




# SILVERLINE®

## Soldering Iron 40W

EU



### GB Soldering Iron 40W

### FR Fer à souder 40 W

### DE Lötkolben, 40 W

### ES Soldador 40 W

### IT Saldatore 40 W

### NL Soldeerijzer, 40 W



1. Soldering Tip
2. Heating Element
3. Handle
4. Locking Screw

### Specification

Voltage:	..... 230V~, 50Hz
Power:	..... 40W
Temperature:	..... 420-480°C
Protection Class:	.....

As part of our ongoing product development, specifications of Silverline products may alter without notice.

### Soldering Iron Safety

**WARNING:** Do not hang the soldering iron vertically during use. This will cause heat to rise, which could make the handle too hot to touch and in extreme circumstances soften or melt the handle. Allowing the iron to hang down will also place additional strain on the power cable mounting.

**WARNING:** Only use soldering iron stands suitable for the wattage of your soldering iron. Do not use high wattage irons with light small soldering iron stands.

**IMPORTANT:** Use soldering iron stands suitable for the wattage of your soldering iron. Do not use high wattage irons with light small soldering iron stands.

**WARNING:** Do not leave a hot soldering iron unattended. (Risk of handle becoming too hot to touch powered but not used for an extended period).

• Soldering tools become extremely hot during use. Do not touch any part of the tool other than the handle. DO NOT leave a hot soldering iron unattended. (Risk of handle becoming too hot to touch powered but not used for an extended period).

• Switch off and allow the tool to cool completely before attempting to change any fittings

• Keeping the soldering iron tip raised when hot between uses can help reduce transfer of heat to the handle

• Heat may be conducted to hidden areas or materials near to the work area. Ensure that there are no flammable materials in the vicinity of the work area

• Residual heat may cause waste material to ignite, even after the tool has been disconnected from the power supply

• Never use these tools near any kind of fuel tank or gas cylinder

- Soldering with certain materials may result in toxic fumes. Always allow adequate ventilation. Do not use in confined spaces
- Some types of solder may contain high proportions of lead. Molten lead emits toxic fumes: always wear good-quality appropriate breathing protection
- Lead fumes are especially toxic to children, pregnant women and people with high blood pressure. People at high risk should not be allowed near to the work area
- Basic soldering irons have limited or no thermal regulation. When soldering sensitive electronic components, use a temperature-controlled soldering iron to prevent damage and provide a safer, more regulated lower temperature
- Always dispose of waste material responsibly

### Operating Instructions

**NOTE:** The soldering iron tip may emit smoke for a short while on first use. This is normal and is the protective coating burning off the element. It is advisable to do this in a well-ventilated area before regular use.

- Check that the Soldering Tip (1) is securely fitted before switching on. The soldering tip should be pushed into the Heating Element (2) and secured by tightening the Locking Screw (4)
- Do not allow the heating element or soldering tip to rest on any surface that may be damaged by heat
- To operate, connect to mains power supply and allow to reach operating temperature
- Hold the Soldering Tip against the wire or component to be soldered. Once hot, add solder to the joint then remove soldering iron

### Tip Replacement

**WARNING:** Always disconnect tool from power supply and allow to cool fully before attempting to adjust or replace any part.

- Slacken the Locking Screw (4) and withdraw the Soldering Tip (1)

- Insert the replacement soldering tip into the soldering iron ensuring the base of the tip is fully inserted to ensure good contact with the Heating Element (2) and retighten the Locking Screw (4)

**NOTE:** The Heating Element can be damaged if there is a gap between the base of the tip and the top of the Heating Element.

### Cleaning

- Disconnect from the mains supply before cleaning
- Always clean dust and particles away. Do not allow waste to collect on any part of the tool

### Disposal

- Do not dispose of power tools, or other waste electrical and electronic equipment, with household waste
- Contact your local waste disposal authority for information on the correct way to dispose of tools

### CE Declaration of Conformity

The undersigned : Mr Darrell Morris  
as authorised by : Silverline Tools

Declares that :

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The object of the declaration is in conformity with the relevant Union harmonisation Legislation.

Identification code: 917270

Description: Soldering Iron 40W (EU)

Conforms to the following directives and standards:

- Low Voltage Directive 2014/35/EU
- EMC Directive 2014/30/EU
- RoHS Directive 2011/65/EU
- EN60335-1:2012
- EN60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012
- EN61000-0-3:2007+A1:2011
- EN61000-3-2:2006+A2:2009
- EN61000-3-3:2008
- EN61000-6-1:2007

Notified body: CTS (Ningbo) Testing Service Technology  
The technical documentation is kept by:

Silverline Tools

Date: 07/12/2016

Signed:

Mr Darrell Morris

Managing Director

Name and address of the manufacturer:

Powerbox International Limited, Company No. 06897059. Registered Address: Powerbox, Boundary Way, Luton Trading Estate, Yeovil, Somerset BA22 8HZ, United Kingdom.

### Nettoyage

- Débranchez le fer à souder de l'alimentation secteur avant de le nettoyer.
- Enlevez toujours la poussière et les particules. Assurez-vous qu'aucun déchet ne s'accumule sur une quelconque partie de l'outil.

### Recyclage

- Ne jetez pas les appareils électroportatifs ou autres dispositifs électriques et électroniques avec les déchets ménagers.
- Consultez les autorités locales compétentes en matière de gestion des déchets sur la manière la plus appropriée de se débarrasser des appareils électriques.
- Dans le cadre de l'évolution continue de nos produits, les caractéristiques techniques des produits Silverline peuvent être modifiées sans notification préalable.

### Déclaration de conformité CE

Le soussigné : M. Darrell Morris

Autorisé par : Silverline Tools

Déclare que :

La présente déclaration est établie sous la responsabilité exclusive du fabricant.

La présente déclaration de conformité est rédigée conformément à la législation d'harmonisation de l'Union Européenne pertinente

Déclare que le produit :

Code d'identification : 917270

Description: Fer à souder 40 W (UE)

Est conforme aux directives suivantes :

- Directive sur les basses tensions 2014/35/EU
- EMC Directive 2014/30/EU
- RoHS Directive 2011/65/EU
- EN60335-1:2012
- EN60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012
- EN61000-0-3:2007+A1:2011
- EN61000-3-2:2006+A2:2009
- EN61000-3-3:2008
- EN61000-6-1:2007

Organisme notifié : CTS (Ningbo) Testing Service

Technology

La documentation technique est conservée par :

Silverline Tools

Date : 07/12/2016

Signature :

M. Darrell Morris

Délégué Général

Nom et adresse du fabricant ou de son représentant agréé :

Powerbox International Limited, entreprise enregistrée sous le numéro 06897059. Siège social : Powerbox, Boundary Way, Luton Trading Estate, Yeovil, Somerset BA22 8HZ, Royaume Uni.

Du fait de l'évolution constante de notre développement produits, les caractéristiques techniques des produits Silverline peuvent changer sans notification préalable.

### Consignes de sécurité relatives au soudage

**ATTENTION :** Ne pas suspendre le fer à souder verticalement pendant l'utilisation. Ceci fera augmenter la chaleur, ce qui pourrait rendre la poignée trop chaude au point de ne pas pouvoir la toucher, et même dans certains cas pourraient la ramollir, voire la faire fondre. Si vous laissez pendre le fer à souder, ceci mettra également plus de pression sur le câble d'alimentation.

**ATTENTION :** N'utilisez que des supports adaptés à la puissance de votre fer à souder. Ne pas utiliser des fers à souder à haute puissance avec de petits supports légers.

**ATTENTION :** Utiliser ce fer à souder de manière sûre. S'en servir promptement lorsqu'il a atteint la température requise et l'éteindre immédiatement lorsque vous avez fini de vous en servir.

• Certaines parties de cet appareil atteindront des températures très élevées pendant l'utilisation. Prenez soin de ne toucher aucune partie de l'appareil autre que la poignée au moment de souder. NE PAS laisser un fer à souder chaud sans surveillance (il y a un risque que la poignée devienne trop chaude pour la manipuler si le fer à souder est allumé mais non utilisé pendant de longues périodes).

• Eteignez toujours cet appareil et laissez-le refroidir complètement avant toute manipulation et tout changement d'accessoire. Si vous gardez la poignée du fer à souder levée lorsqu'elle est chaude entre usages cela peut réduire le transfert de chaleur vers la poignée.

• La chaleur peut se propager à des parties cachées ou à des objets et matériaux se trouvant à proximité de la zone de travail. Assurez-vous qu'il ne se trouve aucun matériau inflammable dans la zone de travail.

Du fait de l'évolution constante de notre développement produits, les caractéristiques techniques des produits Silverline peuvent changer sans notification préalable.

### Caractéristiques techniques

Tension :	..... 230 V~, 50 Hz
Puissance :	..... 40 W
Température :	..... 420-480°C
Classe de protection :	.....

Du fait de l'évolution constante de notre développement produits, les caractéristiques techniques des produits Silverline peuvent changer sans notification préalable.

- La chaleur résiduelle peut entraîner la combustion des déchets de soudage, y compris après avoir débranché cet appareil de l'alimentation secteur.
- N'utilisez jamais cet outil à proximité d'un réservoir de carburant ou d'une bouteille de gaz.
- Certains matériaux de soudage peuvent émettre des vapeurs toxiques. Assurez toujours une ventilation adéquate. N'utilisez jamais cet appareil dans un espace clos.
- Certains types de fils à souder peuvent contenir des proportions élevées de plomb. Le plomb fondu est source de vapeurs toxiques ; portez toujours une protection respiratoire de bonne qualité.
- Les émanations de plomb sont toxiques surtout pour les enfants, les femmes enceintes et les personnes ayant de la tension. Eloignez les personnes à haut risque de la proximité de la zone de travail.
- Les fers à souder de base ont un contrôle thermique limité ou inexistant. Lorsque vous soudez des composants électriques complexes, utilisez un fer à souder avec contrôle thermique pour éviter les dommages et fournir une température plus contrôlée et plus sûre.
- Si vous doutez de la manière sûre et correcte d'utiliser cet appareil, ne l'utilisez pas.
- Portez toujours une protection respiratoire de bonne qualité lors de l'utilisation de cet appareil.

### Instructions d'utilisation

**REMARQUE :** Lors de la première utilisation de votre fer à souder, il se peut qu'une fumée se dégage de la panne de fer pendant un court instant. Il s'agit d'une réaction normale due à la combustion du revêtement protecteur. Il est recommandé d'utiliser le fer à souder dans un espace bien ventilé notamment au cours des premières utilisations.

- Vérifiez que la panne (1) soit solidement fixée avant de brancher le fer à souder. Cette panne doit être enfichée dans l'élément chauffant (2) et fixée en serrant la vis de blocage (4).

- Ne laissez jamais l'élément chauffant ou la panne reposer sur une surface pouvant être endommagée par la chaleur.

- Pour activer le fer à souder, branchez-le à l'alimentation secteur et laissez-le atteindre la température de fonctionnement.

- Appuyez la panne (1) sur le fil ou l'élément à souder. Lorsque ce dernier est chaud, ajoutez la soudeur au raccord, puis retirez le fer à souder.

### Remplacement de la panne

**AVERTISSEMENT :** Avant d'entreprendre tout réglage ou remplacement de pièces, débranchez toujours l'appareil et laissez-le refroidir complètement.

- Desserrez la vis de blocage (4) et enlevez la panne (1).

- Enfoncez la panne de remplacement dans l'élément chauffant (2) et resserrez la vis de blocage (4).

**REMARQUE :** L'élément chauffant pourrait s'endommager en cas d'espace vide laissé entre la base de la poignée et la partie supérieure de l'élément chauffant.



1. Lötkolbenspitze
2. Heizelement
3. Griff
4. Feststellschraube

## Technische Daten

Spannung: ..... 230 V~, 50 Hz  
Leistung: ..... 40 W  
Temperatur: ..... 420-480 °C  
Schutzklasse: .....

Aufgrund der fortlaufenden Weiterentwicklung unserer Produkte können sich die technischen Daten von Silverline-Produkten ohne vorherige Ankündigung ändern.

## Sicherheitshinweise für elektrische Lötkolben

**WARNUNG!** Lassen Sie den Lötkolben während der Benutzung niemals vertikal hängen. Dies führt zum Aufsteigen von Hitze, und der Griff wird extrem heiß und könnte in Extremfällen sogar schmelzen. Ein Auflängen des Lötkolbens kann außerdem das Netzketten beschädigen.

**WARNUNG!** Verwenden Sie nur Lötkolbenablagen, die für die Nutzung dieses Lötkolbens geeignet sind. Verwenden Sie keine Hochleistungslötkolben mit kleinen leichten Lötländern.

**WICHTIG:** Seien Sie bei der Verwendung von Lötkolben stets vorsichtig. Verwenden Sie sofort, wenn die Betriebstemperatur erreicht ist, und schalten Sie das Gerät nach der Verwendung sofort aus.

• Lötkolbenzeuge werden während des Gebrauchs sehr heiß. Berühren Sie außer dem Griff während des Gebrauchs keine Gerätefläche. Lassen Sie einen eingeschalteten Lötkolben NIEMALS unbeaufsichtigt (es besteht das Risiko, dass der Griff zu heiß wird um ihn zu berühren, wenn das Gerät eingeschaltet wurde).

• Das Gerät war für die Handhabung und dem Austrausch von Zubehörteilen immer abschalten und völlig abkühlen lassen.

• Bei Benutzungspausen das eingeschaltete Gerät mit der Spitze nach oben weisend ablegen. Dies reduziert die Wärmeabfuhr, die auf den Griff übertragen wird.

• Wärme kann in verdeckte Bereiche oder an Materialien nahe dem Arbeitsbereich geleitet werden. Sorgen Sie dafür, dass sich keine entzündbaren Materialien in der Nähe des Arbeitsbereichs befinden.

• Restwärme kann zum Entzünden von Abfallstoffen führen. Das gilt auch dann, wenn das Gerät bereits von der Stromzufuhr getrennt wurde.

• Diese Geräte dürfen nie Kraftstoffanks oder Gasflaschen verwenden werden.

• Beim Löten bestimmter Materialien können toxische Dämpfe entstehen. Immer für ausreichende Belüftung sorgen. Nicht in engen Räumlichkeiten verwenden.

• Einige Lötmittel können einen hohen Bleigehalt aufweisen. Da

geschmolzenes Blei giftige Dämpfe abgibt, muss immer ein entsprechender Atemschutz von hoher Qualität getragen werden.

- Bleidämpfe sind besonders für Kinder, Schwangere oder Menschen mit hohem Blutdruck schädlich. Gefährdete Personen sollten nicht in die Nähe des Arbeitsbereichs gelassen werden; auch dann nicht, wenn sie einen geeigneten Atemschutz tragen.
- Einfache Lötkolben verfügen über keine, bzw. begrenzte thermische Regulierung. Verwenden Sie zur Arbeit empfohlene elektronischen Schaltheiten einen Lötkolben mit Temperaturregulierung, um Schäden vorzubeeinigen und die Arbeit bei niedrigeren, sichereren Temperaturen zu ermöglichen.
- Afbalstolle stets verantwortungsvoll entsorgen.

## Bedieneinsanleitung

**HINWEIS:** Bei Erstgebrauch kann es an der Lötspitze kurze Zeit zu Rauchentwicklung kommen. Dies ist völlig normal und ist auf das Abbrennen der Schutzbeschichtung auf dem Heizelement zurückzuführen.

- Achten Sie darauf, dass das Heizelement oder die Lötspitze nicht auf einer Oberfläche zu liegen kommt, die durch Wärme beschädigt werden kann.
- Schließen Sie zum Löten den Netzstecker an das Stromnetz an und warten Sie, bis das Gerät seine Betriebstemperatur erreicht hat.

- Halten Sie die Lötspitze (1) an den Leiter bzw. das zu lötende Bauteil. Benetzen Sie nach dem Erwärmen die Fügestelle mit Lot und ziehen Sie den Lötkolben ab.

### Lötspitzenwechsel

**WARNHINWEIS:** Trennen Sie das Gerät stets vom Stromnetz und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie Einstellungen vornehmen oder Gerätefehler austauschen.

- Lockern Sie die Feststellschraube (4) und ziehen Sie die Lötspitze (1) heraus.
- Führen Sie die Ersatzspitze in das Heizelement (2) ein und ziehen Sie die Feststellschraube (4) wieder an.

**HINWEIS:** Das Heizelement des Lötkolbens kann, durch einen Abstand zwischen Lötspitzenende und dem Heizelement, beschädigt werden.

### Reinigung

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Entfernen Sie stets Staub und andere Partikel und achten Sie darauf, dass sich keine Rückstände am Gerät ansammeln.

## Entsorgung

- Elektrowerkzeuge oder andere elektrische und elektronische Altgeräte nicht über den Hausmüll entsorgen.
- Lassen Sie sich von der zuständigen Behörde über die ordnungsgemäße Entsorgung von Elektrowerkzeugen beraten.
- Aufgrund der fortlaufenden Weiterentwicklung unserer Produkte können sich die technischen Daten von Silverline-Produkten ohne vorherige Ankündigung ändern.

## CE-Konformitätserklärung

Name des Unterzeichners: Mr Darrell Morris

Bevollmächtigt durch: Silverline Tools

Erklärt hiermit Folgendes:

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Erklärung trägt der Hersteller.  
Der Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft.

Produktkennung: 917270

Produktbeschreibung: Lötkolben, 40 W (EU)

Entspricht den folgenden Richtlinien und Normen:

- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG
- EMC Directive 2014/30/EC
- RoHS Directive 2011/65/EU
- EN60335-1:2012
- EN60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012
- EN61000-6-3:2007+A1:2011
- EN61000-3-2:2006+A2:2009
- EN61000-3-3:2008
- EN61000-6-1:2007

Benannte Stelle: CTS (Ningbo) Testing Service Technology

Techn. Unterlagen bei: Silverline Tools

Datum: 07-12-2016

Unterzeichnet von:

Mr. Darrell Morris

Geschäftsführer/direktor

Name und Anschrift des Herstellers:

Powerbox International Limited,  
Handelsregisternummer 06897059. Eintragene  
Anschrift: Powerbox, Boundary Way, Luftton  
Trading Estate, Yeovil, Somerset BA22 8HZ,  
Großbritannien

1. Punta de soldar
2. Elemento calentador
3. Mango
4. Tornillo de bloqueo

## Características del producto

Tensión: ..... 230 V50 Hz  
Potencia: ..... 40 W  
Temperatura: ..... 420-480 °C  
Clase de protección: .....

Como parte de nuestro desarrollo continuo de productos, las características técnicas de los productos Silverline pueden modificarse sin previo aviso.

## Instrucciones de seguridad para soldadores eléctricos

**ADVERTENCIA:** Nunca coloque el soldador en posición vertical cuando vaya a soldar, el mango se calentará demasiado y podría llegar a fundirse. Utilizar el soldador hacia abajo también puede dañar la montura del cable de alimentación.

**ADVERTENCIA:** Utilice únicamente soportes para soldadores capaces de soportar el peso del soldador. Nunca utilice soldadores pesados en soportes ligeros.

**IMPORTANTE:** Utilice el soldador con precaución. Deje siempre que alcance la temperatura máxima antes de comenzar a trabajar y desenchufelo después de cada uso.

- Clavetas parte de estas herramientas alcanzarán una temperatura muy elevada durante su uso. No toque ninguna pieza de la herramienta, excepto la empuñadura, mientras la utiliza. NUNCA deje el soldador desatendido ni lo use durante largos períodos de tiempo, el mango podría calentarse excesivamente.
- Apague siempre la herramienta y déjela enfriar por completo antes de manipularla, o cambiar los accesorios.
- Mantenga la punta del soldador en posición horizontal para que el mango no se caliente demasiado.
- El calor puede alcanzar zonas ocultas, o bien materiales cercanos a la zona de trabajo. Asegúrese de que no existen materiales inflamables alrededor de la zona de trabajo.
- El calor residual puede provocar la ignición de materiales de desecho, incluso después de que la herramienta se haya desconectado.
- Nunca utilice esta herramienta cerca de un depósito de combustible o bombonas de gas.

1. Punta de soldadura
2. Bobina
3. Mangla
4. Vite di arresto

## Caratteristiche tecniche

Tensione: ..... 230 V50 Hz  
Potenza: ..... 40 W  
Temperatura: ..... 420-480 °C  
Classe di Protezione: .....

Come parte del nostro continuo sviluppo dei prodotti, le specifiche dei prodotti Silverline possono venire senza preavviso.

## Sicurezza relativa alla saldatura

**ATTENZIONE:** Non apprendere il saldato verticalmente durante l'uso. Questo causerà il calore a salire, che potrebbe rendere il manico troppo caldo al tatto e in circostanze estreme ammorbidente o fondere la manglia. Permettendo al ferro di apprenderne verso il basso potrebbe anche mettere sforzo supplementare per il montaggio del cavo di alimentazione.

**ATTENZIONE:** Utilizzare solo supporti per soldatori adatti alla potenza del vostro saldato. Non usare i ferri ad alto wattaggio con la leggeri piccoli supporti.

**IMPORTANTE:** Utilizzare saldato in modo sicuro. Utilizzare prontamente quando il saldato ha raggiunto la temperatura desiderata e spegnere immediatamente dopo l'uso.

- Soldatori diventano estremamente caldi durante l'uso. Non toccare alcuna parte dell'utensile diversa dalla manglia. NON lasciare un saldato incustodito. (C'è il rischio che la manglia diventa troppo calda al tatto se alimentato, ma non viene utilizzato per un lungo periodo).
- Spegnere e lasciare che lo strumento si raffreddi completamente prima di tentare di modificare eventuali fissaggi.
- Mentrendando la punta del saldato alzato quando caldo tra gli usi possono aiutare a ridurre il trasferimento di calore al manico.
- Il calore può essere condotto ad aree nascoste o materiali vicino alla zona di lavoro. Assicurarsi che non ci siano materiali infiammabili nelle vicinanze della area di lavoro
- Il calore residuo può causare materiali di scarico di accendersi, anche dopo che lo strumento è stato scollegato dalla rete elettrica
- Non usare mai questi strumenti nei pressi di qualsiasi tipo di serbatoio o bombola del gas
- Saldatura con materiali

1. Soldeerpunkt
2. erwärmungselement
3. Handvat
4. Borgschoef

## Specificaties

Spanning: ..... 230 V50 Hz  
Vermogen: ..... 40 W  
Temperatuur: ..... 420-480 °C  
Beschermsklaasse: .....

Met het oog op onze aanhoudende productontwikkeling kunnen de specificaties van Silverline producten zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

## Veiligheid elektrische soldeerbouten

**WAARSCHUWING:** Hang de soldeerbout tijdens het gebruik niet verticaal. De warmte stijgt waardoor het handvat erg warm wordt en mogelijk smeert. Het hangen van de bout zorgt tevens voor een spanning op het stroomvoer.

**WAARSCHUWING:** Maak enkel gebruik van een soldeerboutstaandaard, passend bij het wattage. Gebruik geen lichtere standaards voor soldeerbouten met een hoger wattage.

**BELANGRIJK:** Gebruik soldeerbouten op een veilige manier. Start het gebruik wanneer de bout volledig is opgewarmd en schakel de bout na gebruik onmiddellijk uit.

- Delen van de soldeerbout worden tijdens het gebruik zeer heet. Raak tijdens het gebruik geen enkel deel van het gereedschap anders dan het handvat aan. Laat een hete soldeerbout nooit onbeheerd achter. Het handvat wordt mogelijk te heet warmer de bout voor langere tijd is ingeschakeld maar niet wordt gebruikt.
- Schakel de soldeerbout uit en laat het afkoelen voordat u het hanteert, of probeert accessoires te bevestigen.
- Houd de soldeerbout tijdens gebruik omhoog om de overgang van de hitte naar het handvat te minimaliseren.
- De hitte kan naar verborgen zones of materialen dicht in de buurt van de werkgeving worden geleid. Zorg ervoor dat er geen ontbrandbare materialen in de buurt van de werkgeving zijn.
- Restwarmte kan het afvalmateriaal doen onbranden zelfs nadat de stekker van het gereedschap uit het contact is verwijderd.
- Gebruik het gereedschap nooit dichtbij brandstoftanks of gasflessen.

geschmolzenes Blei giftige Dämpfe abgibt, muss immer ein entsprechender Atemschutz von hoher Qualität getragen werden.

- Bleidämpfe sind besonders für Kinder, Schwangere oder Menschen mit hohem Blutdruck schädlich. Gefährdete Personen sollten nicht in die Nähe des Arbeitsbereichs gelassen werden; auch dann nicht, wenn sie einen geeigneten Atemschutz tragen.
- Einfache Lötkolben verfügen über keine, bzw. begrenzte thermische Regulierung. Verwenden Sie zur Arbeit empfohlene elektronische Schaltheiten einen Lötkolben mit Temperaturregulierung, um Schäden vorzubeugen und die Arbeit bei niedrigeren, sichereren Temperaturen zu ermöglichen.
- Afbalstolle stets verantwortungsvoll entsorgen.

## Bedieneinsanleitung

**HINWEIS:** Bei Erstgebrauch kann es an der Lötspitze kurze Zeit zu Rauchentwicklung kommen. Dies ist völlig normal und ist auf das Abbrennen der Schutzbeschichtung auf dem Heizelement zurückzuführen.

- Achten Sie darauf, dass das Heizelement oder die Lötspitze nicht auf einer Oberfläche zu liegen kommt, die durch Wärme beschädigt werden kann.
- Schließen Sie zum Löten den Netzstecker an das Stromnetz an und warten Sie, bis das Gerät seine Betriebstemperatur erreicht hat.

- Halten Sie die Lötspitze (1) an den Leiter bzw. das zu lötende Bauteil. Benetzen Sie nach dem Erwärmen die Fügestelle mit Lot und ziehen Sie den Lötkolben ab.

### Lötspitzenwechsel

**WARNHINWEIS:** Trennen Sie das Gerät stets vom Stromnetz und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie Einstellungen vornehmen oder Gerätefehler austauschen.

- Führen Sie die Ersatzspitze in das Heizelement (2) ein und ziehen Sie die Feststellschraube (4) wieder an.

**HINWEIS:** Das Heizelement des Lötkolbens kann, durch einen Abstand zwischen Lötspitzenende und dem Heizelement, beschädigt werden.

### Reinigung

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Entfernen Sie stets Staub und andere Partikel und achten Sie darauf, dass sich keine Rückstände am Gerät ansammeln.

## Limpieza

- Desconecte el aparato de la toma eléctrica antes de limpiarlo.

• Mantenga limpia la herramienta. No deje que se acumule la suciedad en ninguna parte de la herramienta.

## Reciclaje

- Deshágase siempre de las herramientas eléctricas adecuadamente respetando las normas de reciclaje indicadas en su país.
- No deseche las herramientas y aparatos eléctricos junto con la basura convencional. Reciclelos siempre en puntos de reciclaje.
- Póngase en contacto con la autoridad local encargada de la gestión de residuos para obtener más información sobre cómo reciclar este tipo de herramientas correctamente.

## Declaración de conformidad CE

El abajo firmante: Mr Darrell Morris

Autorizado por: Silverline Tools

Declara que el producto:

La presente declaración de conformidad se expide bajo la responsabilidad del fabricante. El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme a la legislación comunitaria de armonización pertinente.

Código de identificación: 917270

Descripción: Soldador 40 W (UE)

Está en conformidad con las directivas:

- Directiva de baja tensión 2014/35/CE
- EMC Directive 2014/30/CE
- RoHS Directive 2011/65/UE
- EN60335-1:2012
- EN60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012

- EN61000-3-2:2007+A1:2011
- EN61000-3-2:2006+A2:2009
- EN61000-3-3:2008
- EN61000-6-1:2007

Organismo notificado: CTS (Ningbo) Testing Service Technology

La documentación técnica se conserva en:

Silverline Tools

Fecha: 07/12/2016

Firma:

Mr Darrell Morris

Director General

Nombre y dirección del fabricante:

Powerbox International Limited, Nº. Sociedad: 06897059. Dirección legal: Powerbox, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset BA22 8HZ, Reino Unido.

## Pulizia

- Collegare dalla rete elettrica prima di effettuare operazioni di pulizia.

• Spolverare regolarmente per tenere lontana la polvere. Non lasciare che lo sporco si accumuli in qualsiasi parte dell'utensile

## Smaltimento

• Quando si devono smaltire utensili o componenti elettrici osservare sempre la direttiva europea RAEE per il smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire mai nei normali rifiuti domestici

• Per informazioni sulla modalità di smaltimento corretto delle apparecchiature elettriche contattare il vostro servizio locale per il smaltimento dei rifiuti Silverline è costantemente impegnato nello sviluppo dei suoi prodotti e pertanto le caratteristiche tecniche dell'utensile potrebbero variare senza preavviso.

## Istruzioni d'uso

Nota : La punta di saldatura potrebbe emettere fumo per un po' di tempo al primo utilizzo. Non si tratta di un'anomalia di funzionamento, ma dello stesso protettivo che si brucia. Consigliamo di operare all'aperto, in una zona ben ventilata prima di iniziare a usare normalmente il dispositivo.

• Controllare che la punta (1) sia saldamente fissata prima di accendere il dispositivo. La punta dovrà essere spinta fino in fondo nella bobina (2) e fissata stringendo la vite di arresto (4).

• Non appoggiare la bobina o la punta su qualsiasi superficie che potrebbe essere danneggiata dal calore.

• Per usare l'utensile collegare la presa alla rete elettrica e lasciare che l'utensile raggiunga la temperatura di funzionamento.

• Tenere la punta (1) sul cavo o sul componente da saldare. Quando sarà calda, aggiungere metallo d'apporto alla giunzione, e quindi staccare lo stilo saldato.

• Sostituzione delle punte

AVVERTENZA: scollegare sempre il dispositivo dalla rete elettrica e lasciare che si raffreddi completamente prima di rimaneggiarlo o di cercare di cambiare una punta o altro pezzo.

• Allentare la vite di arresto (4) e staccare la punta (1)

• Spingere la nuova punta sulla bobina (2) e stringere la vite di arresto (4)

NB : L'elemento riscaldante potrebbe essere danneggiato se uno spazio fosse lasciato vuoto tra la base della punta e la parte superiore dell'elemento riscaldante.

• Het afvalmateriaal moet mitslepen verantwoordelijk worden afgevoerd

• Gebruiksdoel

Elektrische soldeerbout, geschikt voor het solderen van elektronische onderdelen, kleine draden en kletsbare elektronische aansluitingen.

## Gebruiksinstucties

Let op: Tijdens het eerste gebruik kan de soldeerpunkt rook afstoten. Dit is normaal; de beschermende coating verbrandt. Wanneer de soldeerbout niet in gebruik voor een goede ventilatie staat kan de giftige gassen afgeven.

• Controleer of de soldeerpunkt (1) van de soldeerbout goed vast zit alvorens de soldeerbout aan te zetten. De soldeerbout moet in het verwarmingselement (2) geplaatst worden en met de borgschoef (4) worden vastgezet.

• Laat het verwarmingselement en de soldeerpunkt van de soldeerbout niet op oppervlakken rusten die door hitte beschadigd kunnen worden.

• Om de soldeerbout aan te zetten steekt u de steker in het stopcontact en wacht u tot de soldeerbout weer vast.

• Houdt de soldeerpunkt (1) tegen de te solderen draad of tegen het werkstuk aan. Breng de soldeerbout als het eenmaal heet is, aan de verbinding toe en neem de soldeerbout weg

• Het verwarmingselement kan beschadigd raken wanneer er een gat bestaat tussen de onderkant van de soldeerpunkt en de bovenkant van het verwarmingselement.

Schoonmaak

• Ontkoppel de machine van de stroombron voordat u de schoonmaak doet

• Verwijder stof en vuil van de soldeerbout. Voorkom stof en vuil ophoping

## Verwijdering

• Elektrische en elektronische apparaten en accu's mogen niet met uw huishoudelijk afval worden weggegooid

• Neem contact op met uw gemeente voor informatie betreffende de verwijdering van elektrisch gereedschap</p