

Digital Luggage Scales 50kg / 110lb

FR Pèse-bagage électronique
DE Digitale Gepäckwaage
ES Báscula digital para equipaje
IT Bilancino digitale
NL Digitale bagageschaal
PL Cyfrowa waga bagażowa




Fig. I




Fig. III





Fig. II



Register online: silverlinetools.com



Version date: 03.12.2018

GB

Specification

Weight capacity..... 50kg
 Display units:..... g, oz, kg, lb
 Display type:..... LCD
 Accuracy:..... 10g
 Battery type:..... 3V Li-ion (CR2032)
 Dimensions:..... 380 x 107 x 29mm
 Weight:..... 0.071kg

As part of our ongoing product development, specifications of Silverline products may alter without notice.

Carefully read and understand these instructions and any label attached to the tool before use. Keep these instructions with the product for future reference. Ensure all persons who use this product are fully acquainted with these instructions.

Product Familiarisation

1. ON/OFF Button
2. LCD Display
3. Battery Compartment
4. Triangular Strap Loop
5. Strap
6. Weighing Buckle

Intended Use

- Battery-powered, pocket-sized scales with digital display, and a hook attachment with strap for hand-held weighing of luggage or objects up to 50kg

Before Use

Inserting the battery

1. Open the Battery Compartment (3) on the back of the device

2. Insert the battery into the Battery Compartment

Note: Observe battery orientation as indicated inside the compartment.

3. Close the Battery Compartment

Operation

Switching ON & OFF

- To switch ON, short press the ON/OFF Button (1)
- To switch OFF, long press the ON/OFF Button until the LCD Display (2) switches OFF

Note: To maximise battery duration, the device will power OFF automatically after approximately 1 minute of inactivity.

Unit selection

1. Switch the scales ON (see 'Switching ON & OFF')

2. When "18888" is displayed on the LCD Display (2), press the ON/OFF Button (1) repeatedly to cycle through the available weight units: g, oz, kg, lb (1000g = 35oz = 1kg = 2.2lb)

3. The scales will now measure in this unit until changed

Tare function

Note: The tare function is useful for incremental measurements, or when using an attached container for measuring smaller objects.

- With the scales switched ON and after "18888" has been displayed, short press the ON/OFF Button (1) at any time to reset the display to '0.00'
- For example, to Tare the weight of a bucket: turn the device ON; wait until the scales say '0.00'; attach the bucket to the Weighing Buckle (6) and lift the bucket; then press ON/OFF Button to reset the display back to '0.00'. Items can now be placed in the bucket to be weighed

Taking measurements

1. Switch the device ON and set the desired unit (see 'Switching ON & OFF' and 'Unit selection')

2. Attach the object to be weighed to the Weighing Buckle (6), or if weighing luggage with a handle, loop the Weighing Buckle through the luggage handle (Fig. I) then hook onto the Triangular Strap Loop (4) (Fig. II)

3. If needed, use the tare function (see 'Tare function') by short pressing the ON/OFF Button (1) to zero the display

4. Hold the scales by the handset with the Triangular Strap Loop on the underside and lift the device until the object to be weighed is hanging freely (Fig. III)

5. The LCD Display (2) will now show the reading. It will reset to '0.00' once the object is removed from the Weighing Buckle, or change to 'HOLD' once a stable display is achieved

6. Once 'HOLD' reading is achieved, the weighed object can be rested down, and the measurement will be held on the LCD Display

⚠ WARNING: If the attached weight exceeds the maximum weight capacity of the device, 'Err' will be shown in the LCD Display (2). Never attach objects to the Weighing Buckle (6) that exceed the weight capacity of this device (see 'Specification').

⚠ WARNING: NEVER attempt to lift heavy items that are beyond your capabilities. Injury may occur.

Maintenance

Cleaning

- Keep your tool clean at all times. Dirt and dust will cause internal parts to wear quickly, and shorten the device's service life. Clean the body of your machine with a soft brush, or dry cloth. If available, use clean, dry, compressed air to blow through the ventilation holes (where applicable)

Changing the batteries

- The batteries must be changed when the LCD Display (2) shows the low-battery symbol (refer to 'Inserting the battery')

Storage

- Remove batteries and store separately before long-term storage
- Store this device carefully in a secure, dry place out of the reach of children

Disposal

Always adhere to national regulations when disposing of tools that are no longer functional and are not viable for repair.

- Do not dispose of tools, batteries or other waste electrical and electronic equipment (WEEE), with household waste

- Contact your local waste disposal authority for information on the correct way to dispose of tools and batteries

FR

Caractéristiques techniques

Capacité de pesée : 50 kg
 Unités sélectionnables : g, oz, kg, lb
 Type d'écran : LCD
 Précision : 10 g
 Type de pile : Li-ion 3 V (CR2032)
 Dimensions : 380 x 107 x 29 mm
 Poids : 0,071 kg

Du fait de l'évolution constante de notre développement produit, les caractéristiques des produits Silverline peuvent changer sans notification préalable.

Veuillez lire attentivement et assimiler les informations contenues dans le présent manuel ainsi que toute mention éventuellement apposée sur une étiquette présente sur votre appareil même avant d'entreprendre d'utiliser cet appareil. Veuillez conserver ces instructions et consignes de sécurité pour référence ultérieure. Assurez-vous que toutes les personnes qui utiliseront ce produit aient pris pleinement connaissance des présentes instructions.

Descriptif du produit

1. Bouton marche/arrêt
2. Écran LCD
3. Compartiment à piles
4. Boucle triangulaire
5. Lanière
6. Crochet de pesée

Usage conforme

- Pèse-bagage de poche fonctionnant à pile, doté d'un crochet et d'une lanière pour peser les bagages et objets jusqu'à 50 kg. Affichage du poids sur écran numérique.

Avant utilisation

Insertion de la pile

1. Ouvrez le compartiment à piles (3) au dos de l'appareil.

2. Insérez la pile dans son compartiment.

Remarque : respectez l'orientation correcte de la pile, comme indiqué à l'intérieur du compartiment.

3. Refermez le compartiment à piles.

Instructions d'utilisation

Mise en marche/arrêt

- Pour mettre l'appareil en marche, appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt (1).

- Pour l'éteindre, appuyez plus longuement sur le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que l'écran (2) s'éteigne.

Remarque : pour prolonger la durée de service des piles, l'appareil s'éteindra automatiquement après environ 1 minute d'inactivité.

Sélection de l'unité

1. Mettez l'appareil en marche (voir « Mise en marche/arrêt »).

2. Lorsque « 18888 » apparaît à l'écran (2), appuyez sur le bouton marche/arrêt (1) plusieurs fois pour faire défiler les unités disponibles : g, oz (once), kg, lb (livre) (1000 g = 35 oz = 1 kg = 2,2 lb).

3. L'appareil mesurera dans l'unité choisie, jusqu'au prochain changement d'unité.

Fonction tare

Remarque : la fonction tare permet d'effectuer des mesures additionnelles, ou de mesurer un petit objet (non attachable au crochet) dans un récipient qui est attaché au crochet.

- Allumez l'appareil, « 18888 » apparaîtra à l'écran ; appuyez alors brièvement sur le bouton marche/arrêt (1) pour remettre l'appareil à zéro.

- Par exemple, pour faire la tare d'un seau : allumez l'appareil, attendez que « 0.00 » apparaisse à l'écran ; fixez le seau au crochet (6) et soulevez le seau ; appuyez ensuite sur le bouton marche/arrêt pour remettre l'appareil à zéro. Un objet peut alors être disposé dans le seau pour être pesé.

Réalisation des mesures

1. Allumez l'appareil et réglez l'unité voulue (voir « Mise en marche/arrêt » et « Sélection de l'unité »).

2. Fixez l'objet à peser au crochet (6), ou si vous pesez un bagage doté d'une poignée, passez le crochet dans la poignée (Fig. I) et accrochez-le à la boucle triangulaire (4) (Fig. II).

3. Pour certains objets, employez la fonction tare (voir « Fonction tare ») en appuyant brièvement sur le bouton marche/arrêt (1) pour mettre l'écran à zéro.

4. Tenez le pèse-bagage par sa poignée, boucle triangulaire sur le dessous, et soulevez l'appareil jusqu'à ce que l'objet pende librement (Fig. III).

5. L'écran (2) indiquera la valeur. Il se remettra à zéro une fois que l'objet sera retiré du crochet, ou indiquera la mention « HOLD » une fois qu'une mesure stable aura été établie.

6. Une fois que « HOLD » se sera affiché, vous pourrez retirer l'objet et la mesure continuera d'être affichée à l'écran.

⚠ AVERTISSEMENT : si le poids à mesurer dépasse la limite maximale de pesée de l'appareil, l'écran (2) indiquera « Err ». Ne pesez jamais des objets dont le poids dépasse la capacité de pesée de l'appareil (voir « Caractéristiques techniques »).

⚠ AVERTISSEMENT : N'essayez JAMAIS de soulever des objets trop lourds pour vos capacités, au risque d'encourir des blessures.

Entretien

Nettoyage

- Gardez l'appareil propre. La poussière et la saleté provoquent l'usure rapide des éléments internes de l'appareil, ce qui réduit sa durabilité. Utilisez une brosse souple ou un chiffon sec pour le nettoyer. Si possible, nettoyez les orifices de ventilation à l'air comprimé propre et sec.

Changement de la pile

- La pile doit être changée lorsque l'écran (2) affiche le symbole suivant : (voir « Insérer la pile »).

- NE jetez PAS les piles avec les ordures ménagères. Recyclez-les conformément aux réglementations en vigueur.

Rangement

- Ranger cet outil dans un endroit sûr, sec et hors portée des enfants.
- Pour une longue période sans utilisation de l'appareil, rangez-le en enlevant les piles/batteries et rangez-les séparément.

Recyclage

Lorsque l'appareil n'est plus en état de fonctionner et qu'il n'est pas réparable, recyclez celui-ci conformément aux réglementations nationales.

- Ne jetez pas les outils électriques, batteries et autres déchets d'équipements électriques ou électroniques (DEEE) avec les ordures ménagères.

- Contactez les autorités locales compétentes en matière de gestion des déchets pour vous informer de la procédure à suivre pour recycler les outils électriques.

DE

Technische Daten

Maximalbelastung: 50 kg
 Gewichtseinheiten: g, oz, kg, lb
 Anzeigeart: LCD
 Genauigkeit: 10 g
 Batterietyp: 3 V, Lithium-Ionen (CR2032)
 Abmessungen: 380 x 107 x 29 mm
 Gewicht: 0,071 kg

Aufgrund der fortlaufenden Weiterentwicklung unserer Produkte können sich die technischen Daten von Silverline-Produkten ohne vorherige Ankündigung ändern.

Lesen Sie sich diese Anleitung und alle am Gerät angebrachten Etiketten sorgfältig durch, damit Sie den sachgemäßen Umgang mit dem Gerät vor dem Gebrauch verstehen haben. Bitte bewahren Sie diese Anweisung zur späteren Bezugnahme mit dem Gerät zusammen auf. Sorgen Sie dafür, dass alle Personen, die das Gerät verwenden, sich zuvor

Características técnicas

Capacidad de carga: 50 kg
 Unidades de visualización: Libra, gramo, onza y kilogramo
 Pantalla: LCD
 Precisión: 10 g
 Tipo de batería: Litio, 3 V (CR2032)
 Dimensiones: 380 x 107 x 29 mm
 Peso: 0,071 kg

Como parte de nuestra política de desarrollo de productos, los datos técnicos de los productos Silverline pueden cambiar sin previo aviso.

Lea atentamente y comprenda estas instrucciones y cualquier etiqueta adjunta a la herramienta antes de usarla. Guarde estas instrucciones con el producto para poderlas consultar en el futuro. Asegúrese de que todas las personas que utilizan este producto estén completamente familiarizadas con este manual.

Características del producto

- Botón de encendido/apagado
- Pantalla LCD
- Compartimento para la pila
- Anilla triangular
- Correa
- Hebillas con gancho

Aplicaciones

• Báscula digital de bolsillo con gancho y empuñadura. Funcionamiento a pilas y pantalla digital. Diseñada para pesar objetos de hasta 50 kg.

Antes de usar**Colocación de la pila**

- Retire la tapa del compartimento de las pilas (3).
- Introduzca la pila en el compartimento para la pila.
- Nota:** Siga el esquema mostrado para colocar la pila correctamente.
- Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la pila.

Funcionamiento**Encendido y apagado**

- Para encender, presione brevemente el botón de encendido/apagado (1)
- Para apagar, mantenga presionado el botón de encendido/apagado hasta que la pantalla LCD (2) se apague.

Nota: Para maximizar la duración de la batería, el dispositivo se apagará automáticamente después de aproximadamente 1 minuto de inactividad.

Selector de unidad

- Encienda la báscula (ver 'Encendido y apagado').
- Cuando se muestra "18888" en la pantalla LCD (2), presione el botón de encendido/apagado (1) repetidamente para visualizar las unidades de peso disponibles: g, oz, kg, lb (1000 g = 35 oz = 1 kg = 2,2 lb)
- La báscula medirá en esta unidad hasta cambiar a otro ajuste.

Funciónde tará

Nota: La función de tará es útil para mediciones incrementales, especialmente al pesar objetos pequeños dentro de un recipiente, bolsa, etc.

- Con la báscula encendida y después de que se muestre "18888", presione brevemente el botón de encendido/apagado (1) para reiniciar la pantalla a "0.00".
- Por ejemplo, para medir la tara de un cubo: encienda el dispositivo; espere hasta que la balanza muestre "0.00"; coloque el cubo en la hebilla con gancho (6) y levante el cubo; luego presione el botón encendido/apagado para restablecer la pantalla a "0.00". Ahora podrá colocar los objetos para ser pesados dentro del cubo.

Tomar mediciones

- Encienda el dispositivo y configure la unidad deseada (consulte 'Encendido y apagado' y 'Selector de unidad')
- Fije el objeto a pesar a la hebilla con gancho (6), o si pesa el equipaje con una asa, pase la hebilla a través de la asa del equipaje (Fig. I) y colóquelo en la anilla triangular (4) (Fig. II).

3. Si es necesario, use la función de tará (vea 'Función de tará') presionando brevemente el botón encendido/apagado (1) para poner en cero la pantalla.

4. Sostenga la balanza por la parte de la anilla triangular en la parte inferior y levante el dispositivo hasta que el objeto a pesar cuelgue libremente (Fig. III).

5. La pantalla LCD (2) mostrará ahora la lectura. Se restablecerá a "0.00" una vez que se retire el objeto de la hebilla, o cambiará a HOLD (MANTENER) una vez realizada la medición.

6. Una vez que realizada la lectura en modo HOLD (MANTENER), podrá retirar el objeto a pesar y la medición se mantendrá en la pantalla LCD.

ADVERTENCIA: Si excede la capacidad máxima al pesar un objeto, se mostrará "Err" en la pantalla LCD (2). Nunca coloque objetos en la hebilla con gancho (6) que excedan la capacidad de carga máxima de este producto (véase 'Características técnicas').

ADVERTENCIA: Nunca intente levantar objetos pesados más allá de sus capacidades. Podría producirse lesiones o daños físicos.

Mantenimiento**Limpieza**

- Mantenga la herramienta siempre limpia. Limpie siempre el polvo y las partículas y nunca deje que los orificios de ventilación se bloquee. Utilice un cepillo suave o un paño seco para limpiar la herramienta. Si dispone de un compresor de aire comprimido, sople con aire seco y limpío para limpiar los orificios de ventilación.

Sustitución de la pila

- Sustituya las pilas cuando vea en la pantalla LCD (5) el símbolo de batería bajo (véase 'Colocación de las pilas')

• NO elimine las pilas junto con la basura convencional. Recicle las pilas adecuadamente en puntos de reciclaje.

Almacenaje

- Retire las pilas cuando vaya a almacenar la báscula durante largos períodos de tiempo.

• Guarde esta herramienta en un lugar seco y seguro fuera del alcance de los niños.

Reciclaje

Deshágase siempre de las herramientas eléctricas adecuadamente respetando las normas de reciclaje indicadas en su país.

• No deseche las herramientas y aparatos eléctricos junto con la basura convencional. Recíclelos siempre en puntos de reciclaje.

• Póngase en contacto con la autoridad local encargada de la gestión de residuos para obtener más información sobre cómo reciclar este tipo de herramientas correctamente.

Specifiche tecniche

Portata: 50 kg
 Unità di misura a display: g, oz, kg, lb
 Tipo di display: LCD
 Precisione: 10 g
 Tipo di batteria: Ioni di litio 3V (CR2032)
 Dimensioni: 380 x 107 x 29 mm
 Peso: 0,071 kg

Nell'ambito del nostro continuo sviluppo del prodotto, le specifiche tecniche dei prodotti Silverline possono subire variazioni senza preavviso.

Leggere con attenzione e comprendere le presenti istruzioni e le eventuali etichette incollate prima dell'uso. Conservare le istruzioni insieme al prodotto per poterle consultare in futuro. Verificare che chiunque usi il prodotto conosca bene le istruzioni.

Acquisire familiarità col prodotto

- Pulsante ON/off
- Display LCD
- Vano batteria
- Anello triangolare della cinghia
- Cinghia
- Fibbia di pesatura

Uso previsto

• Bilancia tascabile, alimentata a batteria, con display digitale e un attacco di aggancio con cinghia per la pesatura manuale di bagagli o di oggetti fino a 50 kg

Prima dell'uso**Inserimento della batteria**

- Aprire il vano batteria (3) nella parte posteriore del dispositivo
- Inserire la batteria nel vano batteria

NB: Rispettare l'orientamento della batteria come indicato all'interno del vano.

- Chiudere il vano batteria

Funzionamento**Accensione e spegnimento**

- Per accendere, premere brevemente il pulsante ON/OFF (1)
- Per spegnere, premere a lungo il pulsante ON/OFF finché lo schermo LCD (2) si spegne.

NB: Per massimizzare la durata della batteria, il dispositivo si spegne automaticamente dopo circa 1 minuto di inattività.

Selezione dell'unità di misura

- Accendere la bilancia (vedi sezione "Accensione e spegnimento")
- Quando sul display LCD (2) viene visualizzato "18888", premere ripetutamente il pulsante ON/OFF (1) per scorrere le unità di peso disponibili: g, oz, kg, lb (1000g = 35oz = 1kg = 2,2lb)
- La bilancia ora misura in questa unità fino a quando non viene modificata

Funzione Tara

NB: La funzione Tara è utile per le misurazioni incrementali o quando si utilizza un contenitore collegato per la misurazione di oggetti più piccoli.

- Con la bilancia accesa e dopo aver visualizzato "18888", premere brevemente il pulsante ON/OFF (1) in qualsiasi momento per azzerare il display a "0.00"
- Per esempio, per tarare il peso di un secchio: accendere il dispositivo; attendere che la bilancia indichi "0.00"; fissare il secchio alla fibbia di pesatura (6) e sollevare il secchio; quindi premere il pulsante ON/OFF per resettare il display a "0.00". Gli oggetti possono ora essere inseriti nel secchio per essere pesati

Esecuzione delle misurazioni

- Accendere il dispositivo e impostare l'unità di misura desiderata (vedere la sezione "Accensione e spegnimento" e "selezione dell'unità di misura")

Funzionamento**IN- & UIT-schakelen**

- Om IN te schakelen, drukt u kort op de AAN/UIT-knop (1)
- Om UIT te schakelen, drukt u langer op de AAN/UIT-knop, tot de LCD-display (2) uitschakelt

Opmerking: Om de levensduur van de batterij te maximaliseren, zal het toestel automatisch uitschakelen na ongeveer 1 minuut niet gebruikt te zijn.

Selectie eenheden

1. Schakel de weegschaal IN (zie "AAN- & UIT-schakelen")
2. Wanneer "18888" is weergegeven op de LCD-display (2), drukt u herhaaldelijk op de AAN/UIT-knop (1) om door de cyclus te lopen met de beschikbare eenheden: g, oz, kg, lb (1000 g = 35 oz = 1 kg = 2,2 lb)
3. De meestal zal nu deze eenheid gebruiken tot de instelling gewijzigd wordt.

Tarra-functie

Opmerking: De tarra-functie is nuttig voor het uitvoeren van incrementale metingen, of wanneer u gebruik maakt van een verbonden container voor het wegen van kleinere voorwerpen.

- Wanneer de weegschaal is ingeschakeld, en nadat "18888" is weergegeven, kunt u op welk moment dan ook kort op de AAN/UIT-knop (1) drukken om de display terug op "0.00" te zetten
- Om bijvoorbeeld het tarra-gewicht van een emmer te bepalen: schakelt u het toestel in; wacht u tot de display "0.00" weergeeft; u de emmer aan de weegschaal (6) en tilt u de emmer oop; door vervolgens de AAN/UIT-knop in te drukken, zet u de display terug op de waarde "0.00". U kunt nu voorwerpen die u wenst te wegen, in de emmer aanbrengen
- Metingen uitvoeren
- 1. Schakel het toestel IN en stelde gewenste eenheid in (zie "AAN- & UIT-schakelen" en "Selecteren van de eenheden")
- 2. Verbind het tegen voorwerp met de weegschaal (1), of indien u bagage met een handvat weegt, brengt u de weegschaal in een lus aan door het handvat (figuur I) en haakt u de vervolgens in de driehoekige lus van het riempje (4) (figuur II)
- 3. Gebruik indien nodig de tarra-functie (zie "tarra-functie") door kort de AAN/UIT-knop (1) in te drukken om de display op nul te zetten.

2. Fissare l'oggetto da pesare alla fibbia di pesatura (6), o se si pesa un bagaglio dotato di maniglia, avvolgere la fibbia di pesatura attraverso la maniglia del bagaglio (Fig. I) e agganciare all'anello triangolare della cinghia (4) (Fig. II)

3. Se necessario, utilizzare la funzione Tara (Vedi "Funzione Tara") premendo brevemente il pulsante ON/OFF (1) per azzerare il display

4. Tenere la bilancia dall'impugnatura con l'anello triangolare della cinghia sul lato inferiore e sollevare il dispositivo finché l'oggetto da pesare non pendere liberamente (Fig. III)

5. Il display LCD (2) visualizza ora il valore di lettura. Si reimposta a "0.00" una volta che l'oggetto viene rimosso dalla fibbia di pesatura, o cambia in "Hold" ("Mantener") una volta ottenuto un display stabile.

6. Una volta ottenuto il valore di lettura "Hold" ("Mantener"), l'oggetto pesato può essere riappoggiato e la misurazione viene mantenuta sul display LCD

AVVERTENZA: Se il peso attaccato supera la massima capacità di peso del dispositivo, sul display LCD (2) verrà visualizzato "Err". Non attaccare alla fibbia di pesatura (6) oggetti che superano la capacità di peso di questo dispositivo (Vedi "Specifiche tecniche").

AVVERTENZA: NON tentare di sollevare oggetti pesanti che vanno oltre le proprie capacità. Si possono verificare lesioni.

Manutenzione**Pulizia**

- Tenere il dispositivo sempre pulito. Sporco e polvere causano una rapida usura dei componenti interni e riducendo la vita di servizio del dispositivo. Pulire il corpo del dispositivo con una spazzola soffice o un panno asciutto. Se disponibile, utilizzare aria compressa pulita e secca per soffiare attraverso i fori di ventilazione (se possibile)

Sostituzione delle batterie

- Le batterie devono essere sostituite quando il display LCD (2) mostra il simbolo di batteria scarica (Fig. II) (fare riferimento alla sezione "Inserimento della batteria")

• NON smaltire le batterie assieme ai rifiuti domestici. Riciclarle conformemente alle normative sullo smaltimento delle batterie

Conservazione

- Rimuovere le batterie e tenerle separate prima della conservazione a lungo termine.

• Conservare questo dispositivo con cura in un luogo sicuro, asciutto e lontano dalla portata dei bambini

Smaltimento

Rispettare sempre le normative nazionali per lo smaltimento di utensili non più funzionali e non riparabili

- Non gettare utensili, batterie o altri rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), con i rifiuti domestici

• Contattare l'autorità locale di smaltimento rifiuti per informazioni sul modo corretto di smaltire utensili e batterie

4. Houd de weegschaal vast met de driehoekige lus van het riempje onderaan, en til het geheel op tot het te wegen voorwerp vrij hangt (figuur III)

5. De LCD-display (2) zal nu de uitlezing weergeven. De display zal terugkeren naar "0,00" zodra het voorwerp verwijderd wordt van de weegschaal, of zal overgaan naar "HOLD" zodra een stabiele uitlezing gerealiseerd wordt

6. Zodra "HOLD" is verschenen, kan het gewogen object neergezet worden, waarna de meting zichtbaar zal blijven op de LCD-display

WAARSCHUWING: Indien het verbonden gewicht uitstijgt boven de maximum weegcapaciteit van het toestel, zal "Err" op de LCD-display (2) weergegeven worden. Verbind nooit voorwerpen met de weegschaal (6) die de weegcapaciteit van dit toestel overschrijden (zie "Specificities").

WAARSCHUWING: Probeer NOOIT zware voorwerpen op te tillen waartoe u niet in staat bent. U kunt daardoor letsel oplopen.

Onderhoud

<