

Soldering & Brazing Torch 10, 14 & 17mm

FR Chalumeau de soudage et brasage

DE Löt- und Flammlötkolben

ES Soplete multifunción

IT Lampada per saldatura e brasatura

NL Hard en zacht soldeer branderkop

PL Palnik gazowy do lutowania



Register online: silverlinetools.com



Version date: 31.07.2017

GB

Product Familiarisation

Specifications	
1) 17mm Burner	Connector: G3/8"-19
2) 17mm Burner Nozzle	Burner sizes: 10, 14 & 17mm diameter
3) Variable Control	Fuel: Propane
4) Handle	Working pressure: 0.5-4Bar
5) Gas Inlet	Supply pressure(max): 4Bar
6) 14mm Burner	Flame temperature(max): 790-1200 °C
7) 10mm Burner	Valve: 4 way
8) 10mm Burner Nozzle	Max gas flow rate: 3.8kg/hr
9) 14mm Burner Nozzle	

As part of our ongoing product development, specifications of Silverline products may alter without notice.

Applications

Suitable for plumbing, building work, soft soldering, brazing, paint stripping, pre-heating and weed killing.

WARNING: This safety sheet gives basic advice on safety and operating the torch. Training is essential when operating the torch for specific tasks.

WARNING: Always read these instructions before use.

Unpacking Your Tool

Carefully unpack and inspect your tool. Familiarise yourself with all its features and functions.

Ensure that all parts of the tool are present and in good condition. If any parts are missing or damaged, have such parts replaced before attempting to use this tool.

Preparation

Cylinders

- Cylinders must be sited away from any heat source, in a well-ventilated place and must stand in a stable upright position
- DO NOT place a cylinder in a sewer, culvert or work hole
- Always, before connecting a regulator to a cylinder, ensure that the mating parts are clean, free from dirt and undamaged
- The connecting nut of the regulator must be spanner tightened to the cylinder valve. (Note: The thread is left-handed)
- Ensure any gas cylinders used comply with local regulations

Gas Torch Safety

- Use only in well ventilated areas. Confined spaces, such as basements and underground areas are dangerous and will cause accumulation of unburned gas
- Do not use the torch in doorways, passageways or other thoroughfares
- When using on roofs and elevated heights it is important to ensure the operator and equipment are secure and cannot fall
- Turn off the gas supply when unattended
- A dry compound extinguisher should always be close to hand, in all areas, when working with this tool
- Beware of hot surfaces. Hold the torch by the handle only
- Do not attempt to modify the torch in any way or increase the size of the torch nozzle
- Do not wear loose or ill-fitting clothing. The use of safety gloves is recommended

FR

Se familiariser avec le produit	Caractéristiques techniques
1. Brûleur 17 mm	Raccord : G3/8"- 19 LH
2. Buse du brûleur 17 mm	Diamètre des brûleurs : 10, 14 et 17 mm
3. Réglage du débit	Gaz : Propane
4. Poignée	Pression de fonctionnement : 0,5 - 4 bar
5. Entrée du gaz	Alimentation en pression (max) : 4 bar
6. Brûleur 14 mm	Température de la flamme : 790 - 1200 °C
7. Brûleur 10 mm	Valve : 4 positions
8. Buse du brûleur 10 mm	Débit maximum du gaz : 3,8 kg/h
9. Buse du brûleur 14 mm	

Du fait de l'évolution constante de notre développement produit, les caractéristiques des produits Silverline peuvent changer sans notification préalable.

Applications

Cet outil convient particulièrement aux applications de plomberie, de construction, de brasage, de brasage tendre, de décapage de peinture, de préchauffage et de désherbage.

ATTENTION : Les présentes consignes ne dispensent que des informations d'ordre général sur la sécurité et l'utilisation du chalumeau. Il est essentiel de suivre une formation appropriée afin pouvoir utiliser cet appareil pour des tâches plus spécifiques.

ATTENTION : Veuillez toujours lire ces instructions avant toute utilisation.

Déballage

Déballer le produit avec soin. Veillez à retirer tout le matériau d'emballage et familiarisez-vous avec toutes les caractéristiques du produit. S'il s'avère qu'une pièce est endommagée ou manquante, faites-la réparer ou remplacer avant d'utiliser l'appareil.

Avant utilisation

La bouteille de gaz

- La bouteille de gaz doit être éloignée de toute source de chaleur, dans une pièce bien ventilée et doit être posée verticalement et parfaitement stable.
- NE JAMAIS mettre une bouteille de gaz dans un égout, un dalot ou similaire.
- Avant de connecter un régulateur, toujours s'assurer que les connexions sont bien propres, sans poussière et en bon état.
- La bague de raccordement du régulateur sur la valve de la bouteille doit être serrée convenablement. (Remarque : le filetage est à gauche).
- Assurez-vous que la bouteille de gaz utilisée soit conforme aux normes et réglementations pertinentes en vigueur dans votre pays.

Consignes générales de sécurité relatives à l'utilisation d'un chalumeau

- Le chalumeau ne doit être utilisé que dans un local bien ventilé. Il ne doit jamais être utilisé dans des sous-sols, des structures souterraines ou d'autres zones confinées.
- Vérifiez que le chalumeau soit stable et qu'il se trouve loin de portes ou autres lieux de passage.
- En cas d'utilisation sur un toit ou depuis un point en hauteur, il est primordial que l'opérateur ainsi que son équipement disposent de dispositifs d'attache et de sécurité parfaitement habiles.
- Veillez à toujours couper l'arrivée de gaz si vous devez vous éloigner et laisser le chalumeau sans surveillance.
- Ayez un extincteur à poudre chimique sèche toujours à portée de main durant l'utilisation.

DE

Geräteübersicht	Technische Daten
1. 17-mm-Brenner	Anschluss: G3/8-19 Linksgewinde
2. 17-mm-Brennerdüse	Brennergrößen: Ø 10, 14 und 17 mm
3. Stufenloser Regler	Kraftstoff: Propangas
4. Griff	Arbeitsdruck: 0,5-4 bar
5. Gaseingang	Eingangsdruck: max. 4 bar
6. 14-mm-Brenner	Flammentemperatur: max. 790-1200 °C
7. 10-mm-Brenner	Ventil: 4-Wege
8. 10-mm-Brennerdüse	Gasdurchsatz: max. 3,8 kg/Std.
9. 14-mm-Brennerdüse	

Aufgrund der fortlaufenden Weiterentwicklung unserer Produkte können sich die technischen Daten von Silverline-Produkten ohne vorherige Ankündigung ändern.

Anwendungen

geeignet für Installationsarbeiten, Bauarbeiten, zum Hart- und Weichätzen, Abbeizen und Vorwärmen sowie zum Abflammen von Unkraut.

WARNING! Dieses Sicherheitsdatenblatt bietet grundlegende Hinweise zur Sicherheit und Bedienung des Brenners. Für bestimmte Anwendungsbereiche des Brenners sind allerdings spezielle Schulungsmaßnahmen unbedingt erforderlich.

WARNING! Diese Anweisungen unbedingt vor Inbetriebnahme des Geräts lesen.

Auspacken des Gerätes

- Packen Sie Ihr Werkzeug vorsichtig aus und überprüfen Sie es. Machen Sie sich vollständig mit allen seinen Eigenschaften und Funktionen vertraut.
- Vergewissern Sie sich, dass sämtliche Teile des Werkzeugs vorhanden und in einwandfreiem Zustand sind. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, lassen Sie diese ersetzen, bevor Sie das Werkzeug verwenden.

Vorbereitung

Gasflaschen

- Die Gasflaschen sind nicht in der Nähe von Wärmequellen, sondern in einem gut belüfteten Bereich in einer stabilen, aufrechten Position zu lagern.
- Stellen Sie die Gasflasche NICHT in einen Kanal, Abfluss oder in eine Arbeitsbohrung.
- Bevor Sie einen Regler an eine Gasflasche anschließen, überprüfen Sie stets, dass die Verbindungsstücke nicht verschmutzt oder beschädigt sind.
- Die Verbindungsstücke des Reglers muss mit Hilfe eines Spannschlüssels am Ventil der Gasflasche festgezogen werden. (Hinweis: Es handelt sich um ein Linksgewinde.)
- Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Gasflaschen die örtlichen Vorschriften erfüllen.

Sicherheitshinweise für den Umgang mit Gasbrennern

- Gasbrenner nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Bei der Verwendung in geschlossenen Räumen, wie in Kellerräumen oder anderen unterirdischen Räumen, besteht erhöhte Gefahr durch die Ansammlung von unverbrannten Gasen.
- Verwenden Sie den Brenner nicht im Bereich von Türen, in Korridoren oder in anderen Durchgangsbereichen.

Safety in Use

WARNING: It is the responsibility of the user to ensure the safe use of the torch. The following safety instructions are for guidance only, and not an exhaustive list of potential hazards.

WARNING: This appliance is not intended for use by persons with reduced, physical or mental capabilities or lack of experience or knowledge of operating it. It must not be operated by children.

- Keep children and bystanders away while operating this tool
- DO NOT allow persons unfamiliar with this tool or these instructions to operate this tool
- DO NOT point the torch at yourself or others
- DO NOT use torch near flammable material, liquids, solids, or gases, and materials that may be accidentally ignited i.e. wood, cloth, plastic etc.
- DO NOT point the torch at the gas cylinder or hoses, and DO NOT use the torch to remove any ice that may form on the gas cylinder
- DO NOT heat items that contain any materials that may become hazardous when heated
- DO NOT operate the torch when you are tired or under the influence of alcohol, drugs or medication
- DO NOT touch the torch or the workplace until all parts have completely cooled after use
- If you are in any doubt as to safe use of this tool, DO NOT USE IT
- Always use personal protective equipment including eye protection and gloves

- This tool must be used with a suitable propane regulator; these are usually coloured red
- Check that the regulator outlet pressure does not exceed the pressure rating of this torch
- Check that the regulator has a large enough maximum flow for the appliance

- Hose**
- Hose must be EN 559 or BS EN ISO 3821 - 2MPa with G3/8"-19 LH brass connectors with female left-hand threads
- Connect the hose to the Gas Inlet (5) on the Handle (4) and tighten securely with a spanner
- Inspect hose regularly and replace if worn or damaged

- Leaks**
- After connecting appliances/regulators, etc, ensure there is no gas leakage prior to use. Propane has a distinctive smell and leaks can usually be detected immediately
- If a leak is suspected, extinguish all naked flames and close the cylinder valve
- DO NOT check for leaks with a naked flame; trace it by smell and confirm by brushing leak-detecting fluid (or neat soap solution such as washing up liquid) over the suspected joint
- If the seals of this torch are damaged or perished on inspection do not attempt to use the tool
- Equipment must not be used until any leak is eliminated

- Setting Up**

Note: A spanner is required to assemble the torch (not supplied).

- Fit one of the Jet Nozzles (2, 8 or 9) to the torch.

- Note: Smaller nozzles have a smaller jet opening which will output a more focused higher temperature gas jet, the larger nozzles produce a softer wider jet flame. Select the correct nozzle jet for your task: T0, 14 or 17 mm.

- Select the correct burner size for the nozzle jet fitted and task. Normally the more intense nozzle jet would be matched to a smaller burner and the softer flame jet to a larger burner.

Operating Instructions

Lighting the Torch

- Turn on the gas at the cylinder and check there are no leaks
- Rotate the Variable Control (3) a quarter turn or so anticlockwise to open the flow of gas
- Light the gas, using a professional gas sparker, in front of the burner
- Once the torch pilot light has ignited, extinguish and remove the sparker

WARNING: Do not ignite the torch with an open flame.

Using the Torch

- Adjust the burner flame with the variable control
- After use set the variable control to the minimum level
- Turn off the gas at the cylinder

Maintenance

WARNING: Before carrying out any service or maintenance procedures, turn all gas taps off and disconnect the torch from the gas supply. Allow time to cool.

- From time to time the burner jet nozzle may require cleaning. Remove the jet nozzle from the torch and blow compressed air through the body
- Inspect the torch and accessories regularly to make sure the parts are not worn or damaged

WARNING: DO NOT clean the jet nozzle with a thin steel wire as this may enlarge the hole in the nozzle, making it unsafe to use and invalidating your warranty

Assemblage

Remarque : Une clé est nécessaire pour l'assemblage du chalumeau (non fournie).

- Montez l'une des buses (2, 8 ou 9) sur le chalumeau.

Remarque : Les buses de petite taille disposent d'une ouverture de jet également plus petite ce qui consent un jet de gaz plus concentré et à température plus élevée. Les buses les plus larges produisent un jet de flamme plus grand mais plus doux. Sélectionnez la buse de la taille la plus appropriée en fonction de la tâche à accomplir : 10, 14 et 17 mm.

- Choisissez la buse convenant à la tâche. En règle générale la buse produisant le jet le plus important doit être associée au brûleur correspondant étant celui de petite taille et vice versa, la buse produisant le plus grand jet de flamme douce sera associée au brûleur de plus grande taille.

Instructions d'utilisation

Allumer le chalumeau

Características del producto	
1. Quemador de 17 mm	Conector: G3/8"-19 (roscado izquierda)
2. Boquilla de 17 mm	Diámetro de los quemadores: 10, 14 y 17 mm
3. Ajuste de la llama	Combustible: Propano
4. Empuñadura	Presión de trabajo: 0,5 - 4 bar
5. Entrada de gas	Presión máxima de entrada: 4 bar
6. Quemador de 14 mm	Temperatura de la llama: 790 - 1.200°C
7. Quemador de 10mm	Válvula: 4 vías
8. Boquilla de 10 mm	Flujo máximo de gas: 3,8 kg/h
9. Boquilla de 14 mm	

Como parte de nuestra política de desarrollo de productos, los datos técnicos de los productos Silverline pueden cambiar sin previo aviso.

Aplicaciones
Para realizar soldadura, soldadura blanda, decapar y precalentar superficies.
ADVERTENCIA: Estas instrucciones contienen información sobre el funcionamiento y seguridad de esta herramienta. La formación es esencial para utilizar esta herramienta en tareas específicas.
ADVERTENCIA: Lea las instrucciones antes de utilizar esta herramienta.

Desembalaje

Desembale e inspeccione la herramienta con cuidado. Familiarícese con todas sus características y funciones. Asegúrese de que el embalaje contiene todas las partes y que están en buenas condiciones. Si faltan piezas o están dañadas, solicite su sustitución antes de utilizar esta herramienta.

Preparación

Bomba de gas

- Asegúrese de que la bombona tenga suficiente gas antes de realizar la tarea.
- Las bombonas deben alejarse de cualquier fuente de calor, deben instalarse en áreas ventiladas y en posición vertical.
- Nunca coloque la bombona en desagües, alcantarillas o agujeros.
- Asegúrese de que todas las partes y conexiones estén limpias antes de conectar la bombona a un manómetro.
- Asegúrese de que las bombonas cumplen con la regulación existente en su país.
- Este soplete se utiliza sólo en lugares con una ventilación adecuada.
- Este soplete no debe utilizarse nunca en sótanos, estructuras subterráneas u otros espacios reducidos.
- No utilice el soplete en entradas, pasillos u otras zonas de paso.
- Tenga un extintor de polvo químico seco a mano.
- Asegúrese de que el soplete esté estable.
- No modifique el soplete de ninguna forma.
- Nunca trate de utilizar ningún tipo de combustible que no sea el descrito.
- Tenga en cuenta que, con el uso, las piezas del soplete se calentarán. Deje siempre que se enfrien por completo antes de almacenar el soplete.



Familiarizzazione con il prodotto

	Specifiche tecniche
1. Bruciatore da 17 mm	Connettore: G3/8"-19 LH
2. Cannello del bruciatore da 17 mm	Dimensioni del bruciatore: 10, 14 e 17 mm di diametro
3. Controllo variabile	Combustibile: Propano
4. Impugnatura	Pressione di esercizio: 0,5-4 bar
5. Ingresso del gas	Pressione di alimentazione (max.): 4 bar
6. Bruciatore da 14 mm	Temperatura di fiamma (max.): 790-1200 °C
7. Bruciatore da 10 mm	Valvola: a 4 vie
8. Ugello del bruciatore da 10 mm	Max. portata del gas: 3,8 kg/ora
9. Ugello del bruciatore da 14mm	

Come parte del nostro continuo sviluppo del prodotto, le specifiche dei prodotti Silverline possono variare senza preavviso.

Applicazioni

Adatto per brasatura, saldatura dolce, sverniciatura e pre-riscaldamento.

ATTENZIONE: Questa scheda di sicurezza fornisce dei consigli di base sulle norme antinfortunistiche e il funzionamento del cannello a gas. La formazione è fondamentale quando si utilizza la torcia per compiti specifici.

ATTENZIONE: Leggere sempre le istruzioni prima dell'uso.

Disimballaggio dell'utensile

Disimballare e ispezionare l'utensile. Familiarizzare completamente con tutte le sue caratteristiche e funzioni.

Assicurarsi che tutte le parti dell'utensile siano presenti e in buone condizioni. In caso di parti mancanti o danneggiate, sostituire tali parti prima di utilizzarne.

Preparazione

Bombole

- Le bombole devono essere collocate lontano da qualsiasi fonte di calore, in un luogo ben ventilato e devono stare in posizione eretta stabile
- NON posizionare la bombola in una fogna, canale sotterraneo o pozzetto di lavoro
- Prima di collegare un regolatore ad una bombola, assicurarsi sempre che le parti di accoppiamento siano pulite, prive di sporcizia e non danneggiate
- Il dado di raccordo del regolatore deve essere serrato a chiave sulla valvola della bombola. (Nota: la filettatura è sinistrorsa)
- Verificare che tutte le bombole di gas utilizzate siano conformi alle normative locali

Sicurezza della torcia a gas

- Utilizzare solo in aree ben ventilate. Spazi ristretti, quali scantinati e zone sotterranee, sono pericolosi e provocano l'accumulo di gas incombustibile
- Non utilizzare la torcia in porte, corridoi o altri passaggi
- Quando lo si utilizza su tetti e ad altezze elevate è importante assicurarsi che l'operatore e l'apparecchiatura siano sicuri e non possano cadere
- Spegnere l'alimentazione del gas quando incustodita



Productbeschrijving

	Specificaties
1. 17 mm brander kop	Aansluiting: G3/8-19
2. 17 mm brander tuit	Brander mondstuk: 10, 14 en 17 mm diameter
3. Gas controle knop	Brandstofk.: 0,5-4 bar
4. Handvat	Druktoevoer (Max.): 4 bar
5. Gas inlaat	Vlam temperatuur (Max.): 790-1200 °C
6. 14 mm brander tuit	Ventiel: 4 weg
7. 10 mm brander tuit	Maximale gasvloeiing: 3,8 kg/u
8. 10 mm brander kop	
9. 14 mm brander kop	

Met het oog op onze aanhoudende productontwikkeling kunnen de specificaties van Silverline producten zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Gebruiksdool

Geschikt voor hard solderen, zacht solderen, verf verwijdering en voorverwarming

WAARSCHUWING: Deze handleiding geeft basissadvies over de veiligheid bij, en het gebruik van de brander. Wanneer de brander voor specifieke werkzaamheden gebruikt wordt is training essentieel

WAARSCHUWING: Lees de handleiding voor gebruik volledig door

Het uitpakken van uw gereedschap

- Pak uw toestel / gereedschap uit. Inspecteer het en zorg dat u met alle kenmerken en functies vertrouwd raakt
- Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en in goede staat verkeren. Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, zorg dan dat deze vervangen worden voor u dit toestel / gereedschap gebruikt

Voorbereiding

Cilinders

- Cilinders horen weg van warmtebronnen, in een goed geventileerde ruimte en rechtop neergezet te worden
- Plaats cilinders nooit in een afvoerkanaal of werk gat
- Zorg ervoor dat onderdelen schoon en onbeschadigd zijn voordat de cilinders op een regulator worden aangesloten
- De verbinding moet stevig op de brander tuft vastgedraaid te worden. (LET OP: linkse draad)
- Zorg ervoor dat de gebruikte gascilinder voldoet aan de lokale regulaties

Gasbranders veiligheid

- De brander mag enkel in goed geventileerde ruimtes gebruikt worden. Gesloten ruimtes als kelders en ondergrondse ruimtes zorgen voor een ophoping van niet-onbrandbaar gas
- Gebruik de brander niet in deuren en andere doorgangen
- Bij het gebruik op daken en hoogtes horen de brander en de gebruiker gezeker te zijn zodat deze niet kunnen vallen
- Draai het gas uit wanneer de brander onbeheerd achtergelaten wordt
- Tijdens het gebruik van de brander houdt u allen tijde een brandblusser in buur



Opis produktu

	Dane techniczne
1. Palnik okrągły 17 mm	Przyłącze: G3/8"-19 z lewym gwintem
2. Dysza 17 mm	Rozmiary palników: średnicy 10, 14 oraz 17 mm
3. Pojedynczo zawirowanie	Palivo: Propan
4. Rekojęzki	Ciągniki pracy: 0,5-4 bar
5. Złączka G3/8-19	Ciągniki zasilania (maks.): 4 bar
6. Palnik okrągły 14 mm	Temperatura plomienia (maks.): 790 - 1200 °C
7. Palnik okrągły 10 mm	Zawór: 4 kierunkowy
8. Dysza 10 mm	
9. Dysza 14 mm	

W wyniku nieprzewidzianego procesu rozwojowego produktów, dane techniczne poszczególnych produktów Silverline mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Zastosowanie

Nadaje się do lutownia, lutowania miękkiego, usuwania farby i podgrzewania

OSTRZEŻENIE: Niniejsza instrukcja posiada podstawowe zasady bezpieczeństwa obsługi palnika gazowego. Niedbanie jest szkoleniem do określonych zadań z palnikiem.

OSTRZEŻENIE: Należy zawsze czytać instrukcję przed użyciem.

Rozpakowanie narzędzi

- Ostrożnie rozpakuj i sprawdź narzędzie. Zapoznaj się z wszystkimi mechanizmami i funkcjami.
- Upewnij się, że nadzór zawsze zawiera wszystkie części i są one w dobrym stanie. Jeśli brakuje pewnych części lub są one uszkodzone, należy uzupełnić lub wymienić je przed rozpoczęciem korzystania z narzędzi.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa korzystania z palników gazowych

- Słoszaw tylko w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Ciasne przestrzenie jak np.: piwnice, czasy podziemne są niebezpieczne gdyż powodują akumulację niepalnego gazu.
- Nie wolno używać palników w bramach, przejściach i innych.
- Podczas stosowania narzędzia na dachach, podwyższonych wysokościach należy się upewnić, że operator jak i urządzenie są zabezpieczone przed upadkiem.
- Należy wyłączyć dopływ gazu za każdym razem, kiedy narzędzie pozostaje bez nadzoru.
- Gąsienica typu suchego powinna być w zasięgu ręki, we wszystkich pomieszczeniach gdzie palnik gazowy jest użytkowany.
- Należy uważać na gorące powierzchnie, trzymać palnik tylko za uchwyt.
- Nie wolno dokonywać prób modyfikacji palnika w jakikolwiek sposób, bądź prób zwiększenia dyszy palnika.
- Nie należy nosić luźnej bądź złej dopasowanej odzieży. Ze względu na takie noszenie rękawice ochronne.

Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de seguridad e instrucciones de este manual. No respetar estas advertencias e instrucciones puede causar lesiones graves.

ADVERTENCIA: No permita que los niños, personas discapacitadas o personas no cualificadas utilicen esta herramienta. Mantenga esta herramienta fuera del alcance de los niños.

- Mantenga a los niños y personas no cualificadas fuera del área de trabajo.
- Asegúrese de que solamente hayan personas cualificadas en el área de trabajo.
- No apunte con el soplete hacia usted o hacia otras personas.
- No utilice el soplete cerca de líquidos, sólidos, gases inflamables o materiales como madera, tela y plástico.
- No apunte directamente con el soplete hacia la bombona de gas o la manguera. Nunca utilice el soplete para retirar el hielo que se pueda formar en la bombona de gas.
- No caliente objetos que contengan materiales inflamables o puedan ser peligrosos.
- No utilice el soplete cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas y medicamentos.
- No toque el soplete ni la pieza de trabajo hasta que se hayan enfriado completamente.
- Si tiene alguna duda sobre el funcionamiento de esta herramienta, no la utilice.
- Utilice siempre equipo de protección personal, incluido protector ocular y guantes de protección.

Manómetros

- Este soplete debe utilizarse solamente a un manómetro de propano (normalmente de color rojo).
- Compruebe que la presión de salida del manómetro no exceda la presión máxima del soplete.
- Compruebe que el manómetro disponga del flujo suficiente para la tarea a realizar.

Manguera

- La manguera debe cumplir con la normativa EN559 o BS EN ISO 3821 - 2 MPa con conectores hembra G3/8"-19 de latón y roscado hacia la izquierda.
- Conecte la manguera a la entrada de gas (5) de la empunadura (4) y apriételo con una llave adecuada.
- Compruebe el estado de la manguera regularmente, si está dañada sustitúyala inmediatamente.

Fugas

- Compruebe que no existan fugas antes de conectar un manómetro, accesorio etc. El gas propano produce un olor característico que puede ser detectado fácilmente en caso de fugas.
- En caso de fuga, apague la llama rápidamente y ciérre la válvula de la bombona de gas.
- Nunca compruebe fugas con la llama del soplete encendida, utilice el olfato para detectar las fugas, verifique la fuga con ayuda de fluido especial (o una solución jabonosa como de lavavajillas) sobre la superficie afectada.
- No utilice esta herramienta cuando las juntas del soldador están dañadas o deterioradas.
- No utilice esta herramienta sin haber eliminado completamente cualquier fuga.

Montaje

Nota: Para el montaje del soplete se requiere una llave (no suministrada).

- Este soplete incluye 3 boquillas y quemadores con tamaños diferentes. Coloque siempre la boquilla en el quemador correctamente, asegúrese de que el quemador esté colocado adecuadamente en el soldador.
- Nota: El quemador de 10 mm (7) proporcionará una llama más directa, ideal para realizar trabajos que requieran mayor precisión. Los quemadores más grandes son ideales para calentar objetos de mayor tamaño (ej. Tubería).

Notas

Nota: Para el montaje del soplete se requiere una llave (no suministrada).