

6.0- ONDERHOUD

Onderhoud:

Smeer het motorwiel om de 5000 km voor maximale geluidsreductie.

- verwijder de kroonhouder indien nodig
- draai de dop van het vetreservoir los en voeg ongeveer 2/3 gram Polini-vet toe.
(artikel 955.435.001)
- Monteer alle onderdelen opnieuw en let op dat de kroonschroef goed wordt vastgedraaid
(koppel van 5/6 Nm)

