



Nummer : 7800
Datum : 04-08-2017
Versie : 01

Toepassing : Zeer sneldrogende multiprimer voor o.a. metaal, thermisch verzinkt staal, aluminium en diverse kunststoffen.

Kenmerken : Zeer sneldrogend
Uitstekende hechting op diverse ondergronden
Kan met vrijwel elke verf overgeschilderd worden
Goede corrosiewerende eigenschappen
Lood- en chromaatvrije pigmentering

Eigenschappen

Basis : Gemodificeerde alkydhars
Kleur : gebroken wit
Dichtheid 20°C : ca. 1,43 kg/ltr. (wit)
Laagdikte : ca. 50 mu. droog
Droogtijd : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 15 minuten
Kleefvrij na ca. 2 uur
Overschilderbaar : **na 6 uur** met de meest gangbare 1-componenten producten, zoals alkydhars- en/of chloorrubber verf
na 24 uur met epoxy- en/of Polyurethaan verf
Glans : mat
Vastestofgehalte : ca. 51 vol%.
Theor.rendement : ca. 10-11 m² per liter (bij 50 mu droog)
Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

Verwerkingstemp. : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%. De ondergrondtemperatuur dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te liggen.
Reinigingsverd. : Nelfasol Verdunner 3210 of aromaatvrije terpentijn

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.koopmansverf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Verwerkingsmethoden

Kwast/roller
Verdunning : Nelfasol Verdunner 3210 of aromaatvrije terpentijn

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Metaalachtige ondergronden:

Eventuele roest en/of walshuid dienen verwijderd te worden d.m.v. stralen (reinigingsgraad SA 2,5)
Daar waar geen stralen mogelijk is, handontroesten dmv. roterende schuurborstels, schuurschijven, roestborstels tot reinigingsgraad St. 3.

Kunststof ondergronden:

Ontvetten, mat schuren en enigszins opweken met M.E.K. (methyl ethyl ketoxine) (proefondervindelijk de hechting bepalen).

Reeds geschilderde ondergronden:

Reinigen met bijv. P.K. Cleaner en schuren.

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril