



Specification		Eye Length (internal):	300mm
Capacity (WLL):	1000kg (1 Tonne)	Colour:	Violet
Elongation at WLL:	3%	Material:	PES (polyester)
Safety Factor:	7:1	Temperature (use & storage):	-40°C to 90°C
Length:	4m	Weight:	850g
Width:	30mm		
Webbing Thickness:	2x2,6mm		
Sling Type:	B2		

Cargo Sling Safety

- All cargo slings should be inspected before use by a competent person
- Ensure all users of this cargo sling are familiar with the WLL, mode factor and load configurations detailed in these instructions
- Before using the cargo sling ensure that the rating is suitable for the intended task
- The selected cargo sling should be both strong enough and of the correct length for the mode of use
- Secure the load carefully, taking into account the size of the load and the height being lifted
- Where two or more cargo slings are used to secure a load, they should be identical, preferably from the same batch
- Cargo slings should be protected against friction, sharp edges or any surface likely to cause damage
- NOTE: Cargo slings should never be pulled from under loads
- Never knot or twist a cargo sling beyond that of a choker lift
- Avoid snatch or shock loading as the WLL can easily be exceeded in such circumstances
- Avoid contact with heat and hot surfaces
- Never trap a cargo sling under a load; crushing can seriously damage a cargo sling
- Do not use slings to transport people or allow people to pass under a suspended load
- On completion of the lifting operation, return the cargo sling to secure storage
- Prior to placing in storage, inspect the cargo sling for any damage which may have occurred during use
- Cargo slings which have become wet in use or as a result of cleaning should be hung up and allowed to dry naturally
- Cargo slings should be stored in clean, dry and well ventilated conditions, at room temperature
- Do not store or use cargo slings for extended periods in direct sunlight or sources of UV radiation
- Never attempt to repair cargo slings, dispose of immediately if damaged or visibly worn
- A cargo sling that has a missing or unreadable label and is unidentifiable should be disposed of
- Checks should also include any fittings and lifting accessories used in association with the cargo sling
- Heat or friction damage is indicated by the fibres taking on a glazed appearance; in extreme cases, fusion of the fibres can occur. If this is visible the cargo sling should be removed from service
- At very low temperatures when moisture is present ice can form within the sling and there is a risk the ice can act as a cutting agent and damage the sling fibres
- All cargo slings should be part of a regular examination regime. Always follow national regulations or guidelines on examination frequency and maximum allowed working lifespan for slings
- Examination frequency should be related to the sling frequency of use

Colour Code	WLL (t) X 1000kg	Basket hitch				
		Straight lift	Choked lift	Parallel 0-6°	7-45°	45-60°
		M=1.0	M=0.8	M=2.0	M=1.4	M=1.0
Violet	1.0	1.0	0.8	2.0	1.4	1.0
Green	2.0	2.0	1.6	4.0	2.8	2.0
Yellow	3.0	3.0	2.4	6.0	4.2	3.0
Grey	4.0	4.0	3.2	8.0	5.6	4.0
Red	5.0	5.0	4.0	10.0	7.0	5.0

Working Load Limit (WLL) Chart Guidance

- M = mode factor
- Note: Always use the sling in accordance to the working load limit chart above and sling label.
- A parallel basket hitch would require 2 lifting hooks as shown. Up to 6° vertical deviation of the sling is allowed for a mode factor of 2.0
 - If the load is not a uniform shape and the sling goes through multiple angles around the load or the sling angle is beyond 60° (close to horizontal across the top of the load) then the mode factor should be 1.0
- CAUTION: A choked lift has a mode factor below the WLL of the sling. Do not exceed.

Certificate of Conformity

The undersigned: Mr Darrell Morris
as authorized by: Silverline Tools
Declares that
Identification code: 282524
Description: Flat Woven Webbing Cargo Sling 1 Tonne
Capacity (WLL): 1000kg

Safety Factor: 7:1
Effective Length: 4m
Material: PES (polyester)

Batch: MFG:

Conforms to the following directives and standards:
• Machinery Directive 2006/42/EC
• EN1492-1/A1:2008

Notified body: TÜV SÜD Shanghai, China
The technical documentation is kept by: Silverline Tools
Date: 09/09/2013
Signed by:
Director
Name and address of Manufacturer or Authorised representative:
Powerbox International Ltd., Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22 8HZ United Kingdom



Caractéristiques techniques		Longueur de l'œil :	300mm
Limite de charge en poids :	1000 kg	Couleur :	violette
Elongation à la charge maximale :	3 %	Matière :	Polyester à fibre PES
Rapport de sécurité :	7:1	Température (d'utilisation et de rangement) :	-40° C à -90° C
Longueur r :	4m	Poids :	850g
Largeur :	30mm		
Épaisseur :	2 x 2,6mm		
Type d'élingue :	B2		

Consignes de sécurité relatives aux élingues

- Toute sangle doit être inspectée avant toute utilisation par une personne compétente
- S'assurer que tout utilisateur de cette sangle soit averti de la limite de charge en poids, le coefficient de sécurité et configuration d'élingage données dans ces instructions
- Il est impératif de vérifier la capacité d'arrimage maximale de la sangle avant toute utilisation.
- Choisir la sangle en fonction de sa longueur et de sa solidité pour le mode d'utilisation visé
- Fixer la charge avec précaution, en tenant compte de son volume et de sa hauteur
- Lorsque deux sangles d'arrimage ou plus sont utilisées pour immobiliser une charge, celles-ci doivent de préférence être identiques et dans l'idéal provenir du même lot
- Protéger les sangles contre tout frottement, contre les bords coupants et toute surface susceptible de les endommager
- NOTE: ne tirez pas sur une sangle coincée sous une charge pour l'en retirer
- Ne jamais entortiller ni faire de nœud sur une sangle
- Ne jamais réparer une sangle : en cas de doute, la retirer du service et consulter le revendeur
- Éviter de tendre une sangle par à-coups et éviter les chargements trop rapides
- Éviter le contact avec la chaleur et les surfaces chaudes
- Ne jamais coincer une sangle sous une charge car un écrasement peut entraîner une détérioration irréversible de la sangle
- Ne pas utiliser les sangles pour soulever et déplacer des personnes, et ne laisser personne passer en dessous des charges soulevées
- Après utilisation, remplacer la sangle dans un endroit approprié
- Avant de ranger une sangle, l'inspecter pour vérifier qu'elle n'ait pas été endommagée pendant l'utilisation
- Dans le cas où une sangle serait entravée au contact de substances acides et/ou alcalines, il est conseillé de la rincer à l'eau ou avec une substance neutralisante appropriée avant de la ranger
- Suspendre une sangle ayant été mouillée au cours de l'utilisation ou en raison du nettoyage et la laisser sécher naturellement
- Conservé la sangle dans un endroit propre et sec, bien ventilé et à température ambiante
- Conservé à l'abri de la lumière directe du soleil et de toutes sources de rayons ultraviolets
- Contrôle et vérification des sangles d'arrimage textiles en service
- Ne jamais essayer de réparer des sangles, la rejeter immédiatement en cas d'usage ou d'endommagement
- Ne jamais utiliser une sangle dont l'étiquette n'est plus lisible et qui n'est plus identifiable, et doit être rejetée immédiatement
- La vérification doit également porter sur les équipements utilisés conjointement à la sangle
- En cas de doute quant à l'aptitude fonctionnelle d'une sangle, ou si certaines inscriptions ont été effacées ou sont illisibles, retirer la sangle du service et la faire vérifier par une personne compétente
- Une abrasion localisée, causée par l'usage normale de la sangle, peut entraîner une perte importante de résistance. En cas de signes visibles d'abrasion, retirer la sangle du service
- Une dégradation due à des produits chimiques entraîne un affaiblissement et un ramollissement localisés du textile. Ceci se matérialise par l'écaillage de la surface qui peut être arrachée ou enlevée par frottement. En cas de signes visibles de dégradation sous l'effet de produits chimiques, retirer la sangle du service
- Les dommages causés par la chaleur et le frottement sont reconnaissables à l'aspect lustré des fibres et dans des cas extrêmes, on peut observer une fusion des fibres. En cas de signes visibles de tels dommages, retirer la sangle du service

Code couleur	WLL (t) X 1000kg	Attaches à panier				
		Levage droit	Attaches à étranglement	Parallèle 0-6°	7-45°	45-60°
		M=1.0	M=0.8	M=2.0	M=1.4	M=1.0
Violet	1.0	1.0	0.8	2.0	1.4	1.0
Vert	2.0	2.0	1.6	4.0	2.8	2.0
Jaune	3.0	3.0	2.4	6.0	4.2	3.0
Gris	4.0	4.0	3.2	8.0	5.6	4.0
Rouge	5.0	5.0	4.0	10.0	7.0	5.0

Consignes d'utilisation du tableau de la limite de charge en poids

- M = Coefficient de sécurité
- Remarque: Utiliser toujours la sangle en accordance avec la limite de charge en poids ci-dessus et les informations de l'étiquette.
- Une attache à panier requière deux crochets de levage comme indiqué. Une déviation verticale jusqu'à 6° est tolérée pour un coefficient de sécurité de 2
 - Si la charge n'est pas uniforme, ou si la sangle est soumise à plusieurs angles autour de la charge, ou si l'angle de la sangle est supérieur à 60° (par rapport à l'horizontal du dessus de la charge), alors le facteur de sécurité doit être de 1
- ATTENTION: Des attaches à étranglement ont un coefficient de sécurité inférieur à la limite de charge en poids de la sangle. Ne pas le dépasser.

- A température très basse et en cas d'humidité, de la glace peut se former et peut endommager les fibres de la sangle
 - Toutes les sangles doivent être soumises à une inspection régulière. Toujours suivre les réglementations nationales ou les consignes sur la fréquence d'inspection et la durée de vie d'utilisation de la sangle.
 - La fréquence d'inspection doit être proportionnelle à la fréquence d'utilisation
- ### Résistance chimique du polyester en fibre PES
- Résistant aux: Acides minéraux, alcools, huiles, solvants organiques, hydrocarbures, eau et eau de mer
Non résistant aux: Alcalins, aldéhyde, éther et acide sulfurique.
- ATTENTION: Les informations sur les produits chimiques ne sont justes que des indications sur les propriétés du matériau. Elles ne tiennent pas comptes des concentrations, longueur d'exposition ou température. D'autres facteurs peuvent affecter la résistance au produit chimique.
IMPORTANT: En cas de doute sur l'endommagement de la sangle par un produit chimique, arrêter de l'utiliser immédiatement et la tremper dans de l'eau froide, la sécher naturellement puis la faire examiner par une personne compétente.
Les dommages par des produits chimiques entraînent une fragilisation du matériau qui a été exposé. Cela se traduit par un écaillage ou décoloration de la surface. Si ces signes sont visibles, la sangle ne doit plus être utilisée.

Certificat de conformité

Le soussigné : Mr Darrell Morris
Autorisé par : Silverline Tools
Déclare que le produit :
Code d'identification : 282524
Description : Élingue 1 Tonne
Limite de charge en poids : 1000kg

Rapport de sécurité : 7:1
Longueur : 4 m
Matière : Polyester à fibre PES

Lot: Date de fabrication:

Est conforme aux directives suivantes :
• Directive sur les machines 2006/42/CE
• EN1492-1/A1:2008

Organisme notifié : TÜV SÜD Shanghai, China
La documentation technique est conservée par : Silverline Tools
Date: 09/09/2013 Signature:
Directeur
Nom et adresse du fabricant ou de son représentant agréé :
Powerbox International Ltd., Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22 8HZ Royaume-Uni/8HZ United Kingdom



Technische Daten		Endschleife (Innenmaß):	300 mm
Max. Tragfähigkeit (WLL):	1000 kg (1 t)	Farbe:	violett
Dehnung unter Vollast:	3 %	Material:	PES (Polyester)
Sicherheitsfaktor:	7:1	Temperatur (Einsetz u. Lagerung):	-40 °C bis 90 °C
Länge:	4 m	Gewicht:	850G
Breite:	30 mm		
Gewebestärke:	2 x 2,6mm		
Klassifizierung:	B2		

Sicherheitshinweise für Hebebänder

- Alle Hebebänder müssen vor dem Gebrauch von einer fachkundigen Person überprüft werden
- Allen Benutzern dieses Hebebands müssen die in der Bedienungsanleitung angegebene maximale Tragfähigkeit, der Lastanschlagfaktor und die Lastkonfigurationen bekannt sein
- Vor Gebrauch muss das Hebeband auf seine Tauglichkeit für den vorgesehenen Verwendungszweck geprüft werden
- Das gewählte Hebeband muss für den Verwendungszweck stark genug sein und die richtige Länge aufweisen
- Sichern Sie die Last sorgfältig ab und berücksichtigen Sie dabei die Abmessungen der Last
- Wenn zur Absicherung der Last zwei oder mehr Hebebänder verwendet werden, dann sollten diese identisch sein und nach Möglichkeit aus derselben Produktionsserie stammen
- Hebebänder müssen gegen Reibung, scharfe Kanten und alle Oberflächen, durch die sie beschädigt werden könnten, geschützt werden
- ACHTUNG: Hebebänder dürfen nie unter Lasten herausgezogen werden
- Ein Hebeband darf nie mehr verknotet oder verdreht werden, als bei geschürnten
- Anschlagarten zulässig
- Zerr- oder Stoßbelastungen vermeiden. Die maximale Tragfähigkeit könnte sonst schnell überschritten werden
- Kontakt mit Hitze und heißen Oberflächen vermeiden
- Ein Hebeband darf niemals unter einer Last verkleben, da es durch übermäßiges Zusammendrücken ernsthaft beschädigt werden kann
- Hebebänder dürfen nicht zum Transport von Personen verwendet und der Bereich unter der schwebenden Last darf nicht betreten werden
- Nach Beendigung des Vorgangs muss das Hebeband wieder ordnungsgemäß gelagert werden
- Untersuchen Sie das Hebeband vor der Lagerung auf Schäden, die während des Gebrauchs eingetreten sein könnten
- Hängen Sie Hebebänder, die während der Benutzung oder infolge von Reinigung nass wurden, auf und lassen Sie sie auf natürliche Weise an der Luft trocknen
- Lagern Sie Hebebänder bei Zimmertemperatur an einem sauberen, trockenen und gut belüfteten Ort
- Setzen Sie Hebebänder nicht direktem Sonnenlicht oder UV-Strahlung aus
- Versuchen Sie nie, Hebebänder zu reparieren; entsorgen Sie beschädigte und abgenutzte Hebebänder umgehend
- Ein Hebeband ohne oder mit unleserlichem Etikett ist nicht klassifizierbar und muss entsorgt werden
- Die Überprüfung sollte zudem alle mit dem Hebeband verwendeten Befestigungselemente und sämtliches Zubehör umfassen
- Hitze- oder Reibungsschäden sind dadurch erkennbar, dass die Fasern glänzend aussehen, wobei die Fasern in Extremfällen miteinander verschmelzen können. Wenn dies erkennbar ist, dann muss das Hebeband aus dem Verkehr gezogen werden
- Bei Feuchtigkeit und sehr niedrigen Temperaturen kann sich im Hebeband Eis bilden, welches die Hebebänderfasern durchtrennen kann
- Alle Hebebänder müssen regelmäßigen Überprüfungen unterzogen werden. Beachten Sie dabei stets die geltenden Bestimmungen und Richtlinien bezüglich Untersuchungsfähigkeit und zulässiger maximaler Nutzungsdauer von Hebebändern.
- Die Untersuchungsfähigkeit steht in Abhängigkeit zur Nutzungsfähigkeit des Hebebands.

Chemikalienbeständigkeit – PES (Polyester)

- Beständigkeit: Mineralsäuren, Alkohole, Öle, organische Lösungsmittel, Kohlenwasserstoffe, Wasser und Meerwasser
- Keine Beständigkeit: Laugen, Aldehyde, Ether und Schwefelsäure
- ACHTUNG: Die hier angegebenen chemischen Informationen dienen lediglich als Hinweis zu den Materialeigenschaften. Dabei wurden Konzentrationen, Expositionsdauer und Temperatur nicht berücksichtigt. Chemikalienbeständigkeit wird durch zahlreiche Faktoren beeinflusst.
- WICHTIGER HINWEIS: Falls der Verdacht einer chemischen Beschädigung des Hebebands besteht, ziehen Sie es umgehend aus dem Verkehr, weichen Sie es in kaltem Wasser ein, lassen Sie es an der Luft trocknen und lassen Sie es anschließend von einer fachkundigen Person überprüfen
- Chemische Beschädigungen führen zu einer Schwächung und Erweichung des Materials. Dies zeigt sich daran, dass die Oberfläche abblättert und sich abzipfen oder abreiben lässt. In diesem Fall muss das Hebeband umgehend aus dem Verkehr gezogen werden.

Kennfarbe	Max. Tragfähigkeit (t) X 1000 kg	Anschlagart umgelegt				
		Anschlagart direkt	Anschlagart geschürzt	Parallel 0-6°	7-45°	45-60°
		M=1.0	M=0.8	M=2.0	M=1.4	M=1.0
Violett	1.0	1.0	0.8	2.0	1.4	1.0
Grün	2.0	2.0	1.6	4.0	2.8	2.0
Gelb	3.0	3.0	2.4	6.0	4.2	3.0
Grau	4.0	4.0	3.2	8.0	5.6	4.0
Rot	5.0	5.0	4.0	10.0	7.0	5.0

Übersicht zu max. Tragfähigkeiten (WLL)

- M = Lastanschlagfaktor
- Hinweis: Verwenden Sie das Hebeband stets entsprechend der oben stehenden max. Tragfähigkeiten und Etiketten.
- Für einen parallelen umgelegten Anschlag werden, wie dargestellt, zwei Lasthaken benötigt. Eine vertikale Abweichung bis max. 6° ist für einen Lastanschlagfaktor von 2,0 zulässig
 - Wenn die Last keine einheitliche Form aufweist und das Hebeband in mehreren Winkeln an der Last anliegt oder wenn der Hebebandwinkel über 60° liegt (nahezu horizontal an der Oberseite der Last), dann muss der Lastanschlagfaktor 1,0 betragen
- ACHTUNG! Bei geschürnten Anschlagart liegt der Lastanschlagfaktor unter der max. Tragfähigkeit des Hebebands. Nicht überschreiten!

Konformitätszertifikat

Name des Unterzeichners: Mr Darrell Morris
Bewilligt/durch: Silverline Tools
Erklärt, dass das Produkt:
Bezeichnung/Gerättyp: Hebeband, 1 t
Bauart/Seriennummer: 282524
Max. Tragfähigkeit (WLL): 1000kg

Sicherheitsfaktor: 7:1
Länge: 4 m
Material: PES (Polyester)

Charge: Herstellungsdatum:

Den folgenden Richtlinien entspricht:
• Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
• EN1492-1/A1:2008

Techn. Unterlagen bei: Silverline Tools
Benannte Stelle: TÜV SÜD Shanghai, China
Datum: 09.09.2013
Unterzeichnet von:
Geschäftsführender Direktor
Name und Anschrift des Herstellers:
Powerbox International Ltd., Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22 8HZ, Großbritannien



Características técnicas

Límite máximo de carga (WLL): 1.000 kg (1 toneladas)
 Elongación (WLL): 3%
 Factor de seguridad: 7:1
 Longitud: 4 m
 Anchura: 30 mm
 Grosor de la eslinga: 2 x 2,6mm
 Tipo de eslinga: B2

Longitud del lazo (interno): 300 mm
 Color: violeta
 Material: Poliéster
 Temperatura (uso y almacenamiento): -40° C a 90° C
 Peso: 850g

Instrucciones de seguridad relativa a las eslingas

- Una persona cualificada debe inspeccionar todas las eslingas antes de su uso
- Asegúrese de que todas las personas que utilicen la eslinga estén familiarizadas con la capacidad de carga máxima de esta herramienta
- Antes de utilizar la eslinga, asegúrese de que sea capaz de llevar a cabo la tarea a realizar
- La eslinga debe ser suficientemente resistente y tener la longitud adecuada para el uso previsto
- Sujete la carga con cuidado, teniendo en cuenta su tamaño y la altura de elevación
- Cuando se utilicen dos o más eslingas para sujetar una carga, deben ser idénticas, preferiblemente del mismo lote
- Las eslingas deben protegerse contra la fricción, los bordes afilados o cualquier superficie que las pueda dañar

NOTA: Las eslingas no deben arrastrarse nunca desde debajo de las cargas.

- No anude ni refuerza nunca una eslinga
- Nunca sobrecargue la capacidad máxima de la eslinga, podría dañarla
- Evite el calor y el contacto con superficies calientes
- No atrape nunca una eslinga debajo de una carga ya que el peso puede dañar gravemente la eslinga
- No utilice las eslingas para transportar a personas ni deje pasar a personas por debajo de la eslinga
- Al acabar la operación de elevación, la eslinga debe ser almacenada de forma adecuada
- Antes del almacenaje, las eslingas deben inspeccionarse para asegurarse de que no se ha producido ningún daño durante el uso
- Las eslingas que se hayan humedecido durante el uso o como resultado de la limpieza deben colgarse y dejarse secar de forma natural
- Las eslingas deben almacenarse limpias, secas y bien ventiladas, a temperatura ambiente
- No guarde ni utilice la eslinga en zonas expuestas a luz solar directa o a fuentes de radiación UV
- Nunca intente reparar eslingas que estén dañadas, deséchelas inmediatamente
- Deshágase de la eslinga en caso de que falte alguna pieza o alguna de las marcas resulta ilegible
- Compruebe también que la eslinga disponga de todos los accesorios necesarios
- El calor y la abrasión, causada por el desgate de uso general, puede causar una pérdida de resistencia. Si esto ocurre, no utilice la eslinga
- Tenga precaución, las bajas temperaturas y el hielo acumulado pueden dañar gravemente las fibras de la eslinga
- Las eslingas deben ser inspeccionadas regularmente. Siga siempre las normativas vigentes al examinar la eslinga, especialmente respecto a la vida útil de la herramienta.
- Las inspecciones deben realizarse respecto a la frecuencia de uso de la eslinga.

Código de color	WLL (t) X 1.000 kg	Enganche tipo canasta				
		Enganche vertical	Enganche corredizo	Paralelo 0-6°	7-45°	45-60°
		M=1.0	M=0.8	M=2.0	M=1.4	M=1.0
Violeta	1.0	1.0	0.8	2.0	1.4	1.0
Verde	2.0	2.0	1.6	4.0	2.8	2.0
Amarillo	3.0	3.0	2.4	6.0	4.2	3.0
Gris	4.0	4.0	3.2	8.0	5.6	4.0
Rojo	5.0	5.0	4.0	10.0	7.0	5.0

Tabla de límite de carga de trabajo (WLL)

M = factor

Nota: Utilice siempre la eslinga adecuada para la carga a levantar siguiendo las especificaciones de la eslinga y la tabla indicada más arriba.

- Para levantar cargas con enganche tipo canasta necesitará utilizar dos ganchos tal y como se muestra en la ilustración. En el factor 2.0 la eslinga podrá desviarse verticalmente hasta 6°
- Cuando la carga sea uniforme y la eslinga pasa a través de múltiples ángulos sobre la carga o cuando el ángulo de la eslinga sea inferior a 60° (alrededor de la parte superior de la carga), el factor será 1.0

PRECAUCIÓN: El factor del enganche tipo corredizo está por debajo del límite de carga de trabajo. No sobrepase los límites.



Specifiche Tecniche

Capacità (WLL): 1000kg (1 Tonnellate)
 Allungamento a WLL: 3%
 Fattore di sicurezza: 7:1
 Lunghezza: 4m
 Larghezza: 30mm
 Spessore Tessitura: 2 x 2,6mm
 Tipo Cinghia: B2

Lunghezza degli occhi (interno): 300mm
 Colore: violeta
 Materiale: PES (poliestere)
 Temperatura (utilizzo e conservazione): -40° C a 90° C
 Peso: 850g

Sicurezza durante l'uso delle cinghie di carico

Impiego sicuro di attrezzature di sicurezza tessile

- Tutte le imbracature di carico devono essere controllate prima dell'uso da una persona competente
- Assicurarsi che tutti gli utenti di questa cinghia hanno familiarità con il WLL, fattore di modalità e configurazioni di carico descritte in queste istruzioni
- Prima di utilizzare l'imbracatura del carico assicurarsi che il punteggio è adatto per il compito previsto
- La cinghia scelta dovrebbe essere sia abbastanza forte e della lunghezza corretta per la modalità di utilizzo
- Fissare adeguatamente il carico, tenendo conto delle dimensioni del carico e l'altezza da sollevare
- Quando due o più cinghie da carico sono usate per fissare i carichi, dovrebbero essere identiche, preferibilmente dallo stesso lotto
- Imbracature del carico dovrebbero essere protette contro l'attrito, spigoli vivi o da qualsiasi superficie che può provocare danni

NB: Imbracature del carico non dovrebbero mai essere tirate da sotto i carichi.

- Non annodare o torcere una cinghia di carico oltre quello di un sollevatore ingorgo
- Evitare di strappare o caricare impulsivamente siccome il WLL può essere facilmente superato in tali circostanze
- Evitare il contatto con il calore e superfici calde
- Non intrappolare una cinghia da carico sotto carico; schiacciamento può danneggiare seriamente una cinghia
- Non utilizzare imbracature per trasportare persone o permettere alle persone di passare sotto un carico sospeso
- Una volta terminate le operazioni di sollevamento la cinghia dovrà essere riposta e correttamente conservata
- Prima di conservare le cinghie controllare che non siano state danneggiate durante l'uso.
- Le cinghie che sono state bagnate durante l'uso o durante le procedure di pulizia dovranno essere appese e lasciate asciugare naturalmente
- Non tentare mai di riparare cinghie da carico, smaltire immediatamente se danneggiato o visibilmente usurato
- Una cinghia da carico che ha una etichetta mancante o illeggibile ed è identificabile devono essere smaltiti
- I controlli devono includere anche eventuali raccordi e accessori di sollevamento utilizzati in associazione con l'imbracatura del carico
- Riscaldamento o danni d'attrito è indicato dalle fibre assumendo un aspetto satinato, in casi estremi, la fusione delle fibre può verificarsi. Se questo è visibile la cinghia da carico deve essere rimossa dal servizio
- A basse temperature molto in presenza di umidità può formarsi del ghiaccio all'interno della cinghia e c'è il rischio che il ghiaccio può agire come un agente di taglio e danneggiare le fibre dell'imbracatura
- Tutte le imbracature da carico dovrebbero essere parte di un regime di controllo regolare. Attenersi sempre alle normative o linee guida sulla frequenza esame e massima della vita di funzionamento consentita per cinghie nazionali.
- Frequenza esame dovrebbe essere legato alla frequenza imbracatura di utilizzo.

Codice colore	WLL (t) X 1.000 kg	Cesto Intoppo				
		Sollevamento dritto	Sollevamento ingorgo	Paralelo 0-6°	7-45°	45-60°
		M=1.0	M=0.8	M=2.0	M=1.4	M=1.0
Viola	1.0	1.0	0.8	2.0	1.4	1.0
Verde	2.0	2.0	1.6	4.0	2.8	2.0
Giallo	3.0	3.0	2.4	6.0	4.2	3.0
Grigio	4.0	4.0	3.2	8.0	5.6	4.0
Rosso	5.0	5.0	4.0	10.0	7.0	5.0

Límite de carga de trabajo (WLL) Diagrama de guía

M = factor

NB: Utilizzare sempre la cinghia in conformità alla guida dellimito del carico di lavoro sopra e all'etichetta della cinghia.

- Un cesto intoppo parallelo richiederebbe 2 ganci di sollevamento, como mostrato. Fino a 6° di deviazione verticale della cinghia è consentita per un fattore di modalità di 2,0
- Se il carico non è una forma uniforme e l'imbragatura passa attraverso molteplici angoli intorno al carico o l'angolo dell'imbragatura è oltre 60° (orizzontale vicino alla parte superiore del carico) allora il fattore di modalità dovrebbe essere 1,0

ATTENZIONE: Un sollevamento ingorgo ha un fattore di modalità sotto il WLL della cinghia. Non superare



Specificatie

Capaciteit (WLL): 1000 kg
 Rek bij WLL: 3%
 Veiligheidsfactor: 7:1
 Lengte: 4 m
 Breedte: 30 mm
 Dikte: 2 x 2,6 mm
 Hijsband type: B2

Oog lengte (binnen): 300 mm
 Kleur: violet
 Materiaal: Polyester
 Temperatuur gebruik en opberging: -40° C tot 90° C
 Gewicht: 850g

Sjorband veiligheid

- Alle sjorbanden horen voor gebruik door een bevoegd persoon geïnspecteerd te worden
- Zorg ervoor dat alle gebruikers bekend zijn met laaieigenschappen, beschreven in deze handleiding
- Zorg ervoor dat de sjorband geschikt is voor het uit te voeren werk
- De geselecteerde sjorband dient zowel sterk genoeg als lang genoeg voor het betreffende gebruik te zijn
- De last dient voorzichtig geladen te worden, rekening houdend met de hoogte van de last en de omvang van het voortlig waarmee het vervoerd wordt
- Indien er twee of meerdere sjorbanden gebruikt worden om een last vast te zetten, moeten deze identiek, bij voorkeur van hetzelfde merk, zijn
- De sjorbanden dienen beschermd te worden tegen wrijving, scherpe randen en oppervlakken die ze kunnen beschadigen

LET OP: Trek een sjorband nooit onder een last vandaan

- Een sjorband mag niet geknoopt en gedraaid worden
- Nooit aan schok- of stootbelasting onderwerpen. De maximale last kan zo gemakkelijk overschreden worden
- Vermijdt contact met hittebronnen en hete oppervlakken
- Kiem een sjorband nooit onder een last vast. Dit kan de riem ernstig beschadigen
- Gebruik sjorbanden niet voor het verplaatsen van personen
- Na afloop van de kuis dient de sjorband op de juiste wijze en plaats opbergen te worden
- Alvorens de sjorband op te bergen, deze inspecteren op schade die tijdens gebruik kan zijn opgetreden
- Indien de sjorband nat is geworden tijdens gebruik of door reiniging, deze ophangen en natuurlijk laten opdrogen
- De sjorband in een schone, droge en goed geventileerde ruimte op kamertemperatuur bewaren
- Niet in direct zonlicht of bronnen van uv-straling opbergen of gebruiken
- Probeer sjorbanden niet te repareren. Versleten of beschadigde banden moeten onmiddellijk weggegooid worden
- Controleer tevens alle bevestigingsmiddelen die samen met de sjorband gebruikt worden
- Hite- of wrijvingschade is te herkennen aan glazig uitziende vezels en, in ernstige gevallen, samensmelting van de vezels. Als dit zichtbaar is, de sjorband onmiddellijk uit gebruik nemen.
- Bij erg lage temperaturen verandert vocht in de sjorband mogelijk in ijs. Het ijs kan de sjorband beschadigen
- Siorbanden horen regelmatig, volgens nationale richtlijnen geïnspecteerd te worden.
- De inspectiefrequentie hangt af van de gebruiksfrequentie.

Kleurcode	WLL (t) X 1.000 kg	Mand heffen				
		Recht heffen	Lus heffen	Parallel 0-6°	7-45°	45-60°
		M=1.0	M=0.8	M=2.0	M=1.4	M=1.0
Paars	1.0	1.0	0.8	2.0	1.4	1.0
Groen	2.0	2.0	1.6	4.0	2.8	2.0
Geel	3.0	3.0	2.4	6.0	4.2	3.0
Grijs	4.0	4.0	3.2	8.0	5.6	4.0
Rood	5.0	5.0	4.0	10.0	7.0	5.0

Maximale draaglast (WLL) overzicht

M = lastfactor

Let op: Gebruik de hijsband in overeenstemming met bovenstaand schema

- Bij het parallel mand heffen zijn 2 haken vereist. Bij een lastfactor van 2,0 is een afwijking van 6° toegestaan
- Wanneer de last geen gelijke vorm aanneemt en de hijsband gaat door meerdere hoeken om de last heen, of wanneer de band hoek verder dan 60° reikt (bijna horizontaal over de bovenzijde van de last) hoort de lastfactor 1,0 te zijn

WAARSCHUWING: Bij het lus heffen ligt de lastfactor lager dan de maximale draaglast. Overschrijdt de last niet

Resistencia química - Poliéster

Resistente: Resistente a los ácidos minerales, alcohol, lubricantes, disolventes orgánicos, hidrocarburos, agua y agua de mar.

No resistente: Alcali, aldehídos, éteres y ácido sulfúrico.

PRECAUCIÓN: La información química suministrada en este documento es sólo una guía general para las propiedades del material. En estos datos no se han tenido en cuenta factores como la concentración, longitud, tiempo de exposición o temperatura. Existen varios factores que pueden afectar a la resistencia química.

IMPORTANTE: Si detecta que la eslinga ha sido dañada a causa de productos químicos, retirela inmediatamente del servicio. Lávela con agua fría y déjala secar. A continuación la eslinga debe ser inspeccionada por una persona cualificada.

Los productos químicos pueden debilitar y dañar el material de la eslinga. Los productos químicos provocan erosión del material. En este caso, retire la eslinga del servicio inmediatamente.

Certificado de conformidad

El abajo firmante: Mr Darrell Morris

Autorizado por: Silverline Tools

Declara que el producto:

Código de identificación: 282524

Descripción: Eslinga 1 toneladas

Límite máximo de carga (WLL): 1000kg

Factor de seguridad: 7:1

Longitud: 4 m

Materia: Poliéster

Lote:

Fabricado:

Está en conformidad con las directivas:

- Directiva de máquinas 2006/42/CE
- EN1492-1/A1:2008

Organismo notificado: TÜV SÜD Shanghai, China

La documentación técnica se conserva en: Silverline Tools

Fecha: 09/09/2013

Firma:

Director

Nombre y dirección del fabricante o representante autorizado:

Powerbox International Ltd., Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22 8HZ, Reino Unido.

Resistenza chimica - PES (poliestere)

Resistente: Acidi minerali, alcoli, oli, solventi organici, idrocarburi, acqua e acqua di mare

Non resistente: Alcali, aldeidi, eteri e acido solforico

ATTENZIONE: Le informazioni chimiche fornite qui è solo una guida generale per le proprietà del materiale. Esso non tiene conto delle concentrazioni, durata dell'esposizione o della temperatura.

Molti fattori possono influenzare la resistenza chimica

IMPORTANTE: Se si sospetta che la cinghia può essere stata danneggiata da un prodotto chimico togliere dal servizio subito, ammolliarlo in acqua fredda, asciugare naturalmente e fare in modo di far controllare la cinghia da una persona competente

Danno chimico provoca indebolimento e rammolimento del materiale, qualora esposto. Questo è indicato dalla desquamazione della superficie che può essere strappato o strofinato via. Se questo è visibile l'imbragatura da carico dovrebbe essere rimosso dal servizio

Certificato di conformità

Il sottoscritto: Sig. Darrell Morris

Come autorizzato da: Silverline Tools

Dichiara che

Codice di identificazione: 282524

Descrizione: Cinghia da Carico 1 Tonnellate

Capacità (WLL): 1000kg

Fattore di sicurezza: 7:1

Lunghezza: 4m

Materiale: PES (poliestere)

Lotto:

Fabricado:

È conforme alle seguenti direttive e norme:

- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- EN 1492-1 + A1: 2008

Organismo notificado: TÜV SÜD Shanghai, China

La documentazione tecnica è conservata da: Silverline Tools

Data: 09/09/2013

firma:

Direttore

Nome e indirizzo del fabbricante:

Powerbox International Ltd., Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22 8HZ, Regno Unito

Chemische bestandheid - Polyester

Bestand tegen: Anorganisch zuur, alcohol, olie, organische oplosmiddelen, koolwaterstof, water en zeewater.

Niet bestand tegen: Alkalische stoffen, aldehyde, ether en zwavelzuur

LET OP: De informatie betreft de chemicaliën is slechts een richtlijn en voorziet geen informatie betreff concentraties, blootstellingsperiodes en temperatuur. Vele factoren kunnen de chemische bestandheid beïnvloeden.

BELANGRIJK: Wanneer u vermoedt dat de sjorband door chemicaliën beschadigd is, dempt u deze in koud water, droogt u deze natuurlijk en laat u deze door een bevoegd persoon inspecteren. Chemische beschadiging werkt vaak en verzacht het materiaal. Vlokorming is zichtbaar en vezels kunnen van de sjorband worden afgeveegd/plukt. De sjorband moet in dit geval weggegooid worden.

EG-conformiteitscertificaat

De ondergetekende: Mr Darrell Morris

Gemachtigd door: Silverline Tools

Verklaart dat

Identificatienummer: 282524

Beschrijving: Hijsband, 1 Tonne

Capaciteit (WLL): 1000kg

Veiligheidsfactor: 7:1

Lengte: 4 m

Materiaal: Polyester

Groep:

Fabricagedatum:

Volddet aan de volgende richtlijnen:

- Machinerichtlijn 2006/42/EG
- EN1492-1/A1:2008

Kenningsinstantie: TÜV SÜD Shanghai, China

De technische documentatie wordt bijgehouden door: Silverline Tools

Datum: 09-09-2013

Handtekening:

Directeur

Naam en adres van fabrikant of gemachtigde:

Powerbox International Ltd., Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22 8HZ, Verenigd Koninkrijk