

# Avaliação de riscos de acordo com a norma DIN EN ISO 14971 para lupas

A norma DIN EN ISO 14971 fornece uma abordagem estruturada para a identificação, avaliação, controlo e monitorização dos riscos. A avaliação de risco para as lupas, incluindo o risco específico de incêndio devido à radiação solar em caso de abandono negligente, é apresentada de seguida.

## 1. Domínio de aplicação

As lupas são instrumentos ópticos de precisão utilizados na garantia de qualidade e nos ensaios de materiais. O objetivo da avaliação dos riscos é identificar todos os riscos potenciais que possam surgir durante a utilização, o armazenamento e o manuseamento e desenvolver medidas para os minimizar.

#### 2. Análise de risco

# 2.1 Identificação dos riscos

#### **Riscos reconhecidos:**

#### 1. Riscos mecânicos:

- o Quebra da lente ou da caixa devido a queda ou manuseamento incorreto.
- o Ferimentos devido a arestas vivas em caso de danos.

### 2. Riscos ópticos:

- Brilho devido a reflexos na lente.
- o Fadiga ocular durante uma utilização prolongada sem ajustamento ergonómico.

#### 3. Riscos de utilização:

- Interpretação incorrecta dos valores medidos devido a escalas pouco claras ou a erros de calibração.
- o Redução da precisão devido a lentes sujas ou riscadas.

#### 4. Riscos ambientais:

- o Envelhecimento do material devido à radiação UV ou a temperaturas extremas.
- o Risco de incêndio devido à luz solar se a lupa for deixada à vista.

Kitotec GmbH - Carl-Zeiss-Straße 11 - D-53340 Meckenheim Telefone: +49(0)2225 - 7095720 - E-Mail: info@kitotec.biz DE 289066722 - HRB Bonn 19953 - Número de identificação fiscal: 222/5710/3740





H S











## 5. Riscos químicos:

o Libertação de substâncias nocivas devido a materiais insuficientemente testados em condições extremas.

# 6. Riscos eléctricos (para os modelos com iluminação):

- Sobreaquecimento da fonte de luz.
- Curto-circuitos ou avarias eléctricas.

#### 2.2 Avaliação dos riscos

Cada risco é avaliado em termos de gravidade (S) e probabilidade (P). O número de prioridade do risco (RPN) é calculado da seguinte forma

 $RPZ=S\times P\setminus text\{RPZ\}=S\setminus times\ PRPZ=S\times P$ 

## Escalas de classificação:

- Gravidade (S): 1 (baixa) a 5 (crítica)
- Probabilidade (P): 1 (improvável) a 5 (frequente)

Risco	S P RPZ	Comentário
Quebra da lente/carcaça	3 3 9	Possível risco de lesão e perda de função.
Lesões devido a arestas partidas	428	O risco pode ser reduzido através do material e da conceção da habitação.
Brilho por reflexo	236	Os revestimentos antirreflexo podem minimizar o risco.
Interpretação incorrecta dos dados	4 3 12	São necessárias escalas e formação mais claras.
Envelhecimento do material devido à radiação UV	236	Os materiais duradouros reduzem este risco.
Risco de incêndio devido à radiação solar	5 2 10	Risco crítico, dependendo da utilização e do ambiente.
Sobreaquecimento da fonte de luz	428	Recomenda-se a utilização de LEDs de alta qualidade.



H S E CERT





Kitotec GmbH - Carl-Zeiss-Straße 11 - D-53340 Meckenheim Telefone: +49(0)2225 - 7095720 - E-Mail: info@kitotec.biz DE 289066722 - HRB Bonn 19953 - Número de identificação fiscal: 222/5710/3740









## 3. Controlo dos riscos

Os riscos identificados são controlados através de medidas preventivas:

Risco	Medidas
Quebra da lente/carcaça	Utilização de materiais à prova de estilhaços, como o policarbonato.
Lesões devido a arestas par- tidas	Caixa de design com proteção contra estilhaços.
Brilho por reflexo	Revestimento antirreflexo na lente.
Interpretação incorrecta dos dados	Otimizar as balanças, instruções claras e calibração regular.
Envelhecimento do material devido à radiação UV	Materiais resistentes aos raios UV e coberturas de proteção.
Risco de incêndio devido à ra- diação solar	Avisos no produto e nas instruções: "Não deixar exposto à luz solar direta". Fornecer capas ou estojos de proteção.
Sobreaquecimento da fonte de luz	Monitorização da temperatura e LEDs de alta qualidade.

# 4. Riscos devidos à radiação solar: pormenores

Risco: Sob a luz direta do sol, a lupa pode funcionar como um vidro incandescente e provocar um incêndio ao focar a luz. Este risco é particularmente relevante se a lupa for deixada sem vigilância na proximidade de materiais inflamáveis.

Classificação: Gravidade (S): 5 (crítica, pois existe o risco de danos materiais e pessoais) Probabilidade (P): 2 (rara, pois é necessária a conjugação de vários factores)







Kitotec GmbH - Carl-Zeiss-Straße 11 - D-53340 Meckenheim Telefone: +49(0)2225 - 7095720 - E-Mail: info@kitotec.biz DE 289066722 - HRB Bonn 19953 - Número de identificação fiscal: 222/5710/3740









### **RPZ: 10** |

# Medidas de minimização dos riscos:

### 1. Conceção:

- o Fornecer coberturas ou coberturas de proteção.
- Proteção contra luz difusa que impede o agrupamento de luz quando não está a ser utilizada.

#### 2. Notas:

- Avisos no produto e no manual de instruções: "Não deixar exposto à luz solar direta."
- Recomendações para um armazenamento seguro (por exemplo, num estojo).

# 3. Educação dos utilizadores:

Material informativo sobre o manuseamento e armazenamento corretos.

#### 4. Materiais:

o Caixa resistente ao calor para atrasar ainda mais possíveis incêndios.

#### 5. risco residual e controlo

 Risco residual: Apesar das medidas tomadas, subsiste um pequeno risco residual, nomeadamente em caso de utilização incorrecta ou de desrespeito das advertências.

#### • Controlo:

- As reacções dos utilizadores e os incidentes comunicados devem ser sistematicamente recolhidos e analisados.
- Revisão regular e, se necessário, melhoria da conceção e dos avisos.

#### 6. Conclusão

H S

Os riscos das lupas podem ser reduzidos para um nível aceitável através de medidas técnicas, organizacionais e educativas adequadas. Deve ser dada a maior atenção ao risco de incêndio devido à radiação solar, que pode ser eficazmente minimizado através de avisos, coberturas de proteção e ajustes de design.









