

Avaliação de riscos de acordo com a norma DIN EN ISO 14971 para o sistema de medição de comprimentos "Electronic Scale"

1. objetivo da avaliação dos riscos

O objetivo é identificar, analisar e avaliar os riscos potenciais associados à operação, manutenção e ambiente do sistema de medição de comprimentos "Electronic Scale". Com base nisto, são desenvolvidas medidas de controlo dos riscos para garantir a segurança do sistema e assegurar a conformidade com a norma DIN EN ISO 14971.

2. identificação dos riscos

Os riscos do sistema estão divididos nas seguintes categorias: categorias:

1. Funcionamento

- Erros de medição devido a calibração incorrecta ou desgaste: Resultados imprecisos devido a desgaste do retículo, da tira indutiva ou calibração incorrecta.
- Manuseamento incorreto da corrediça de medição: Danos no mecanismo devido a utilização incorrecta (por exemplo, aplicação de força excessiva).
- Transmissão incorrecta de dados: Transmissão incompleta ou incorrecta dos resultados de medição para dispositivos externos através da interface RS232.

2. Condições ambientais

- Exceder a gama de temperaturas: O funcionamento fora dos limites especificados de +10 a +40°C pode afetar os componentes electrónicos ou o visor.
- Contaminação da haste de guia: Os depósitos podem danificar os sensores e a mecânica.

3. Eletrónica

- Falha da pilha: Falha da função de medição se a pilha estiver vazia ou incorretamente inserida.
- Danos na eletrónica devido a manutenção inadequada: Eletrónica defeituosa devido a manuseamento inadequado durante a reposição ou limpeza.

4. Ergonomia e facilidade de utilização

 Esforço do utilizador: Uma postura de trabalho inadequada sem a utilização de microscópios ou sistemas de vídeo pode provocar desconforto físico (costas, olhos).

Kitotec GmbH - Carl-Zeiss-Straße 11 - D-53340 Meckenheim Telefone: +49(0)2225 - 7095720 - E-Mail: info@kitotec.biz















5. Acessórios e integração

- Incompatibilidade dos acessórios: resultados de medição incorrectos devido à utilização de gratículas ou sistemas ópticos inadequados.
- Perda de dados devido a problemas de interface: A interface USB ou a transmissão de dados RS232 pode perder ou corromper dados.

3. avaliação dos riscos

A avaliação baseia-se na gravidade (S), na probabilidade (P) e na capacidade de reconhecimento (D) dos riscos.

Risco	Gravid- ade (S)	Probabilid- ade (P)	Reconheci- mento (D)	Número de prioridade do risco (RPN)
Erro de medição devido ao desgaste	Médio (3)	Médio (3)	Alta (1)	9
Manuseamento incorreto do trenó	Alta (4)	Baixa (2)	Médio (2)	16
Erro de transmissão de dados	Médio (3)	Médio (3)	Alta (1)	9
Temperatura excedida	Médio (3)	Baixo (2)	Médio (2)	12
Pessoal da gestão da conta- minação	Alta (4)	Médio (3)	Médio (2)	24
Falha da bateria	Médio (3)	Alta (4)	Alta (1)	12
Danos electrónicos devido à manutenção	Alta (4)	Baixo (2)	Médio (2)	16
Carga do utilizador	Médio (3)	Médio (3)	Alta (1)	9
Acessórios incompatíveis	Alta (4)	Baixa (2)	Médio (2)	16
Interface de perda de da- dos	Médio (3)	Médio (3)	Alta (1)	9

4. medidas de controlo dos riscos

1. Medidas técnicas

- Assegurar a precisão da medição: Calibração e inspeção regulares das placas de medição. Substituir o retículo quando estiver gasto.
- Proteção contra a sujidade: Introduzir um conceito de limpeza com panos que não largam pêlos e um produto de limpeza adequado.

Kitotec GmbH - Carl-Zeiss-Straße 11 - D-53340 Meckenheim Telefone: +49(0)2225 - 7095720 - E-Mail: info@kitotec.biz















 Controlo da temperatura: Referência nas instruções de funcionamento para utilização apenas dentro da gama de temperaturas especificada.

2. Facilidade de utilização

- Melhorar a ergonomia: Promoção de soluções de microscópio ou vídeo para reduzir o esforço físico.
- Expandir as instruções de funcionamento: Instruções claras, passo a passo, para calibração, manutenção e resolução de problemas.

3. Interfaces e software

- Assegurar uma transmissão de dados sem erros: Implementação de protocolos de teste no software para validação de dados.
- Verificar a compatibilidade dos acessórios: Etiquetagem clara dos sistemas ópticos e acessórios compatíveis.

4. Formação e documentação

- Formação dos utilizadores sobre o manuseamento e a manutenção corretos do sistema.
- Tabela pormenorizada das mensagens de erro no manual de instruções, incluindo os passos de manutenção.

5 Risco residual e aceitação

Uma vez implementadas as medidas, a maioria dos riscos é reduzida para um nível aceitável. Existe um risco residual em caso de utilização incorrecta e de defeitos mecânicos ou electrónicos imprevistos.

6. conclusão

HS

O sistema de medição de comprimentos "Electronic Scale" apresenta riscos típicos dos aparelhos de precisão mecânico-electrónicos. No entanto, os riscos podem ser reduzidos a um nível aceitável através de manutenção, formação e medidas técnicas adequadas. Recomenda-se uma gestão contínua dos riscos que tenha em conta as reacções dos utilizadores.









