

Características técnicas	
Conformidad:	EN149:2001+A1:2009
Vida útil:	Fecha de caducidad indicada en el producto o embalaje
Aplicación:	Un solo uso
Nivel de protección	FFP2 NR
Duración de la protección	≤ 8 horas
Tamaño:	Estándar
Directiva EPI 2016/425/UE	



Lleve protección auditiva
Lleve protección ocular
Lleve protección respiratoria
Lleve un casco de seguridad



Conforme a las normas de seguridad y la legislación correspondiente.



Manual disponible online



Lleve guantes de seguridad



Lee el manual de instrucciones



0086 Número de organismo notificado

Explicación de las normas y los niveles de protección

Instrucciones generales de seguridad



ADVERTENCIA:

Asegúrese siempre de que el producto sea:

- Adecuado para la aplicación a realizar.
- Esté ajustado correctamente.
- Siempre se debe llevar puesto durante los períodos de exposición.

- Sustituirlo cuando sea necesario.
- Este producto puede verse afectado negativamente por ciertas sustancias químicas. Póngase en contacto con Silverline para obtener más información.
- Para proteger al usuario correctamente, se requiere formación previa, uso y mantenimiento correctos, según las instrucciones indicadas por Silverline.
- Respete siempre las indicaciones de ADVERTENCIA mostradas en este manual y en el embalaje de este producto.
- El incumplimiento de todas las instrucciones sobre el uso de este producto de protección personal o el uso incorrecto del producto durante todos los períodos de exposición puede afectar negativamente la salud del usuario, provocar una enfermedad grave, potencialmente mortal o una discapacidad permanente.
- Lea todas las instrucciones y consérvelas para futuras referencias.

Instrucciones de seguridad específicas

- IMPORTANTE:** El usuario debe recibir formación apropiada y leer las instrucciones de seguridad antes de colocarse y utilizar la mascarilla. Solo se debe utilizar la mascarilla en áreas bien ventiladas, sin deficiencia de oxígeno y sin gases explosivos. La mascarilla se debe colocar de manera correcta para garantizar el efecto de protección indicado. El sellado de la mascarilla se verá dificultado por la presencia de barba.
- Deseche y sustituya la mascarilla en los casos siguientes:**
1. Se ha quitado la mascarilla en un área contaminada.
 2. La respiración se hace más difícil por razones de obstrucción de la válvula.
 3. La mascarilla se ha dañado.
- ADVERTENCIA:** No respire las instrucciones y advertencias relativas al uso de la mascarilla durante la totalidad del período de exposición reducirá la eficacia de la mascarilla y podría causar enfermedades o discapacidades.

Aplicaciones

Mascarillas respiratorias de un solo uso para la protección contra polvo no tóxico, fibras y vapor.

Instrucciones de ajuste

IMPORTANTE: Para proporcionar el nivel de protección requerido, es esencial que la mascarilla respiratoria esté ajustada correctamente. Por favor, siga las siguientes instrucciones y consulte el diagrama incluido a continuación:

1. Sujete la mascarilla con la mano y con el puente nasal en la punta de sus dedos, de manera que las cintas elásticas cuelguen libremente por debajo de la mano.
2. Presione la mascarilla firmemente contra su cara con el puente nasal colocado en el puente de su nariz.
3. Coloque las cintas sobre su cabeza una por una. Coloque la banda superior en la parte posterior de la cabeza. Coloque la banda inferior por debajo de las orejas.
4. Utilice ambas manos y amolde el puente metálico con la forma de su nariz.



Comprobación

ADVERTENCIA: Realice siempre esta comprobación antes de entrar en un área de peligro respiratorio.

1. Coloque ambas manos sobre la mascarilla e inhale con firmeza.
2. Si hay fugas de aire alrededor de los bordes de la mascarilla, reajuste la mascarilla, manipulando el puente nasal y la cinta para la cabeza para poder lograr un sellado correcto.
3. Realice nuevas comprobaciones y, si no se puede lograr un sellado adecuado, NO entre en el área contaminada.

Mantenimiento

Almacenaje y vida útil

Esta mascarilla de respiración debe almacenarse en un recipiente, protegido del polvo, productos químicos, humedad, lejos de la luz solar directa y en un ambiente limpio, fresco y seco con un factor de humedad inferior al 75 % y a una temperatura entre +2 °C/+35,6 °F and +55 °C / 131 °F.

El incumplimiento de estas indicaciones puede afectar a la vida útil y al rendimiento del producto.

Limpieza y mantenimiento

No lleve a cabo cualquier tarea de limpieza y procedimientos de mantenimiento en este producto. No utilice este producto si no se ha guardado correctamente y/o no se encuentra en un estado adecuado para su uso. Elimine este producto después de su uso.

Reciclaje

Después de cada uso, deposite la mascarilla dentro de una bolsa herméticamente cerrada antes de eliminarla.

Contacto

Declaración de conformidad disponible en www.silverlinetools.es

Servicio técnico de reparación - Tel: (+44) 1935 382 222

Web: www.silverlinetools.com/es-ES/Support

Dirección:

Toolstream Ltd.

Boundary Way

Lufton Trading Estate

Yeovil, Somerset

BA22 8HZ, Reino Unido

Organismo notificado:

BSI Group

Kitemark Court

Davy Avenue, Knowhill

Milton Keynes, MK5 8PP

Reino Unido

Número de organismo notificado: 0086

Controllare l'applicazione

ADVERTENZA: eseguire sempre questo controllo prima di entrare in un'area a rischio respiratorio.

1. Per controllare il montaggio, mettere Posizionare entrambe le mani completamente sul respiratore e inspirare vigorosamente.
2. Se si sentono perdite di aria intorno ai bordi della maschera, regolare il respiratore, manipolando il ponte nasale e la fascia per effettuare una tenuta accettabile.
3. Se una corretta tenuta non può essere raggiunta NON entrare nell'area contaminata.

Manutenzione

Deposito e durata conservazione

Questo respiratore deve essere conservato in un contenitore, protetto da polvere, sostanze chimiche, umidità, lontano dalla luce diretta del sole e in un ambiente pulito, fresco e asciutto, con fattore di umidità inferiore al 75 % e in una temperatura tra +2 °C e +55 °C. La mancata osservanza di tali requisiti può influenzare la durata di conservazione e prestazione.

Pulizia e manutenzione

Non effettuare operazioni di pulizia e manutenzione su questo prodotto. Non utilizzare questo prodotto se non è stato conservato correttamente e/o non è in uno stato idoneo all'uso. Smaltire il prodotto dopo l'uso.

Smaltimento

Dopo l'uso, rimuovere con cautela la maschera in un ambiente pulito e porla in un sacchetto sigillabile prima dello smaltimento.

Contatti

Per la dichiarazione di conformità UE si prega di visitare www.silverlinetools.com/it-IT/

Per assistenza tecnica o di assistenza, si prega di contattare la linea di assistenza al numero (+44) 1935 382 222

Sito web: silverlinetools.com/it-IT/Support

Indirizzo:

Toolstream Ltd

Delimitazione

Lufton Trading Estate

Yeovil, Somerset

BA22 8HZ, Regno Unito

Organismo notificado:

BSI Group

Kitemark Court

Davy Avenue, Knowhill

Milton Keynes, MK5 8PP

Regno Unito

Número de organismo notificado: 0086

Pascontrolle

ADVERTENZA: eseguire sempre questo controllo prima di entrare in un'area a rischio respiratorio.

1. Per controllare il montaggio, mettere Posizionare entrambe le mani completamente sul respiratore e inspirare vigorosamente.
2. Se si sentono perdite di aria intorno ai bordi della maschera, regolare il respiratore, manipolando il ponte nasale e la fascia per effettuare una tenuta accettabile.
3. Se una corretta tenuta non può essere raggiunta NON entrare nell'area contaminata.

Manutenzione

Deposito e durata conservazione

Questo respiratore deve essere conservato in un contenitore, protetto da polvere, sostanze chimiche, umidità, lontano dalla luce diretta del sole e in un ambiente pulito, fresco e asciutto, con fattore di umidità inferiore al 75 % e in una temperatura tra +2 °C e +55 °C. La mancata osservanza di tali requisiti può influenzare la durata di conservazione e prestazione.

Pulizia e manutenzione

Non effettuare operazioni di pulizia e manutenzione su questo prodotto. Non utilizzare questo prodotto se non è stato conservato correttamente e/o non è in uno stato idoneo all'uso. Smaltire il prodotto dopo l'uso.

Smaltimento

Dopo l'uso, rimuovere con cautela la maschera in un ambiente pulito e porla in un sacchetto sigillabile prima dello smaltimento.

Contatti

Per la dichiarazione di conformità UE si prega di visitare www.silverlinetools.com/it-IT/

Per assistenza tecnica o di assistenza, si prega di contattare la linea di assistenza al numero (+44) 1935 382 222

Sito web: silverlinetools.com/it-IT/Support

Adress:

Toolstream Ltd, Boundary Way, Lufton Trading Estate

Yeovil, Somerset

BA22 8HZ, Regno Unito

Keuringsinstantie:

BSI Group, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowhill

Milton Keynes, MK5 8PP, Verenigd Koninkrijk

Keuringsinstantienummer:

Keuringsinstantienummer: 0086

Konservacija

Przechowywanie i okres trwałości

Produkt należy przechowywać w odpowiednim pojemniku, chroniącym ją przed: kurzeniem, chemikaliami i wilgocią, z dala od bezpośredniego wpływu światła słonecznego, w czystym, chłodnym i suchym środowisku o współczynniku wilgotności mniejszej niż 75 %, w temperaturze od +2 do 55 °C.

Czyszczenie i konserwacja

Nie wolno wykonywać żadnych procedur czyszczenia i konserwacji dotyczących tego produktu. Nie należy używać tego produktu, jeśli istnieje podejrzenie, że nie został na prawidłowo przechowywany lub nie nadaje się do użytku. Produkt należy wrzuścić po użyciu.

Użyty

Po użyciu ostrożnie usuń maskę w czystym, otoczeniu i włóż do zamykanej torby przed usunięciem.

Kontakt

Deklaracja Zgodności dostępna na www.silverlinetools.com

W celu uzyskania porady technicznej lub dotyczącej naprawy, należy skontaktować się z infolinii pod numerem (+44) 1935 382 222

Strona internetowa: silverlinetools.com/pl-PL/Support

Adres:

Toolstream Ltd.

Boundary Way

Lufton Trading Estate

Yeovil, Somerset