



Polini Alarm Code	Omschrijving	Corrective actions
10 12 15 17	Motor anomalie	Zet de fiets uit en aan. Doe dit nogmaals. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de ondersteuning.
11	Tijdelijke motor anomalie	Wacht tot de motor afgekoeld is, als het probleem blijft bestaan, contacteer Support.
13	Batterij overspanning	Zet de fiets uit en opnieuw aan, als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de ondersteuning.
14	Batterij onderspanning	Zet de fiets uit en opnieuw aan, als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de ondersteuning.
16 25	Fietser koppel anomalie detectie	Zet de fiets uit en opnieuw aan, als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de ondersteuning.
18 22	Batterij communicatie error	Controleer de connectie tussen de batterij en de motor
19	Sensor anomalie op het wiel	Controleer de positie van de magneet en snelheidssensor op het achterwiel. Controleren de sensor elektrisch verbindingen
20 21 26	Communicatie error met het display	Controleer de connectiekabel tussen de display en de motor.
23	Batterij 1, tijdelijke anomalie	Laat de batterij afkoelen, verlaag de motor bijstandsniveau
24	Batterij 2, tijdelijke anomalie	Laat de batterij afkoelen, verlaag de motor bijstandsniveau