

Stalen trapleuningen

Montage Handleiding

Montage instructies

Belangrijk vóór het monteren


Gefeliciteerd! U bent in het bezit gekomen van een Staal – trapleuning. Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u de instructies in deze handleiding nauwgezet te volgen.

Pas op voor beschadigingen

Gebruik geen mes of ander scherp voorwerp bij het openen van de verpakking. De inhoud zou beschadigd kunnen raken. Leg de inhoud op een zachte ondergrond. *(Hiervoor kunt u de verpakking gebruiken!)* Pas op wanneer u gaat boren. Controleer altijd of er geen leiding in de boorzona aanwezig is. Daarnaast kan vallend boorgruis beschadigingen veroorzaken.

Vervangt u uw huidige leuning?

Indien u uw huidige leuning aan het vervangen bent en de oude montage gaten wilt hergebruiken, dan is het aan te raden om eerst de trapleuning beugels volgens stap 4 op de muur te monteren. Vervolgens kunt u de situatie volgens stap 1 aftekenen. Aansluitend demonteert u eerst de leuningdrager zodat u op de grond de leuningdragers aan de leuning kan bevestigen.



Stap 1.

Teken de leuningdrager af op de trapleuning

U kunt de leuningdrager op ieder gewenste plek af tekenen op de trapleuning. Om voldoende draagkracht te hebben, is maximale afstand tussen de leuningdragers maximaal 1000mm.

NB: Let op! Teken de situatie af op de onderzijde van de leuning. Dit is de zijde waar er een boorgat in de leuning zit. Dit boorgat is niet bedoeld voor de bevestiging, maar is tijdens het productieproces gebruikt voor het coaten van uw leuning.

Stap 2.

Monteer de trapleuningdrager op de trapleuning.

Schroef de leuningdrager met behulp van de blanke zelftappende schroef en een elektrische slagschroevendraaier vast aan de leuning drager. Leg voor deze stap de leuning op een vlakke ondergrond zodat u voldoende kracht kunt uit oefenen voor het schroeven.


NB: Indien u geen elektrische slagschroevendraaier bezit. Is het te adviseren om de benodigde gaten voor te boren met een 3mm ijzerboor. De zelftappende schroef zal het gat vervolgens zelf verder opboren naar de benodigde maat.

Stap 3.

Teken de leuning af op de muur en boor de benodigde gaten

Plaats de leuning tegen de muur en teken de montage gaten af. Boor vervolgens met een 10mm steen boor de gaten in de muur.

NB: De beste hoogte om een trapleuning te bevestigen is ter hoogte van de heupen. Maar er zijn natuurlijk grote en kleine mensen; de ideale hoogte van een trapleuning is afhankelijk van de lengte van de mensen die van de trap gebruik maken. Wanneer er meerdere mensen van de trap gebruik maken, kun je het beste de gemiddelde lengte van de volwassen personen aanhouden. De trapleuning zal dan op een hoogte van ongeveer 85 centimeter gemonteerd worden.



Stap 4.

Monteer de leuning op de muur.

Plaats de pluggen in de muur, zodat deze minimaal glad zitten met de muur. Schroef vervolgens de stokeinde in de muur met een imbus, zodat deze 10mm uitsteken. Hang hierna de trapleuninghouders over de stokeinden en draai de dopmoeren direct handvast op de uitsteeksels van de stokeinden. Draai tot slot de dopmoeren verder aan met een steeksleutel. Doe dit met enige precisie zodat u schade aan de dopmoeren voorkomt.

**Geniet van uw gloednieuwe
Staal product.**

