

Torque Wrench 28 - 210Nm ½" Drive

FR Clé dynamométrique

DE Drehmomentschlüssel

ES Llave dinamométrica

IT Chiave torsionometrica

NL Momentsleutel

PL Klucz dynamometryczny



Register online: silverlinetools.com



Version date: 23.04.2024

EN

Manufactured in accordance with EN ISO 6789:2003, DIN 3120/12.93 & ZEK 01.2-08/12.08

Specification

Torque range:	28-210Nm
Drive:	1/2" & 3/8" (using supplied drive adaptor)
Adaptor max torque:	202Nm
Accuracy:	+/- 4%
Length:	480mm

Safety Instructions

Carefully read and understand this manual and any label attached to the tool before use. Keep these instructions with the product for future reference. Ensure all persons who use this product are fully acquainted with these instructions.

Even when following these instructions it is not possible to eliminate all residual risk factors. Use with caution. If you are at all unsure of the correct and safe manner in which to use this tool, do not attempt to use it.

- Do not force, or attempt to use a tool for a purpose for which it was not designed
- This tool is not intended for industrial use
- The use of any attachment or accessory other than those mentioned in this manual could result in damage or injury.
- The use of improper accessories could be dangerous, and may invalidate your warranty
- Where possible, always secure work. If appropriate use a clamp or vice, it will allow you to use both hands to operate your tool

FR

Fabriqu  en conformit  avec les normes EN ISO 6789:2003, DIN 3120/12.93 et ZEK 01.2-08/12.08

Caract ristiques techniques

Couple :	28 - 210 Nm
Douille :	1/2" et 3/8" (avec l'adaptateur fourni)
Couple maximal d'adaptateur :	202 Nm
Pr�cision :	+/- 4 %
Longueur :	48 cm

Consignes de s curit 

Lisez attentivement ce manuel ainsi que toute  tiquette appos e sur l'outil, et assurez-vous d'en comprendre le sens, avant l'utilisation. Rangez ces consignes avec l'outil, pour r f rence ult rieure. Assurez-vous que toutes les personnes qui utilisent cet outil aient attentivement pris connaissance de ce manuel.

Sachez qu'utiliser un outil conform ment aux prescriptions n' limine pas tous les facteurs de risque r siduels. Utilisez-le avec pr caution. N'utilisez pas cet outil si vous avez des doutes quant   la mani re de le faire de fa on s re et correcte.

- Ne forcez pas et ne tentez pas d'utiliser un outil   des fins pour lesquelles il n'a pas  t  con u.
- Cet outil n'est pas con u pour un usage industriel.
- L'utilisation de tout  quipement ou accessoire diff rent de ceux mentionn s dans ce manuel peut provoquer des dommages ou des blessures. L'utilisation d'accessoires inad quats peut  tre dangereuse et peut en outre annuler la garantie.
- Dans la mesure du possible, immobilisez la pi ce sur laquelle vous travaillez. Si cela est possible, serrez la pi ce dans un  tau ou   l'aide de serre-joints de mani re   disposer des deux mains pour manier l'outil.

DE

Nach EN ISO 6789:2003, DIN 3120/12.93 und ZEK 01.2-08/12.08 hergestellt.

Technische Daten

Drehmomentbereich:	28-210 Nm
Antrieb:	1/2 Zoll und 3/8 Zoll (mit beiliegendem Adapter)
Drehmoment Adapter:	max. 202 Nm
Genauigkeit:	�4 %
L�nge:	480 mm

Sicherheitshinweise

Betreiben Sie das Ger t erst, wenn Sie diese Bedienungsanleitungen und alle am Werkzeug angebrachten Etiketten sorgf ltig gelesen und verstanden haben. Bewahren Sie alle Anleitungen mit dem Ger t zum sp teren Nachschlagen auf. Vergewissern Sie sich, dass alle Benutzer dieses Produkts diese Bedienungsanleitung vollst ndig verstanden haben.

Auch wenn dieses Ger t wie vorgeschrieben verwendet wird, ist es nicht m glich, s mtliche Restrisiken auszuschlie en. Mit Vorsicht verwenden. Sollten Sie sich in irgendeiner Weise unsicher bez glich der sachgem  en und sicheren Benutzung dieses Werkzeugs sein, verwenden Sie es nicht!

-  berlasten und zweckfremden Sie das Werkzeug nicht, sondern verwenden Sie es ausschlie lich f r den vorgesehenen Zweck.
- Dieses Werkzeug ist nicht f r industriellen Gebrauch bestimmt.
- Die Verwendung von Zubeh rteilen, die nicht in dieser Bedienungsanleitung erw hnt sind, kann zu Sch den oder Verletzungen f hren. Der Gebrauch ungeeigneten Zubeh rs kann gef hrlich sein und das Erl schen Ihrer Garantie zur Folge haben.
- Wenn m glich muss das Werkst ck fest eingespannt werden. Verwenden Sie gegebenenfalls Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, damit beide H nde zur Bedienung des Werkzeugs frei sind.

Operating Instructions

Torque setting

- Hold the wrench with the appropriate scale facing you, and unlock the handle by rotating the knurled locking screw anticlockwise
- Rotate the handle until the '0' mark aligns with the closest value below the torque required that is marked on the shaft
- To set to the exact value, rotate the handle slowly clockwise, observing the handle markings. The torque setting is calculated by adding the numbers marked on the shaft and on the handle. (e.g. If the shaft value is 112Nm, and the handle is rotated until the '6' is aligned with the centre line, the torque setting is 118Nm)
- Lock the torque setting by rotating the knurled locking screw clockwise until finger tight

Tightening a fixing

- Install the correct socket or attachment to the square drive and apply to fixing. Tighten fixing slowly until you feel / hear the wrench 'click'. Stop tightening at this point, and release. The wrench will automatically reset for the next use

WARNING: The adaptor must not exceed a maximum torque of 202Nm.

Storage

- When the wrench is not in use, rotate the handle to the lowest torque setting, do not rotate handle below lowest setting
- This tool is a precision measuring instrument. Rough handling may damage the tool, and affect accuracy
- If the wrench has not been used for some time, operate it several times at a low torque setting. This permits the internal lubricant to recede all working parts
- Store the wrench in its case or a dry place to avoid any corrosion

Consignes d'utilisation

R glage du couple

- Tenez la cl  en orientant la graduation voulue (Newton-m tres ou livres-pieds) vers vous, puis d verrouillez la poign e en tournant la vis molet e de blocage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Tournez la poign e jusqu'  ce que le rep re « 0 » s'aligne sur la valeur marqu e sur le manche la plus proche du couple dont vous avez besoin, sans d passer ce couple.
- Pour r gler la valeur exacte, tournez la poign e lentement dans le sens des aiguilles d'une montre, en observant les rep res.

Le r glage du couple se calcule en ajoutant le nombre indiqu  sur le manche et celui de la poign e. (Par exemple si la valeur indiqu e sur le manche est de 112 Nm et que vous tournez la poign e jusqu'  ce que le chiffre « 6 » s'aligne dans l'axe, le r glage du couple sera de 118 Nm).

- Verrouillez le r glage du couple en serrant la vis molet e de blocage   la main dans le sens des aiguilles d'une montre.

Serrage d'une fixation

- Posez une douille ou un accessoire de la taille requise sur le carr  d'entra nement et appliquez l'outil sur la fixation. Serrez la fixation lentement jusqu'  ce que vous sentiez ou entendiez le d clat de la cl .   cet instant, arr tez de serrer et rel chez. La cl  se r arme automatiquement pour la prochaine utilisation.

ATTENTION : L'adaptateur ne doit pas d passer un couple maximal de 202 Nm.

Rangement

- Lorsque vous n'utilisez pas la cl , tournez la poign e sur le r glage de couple le plus bas. Ne tournez pas la poign e au-dessous du r glage le plus bas.
- Cet outil est un appareil de mesure de pr cision. Une manipulation ind licate pourrait l'endommager et d grader son exactitude.
- Si vous n'avez pas utilis  la cl  pendant un certain temps, faites-la fonctionner plusieurs fois avec un couple bas. Ceci permet au lubrifiant interne de recouvrir toutes les pi ces m caniques.
- Rangez la cl  dans un endroit sec pour  viter toute corrosion.

Bedienungsanweisung

Einstellen des Drehmoments

- Halten Sie den Schl ssel mit der passenden Skala zu sich gedreht und l sen Sie den
- Handgriff, indem Sie die ger ndelte Feststellschraube im Gegenuhrzeigersinn drehen.
- Drehen Sie den Handgriff, bis die „0“-Markierung mit dem n chstniedrigeren auf dem Schaft angegebenen Wert unter dem erforderlichen Drehmoment  bereinstimmt.
- Drehen Sie zum Einstellen des exakten Wertes den Handgriff langsam im Uhrzeigersinn und achten Sie dabei auf die Markierungen am Handgriff. Die Drehmomenteinstellung ergibt sich aus der Addition der Zahlen auf dem Schaft und auf dem Handgriff (Beispiel: Wenn der Wert am Schaft 112 Nm betr gt und der Handgriff gedreht wird, bis die „6“ auf die Mittellinie ausgerichtet ist, dann ist das Drehmoment auf 118 Nm eingestellt).
- Um die Drehmomenteinstellung zu fixieren, ziehen Sie die ger ndelte Feststellschraube im Uhrzeigersinn handfest an.

Festziehen eines Verbindungselements

- Stecken Sie einen passenden Steckschl ssel oder Aufsatz auf den Vierkanthantrieb und setzen Sie ihn auf das Verbindungselement auf. Ziehen Sie die Verbindung langsam fest, bis Sie den Schl ssel mit einem „Klicken“ einrasten h ren/sp ren. Ziehen Sie die Verbindung nun nicht weiter an, sondern entfernen Sie den Schl ssel. Der Drehmomentschl ssel stellt sich automatisch f r den n chsten Einsatz zur ck.

WARNUNG! Der Adapter darf das maximale Drehmoment von 202 Nm nicht  berschreiten.

Aufbewahrung

- Wenn der Schl ssel nicht gebraucht wird, drehen Sie den Handgriff auf die geringste Drehmomenteinstellung, jedoch nicht  ber die niedrigste Einstellung hinaus.
- Dieses Werkzeug ist ein Pr zisionsmessinstrument. Durch eine grobe Behandlung kann das Werkzeug besch digt und die Genauigkeit beeintr chtigt werden.
- Wenn der Schl ssel einige Zeit nicht benutzt wurde, stellen Sie ihn auf ein geringeres Drehmoment ein und bet tigen Sie ihn mehrmals. Dadurch kann das interne Schmiermittel alle beweglichen Teile erneut schmieren.
- Den Drehmomentschl ssel in der mitgelieferten Kiste an einem trockenen Ort lagern, um jegliche Korrosion zu vermeiden.

Maintenance

- This torque wrench has been calibrated before leaving the factory
- This is a precision measuring instrument, calibration and servicing must be performed regularly to ensure accuracy. Servicing and calibration is the responsibility of the user and accuracy is not part of the guarantee of this product
- Clean wrench using a soft brush / cloth. Do not allow wrench to get wet, or use any kind of cleaning fluid

Contact

For technical or repair service advice, please contact the helpline on (+44) 1935 382 222

Web: www.silverlinetools.com

UK Address:

Toolstream Ltd.
Boundary Way
Lufton Trading Estate
Yeovil, Somerset
BA22 8HZ, United Kingdom

EU Address:

Toolstream B.V.
Hogeweg 39
5301 LJ Zaltbommel
The Netherlands

Entretien

- Cette cl  dynamom trique a  t   talonn e avant de quitter l'usine.
- Il s'agit d'un appareil de mesure de pr cision, qui doit faire l'objet d'un  talonnage et d'un entretien r guli rs pour en garantir l'exactitude. L'entretien et l' talonnage sont de la responsabilit  de l'utilisateur.
- Nettoyez la cl    l'aide d'une brosse souple ou d'un chiffon. Ne laissez pas la cl  prendre l'humidit  et n'utilisez aucun nettoyant liquide.

Contact

Pour tout conseil technique ou r paration, veuillez nous contacter au (+44) 1935 382 222.

Site web : www.silverlinetools.com

Adresse (GB) :

Toolstream Ltd.
Boundary Way
Lufton Trading Estate
Yeovil, Somerset
BA22 8HZ, Royaume-Uni

Adresse (UE) :

Toolstream B.V.
Hogeweg 39
5301 LJ Zaltbommel
Pays-Bas

Instandhaltung

- Dieser Drehmomentschl ssel wurde vor Verlassen des Werks geeicht. Da es sich um ein Pr zisionsmessinstrument handelt, muss es regelm  ig gewartet und erneut geeicht werden, um die Genauigkeit zu gew hrleisten. Wartung und Eichung unterliegen der Verantwortung des Benutzers. Kalibrierung, Genauigkeit und Abweichungen sind nicht von der Ger tegarantie abgedeckt.
- Reinigen Sie den Drehmomentschl ssel mit einer weichen B rste oder einem weichen Tuch. Lassen Sie den Schl ssel nicht feucht werden und verwenden Sie keinerlei Reinigungsmittel.

Kontakt

Informationen zu Reparatur- und Kundendienst erhalten Sie unter der Rufnummer (+44) 1935/382222.

Webseite: www.silverlinetools.com

GB-Postanschrift:

Toolstream Ltd.
Boundary Way
Lufton Trading Estate
Yeovil, Somerset
BA22 8HZ, Gro britannien

EU-Postanschrift:

Toolstream B.V.
Hogeweg 39
5301 LJ Zaltbommel
Niederlande

Características técnicas

Capacidad de torsión:.....	28 -210 Nm
Vaso:.....	1/2" y 3/8" (utilizando el adaptador suministrado)
Par máximo del adaptador:.....	202 Nm
Precisión:.....	+/- 4 %
Longitud:.....	480 mm

Instrucciones de seguridad

Lea cuidadosamente y asegúrese de entender este manual y cualquier otra indicación antes de usar este producto. Guarde estas instrucciones con el producto para poderlas consultar en el futuro. Asegúrese de que todas las personas que utilizan este producto están completamente familiarizadas con este manual. Incluso cuando se esté utilizando según lo prescrito, no es posible eliminar todos los factores de riesgo. Utilice esta herramienta con precaución. Si no está completamente seguro de cómo utilizar esta herramienta correctamente, no intente utilizarla.

- No fuerce ni intente utilizar esta herramienta para un propósito distinto para el que fue diseñada.
- Esta herramienta no ha sido diseñada para uso industrial.
- El uso de cualquier pieza o accesorio con excepción de los mencionados en este manual podría ocasionar daños o lesiones.
- El uso de accesorios inadecuados podría ser peligroso e incluso invalidar la garantía.
- Cuando sea posible asegure la pieza de trabajo. Use abrazaderas o tornillos de banco para que sus manos puedan quedar libres a la hora de trabajar.

Specifiche tecniche

Coppia :.....	28 - 210 N m
Attacco :.....	1/2" e 3/8" (con il convertitore di coppia)
Adattatore coppia max.:.....	202 Nm
Precisione di serraggio :	+/- 4%
Lunghezza :	480 mm

Istruzioni per un utilizzo sicuro

Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere attentamente e familiarizzare con le istruzioni contenute nel presente manuale e sulle etichette riportate sul prodotto. Il presente manuale delle istruzioni deve essere tenuto sempre assieme al prodotto,per consentire una rapida consultazione in futuro. Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che tutto il personale addetto al suo impiego abbia letto e familiarizzato con le informazioni contenute nel presente manuale.

Anche quando utilizzato secondo le raccomandazioni prescritte, l'impiego del prodotto comporta comunque dei rischi residui non eliminabili. Si raccomanda pertanto di adottare la massima cautela durante l'utilizzo del prodotto. Evitare di utilizzare il prodotto in caso di dubbi o incertezze sulle corrette modalità di utilizzo.

- Evitare di mettere sotto sforzo o utilizzare la macchina utensile per impieghi differenti da quelli per i quali essa è stata progettata
- Questo prodotto non è stato progettato per utilizzo industriale
- L'utilizzo di accessori o altri dispositivi differenti da quelli riportati nel presente manuale può causare il danneggiamento del prodotto e il ferimento dell'operatore e/o di altre persone. L'utilizzo di accessori di tipo non compatibile con l'utensile può comportare gravi rischi e causa l'invalidamento della garanzia
- Cuando possibile, operare sempre in condizioni di sicurezza. Se necessario, utilizzare un dispositivo di bloccaggio o una morsa in modo da disporre di entrambe le mani libere durante l'utilizzo del prodotto

Specificaties

Koppelbereik:.....	28 - 210 Nm
Aansluiting:.....	1/2" en 3/8" (met adapter)
Adapter max. Koppel:.....	202 Nm
Nauwkeurigheid:.....	+/- 4%
Lengte:.....	480 mm

Veiligheidsinstructies

Lees deze handleiding en alle labels op het gereedschap zorgvuldig door en zorg ervoor dat u de informatie volledig begrijpt voordat u het gereedschap gebruikt. Bewaar deze instructies bij het product, zodat u deze later nog eens kunt raadplegen. Zorg ervoor dat iedereen die dit product gebruikt bekend is met de inhoud van deze handleiding.

Zelfs wanneer het product volgens de instructies wordt gebruikt, zijn niet alle gevarensrisico's uit te sluiten. Wees voorzichtig bij het gebruik van dit product. Gebruik het product niet indien u enigszins twijfelt aan de juiste en veilige gebruikswijze.

- Forceer en gebruik gereedschap niet voor zaken waarvoor het niet bestemd is
- Dit gereedschap is niet bestemd voor industrieel gebruik
- Het gebruik van accessoires die niet in deze handleiding zijn vermeld, kan leiden tot beschadiging of lichamelijk letsel
- Het gebruik van ongeschikte accessoires kan gevaarlijk zijn en de garantie mogelijk ontgelden
- Zet het voorwerp waaraan u werkt altijd vast. Gebruik, indien nodig, een klem of een bankschroef, zodat u beide handen kunt gebruiken voor het bedienen van het gereedschap

Produkt jest zgodny z następującymi standardami: EN ISO 6789:2003, DIN 3120/12.93 oraz ZEK 01.2-08/12.08

Dane techniczne

Zakres momentu obrotowego:.....	28-210 Nm
Naped:.....	1/2" oraz 3/8"(przy użyciu konwertera dostępnego w zestawie)
Maksymalny moment obrotowy adaptera:.....	202 Nm
Tolerancja:.....	+/- 4%
Długość:.....	480 mm

Instrukcja dotyczące bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję oraz dołączone etykiety ze zrozumieniem przed zastosowaniem narzędzia. Przechowaj tę instrukcję wraz z produktem do wykorzystania w przyszłości. Ponadto upewnij się, że wszystkie osoby, które korzystają z tego narzędzia w pełni zapoznają się z tą instrukcją.

Pomimo zastosowania się do następujących instrukcji nie jest możliwe wyeliminowanie wszystkich pozostałych czynników ryzyka. Zawsze należy zachować ostrożność. Jeśli nie jesteś pewny, co do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z danego narzędzia, nie należy go używać.

- Nie należy próbować na siłę i stosować narzędzia do celów, dla których nie zostało ono przeznaczone
- Dane narzędzie nie jest przeznaczone do zastosowań przemysłowych
- Zastosowanie jakichkolwiek akcesoriów i produktów innych niż wymienione w niniejszej instrukcji może spowodować uszkodzenie bądź obrażenia ciała
- Zastosowanie jakichkolwiek innych akcesoriów może być niebezpieczne i spowodować utratę gwarancji
- Jeśli jest to możliwe, należy zamocować obrabiany przedmiot. Zastosowanie zacisków lub imadła uwolni ręce operatora i pozwoli na oburęczną obsługę narzędzia

Instrucciones de funcionamiento

Ajuste del par de torsión

- Sujete la llave con la escala adecuada (Newton-metros o Pies-libra), orientada hacia usted y desbloquee el mango, girando el tornillo de bloqueo moleteado hacia la izquierda.
- Gire el mango hasta que la marca '0' se alinee con el valor más próximo por debajo del par necesario que marca del eje.
- Para fijar el valor exacto, gire el mango lentamente hacia la derecha, fijándose en las marcas del mango. El valor del par se calcula sumando los números que marcan el eje y el mango. (Por ejemplo, si el valor del eje es 112 Nm, y el mango gira hasta alinear el '6' con la línea central, el valor de par es 118 Nm.)
- Bloquee el valor de par girando el tornillo de bloqueo moleteado hacia la derecha y apriételo con los dedos.

Apriete del elemento de fijación

- Instale un vaso o accesorio en la llave y colóquelo sobre el elemento de fijación. Apriete lentamente hasta que oiga o sienta un "clic". En este momento, deje de apretar y retire la llave. La llave se pondrá de nuevo a cero para el siguiente uso.
- ⚠ **ADVERTENCIA:** El par de apriete máximo del adaptador nunca debe ser superior a 202 Nm.

Almacenaje

- Cuando no utilice la llave, gire el mango hasta el valor de par más bajo. No la ajuste nunca por debajo de este valor.
- Esta herramienta es un instrumento de medición de gran precisión. Una manipulación brusca podría dañar la herramienta y afectar a la precisión.
- Si no ha utilizado la llave durante un cierto tiempo, úsela varias veces con un valor de par bajo. De este modo, el lubricante interno recubrirá todas las piezas móviles.
- Guarde la llave en un lugar seco para evitar la corrosión.

Istruzioni di funzionamento

Regolazione della coppia

- Tenere la chiave, con la scala di misurazione corretta (Newton-Metro, o Piedi-Libra), rivolta verso di sé; quindi, sbloccare l'impugnatura ruotando la vite di arresto zigrinata in senso antiorario
- Ruotare l'impugnatura fino a quando la marcatura "0" non risulta allineata con il valore di coppia immediatamente sottostante al valore di coppia richiesto e riportato sul codolo della chiave
- Per regolare la chiave sul valore di coppia esatto, ruotate l'impugnatura lentamente in senso antiorario, prestando attenzione alle marcature presenti sull'impugnatura stessa. Il corretto valore della coppia di serraggio deve essere calcolato sommando i numeri indicati sulle tacche di marcatura presenti sul codolo con quelli presenti sull'impugnatura. (Per esempio, se il valore indicato sul codolo è di 112 N m e l'impugnatura viene fatta ruotare fino a quando il valore "6" è allineato con la linea centrale, il valore della coppia di serraggio totale applicata sarà pari a 118 N m)
- È quindi necessario bloccare la chiave sul valore di coppia impostata, facendo ruotare la vite di fissaggio zigrinata in senso orario e serrandola saldamente a mano

Serraggio di una vite/bullone di fissaggio

- Installare una chiave o un innesto di tipo idoneo all'attacco quadrato e quindi innestare la chiave sulla vite/bullone da serrare. Procedere quindi al serraggio, operando lentamente, fino a quando la chiave non emette un chiaro "clic", che indica il raggiungimento del valore di coppia di serraggio impostato. A questo punto è possibile terminare il serraggio e sbloccare la chiave. Dopo l'uso la chiave si azzerà automaticamente, ed è pronta per l'utilizzo successivo
- ⚠ **ATTENZIONE:** l'adattatore non può eccedere una coppia max. di 202 N m

Conservazione

- Cuando non utilizzata, l'impugnatura della chiave deve essere regolata sul valore di coppia minimo, evitando di ruotare l'impugnatura oltre il valore minimo indicato
- Questo utensile è un attrezzo per l'effettuazione di misurazioni di precisione. Un utilizzo non corretto o non attento dell'utensile può causarne il danneggiamento e/o influenarne l'accuratezza di misurazione
- Se la chiave non è stata utilizzata per un certo periodo di tempo, si raccomanda di utilizzarla ripetutamente per l'esecuzione di operazioni di serraggio con bassi valori di coppia. Tale accorgimento consente al lubrificante contenuto all'interno della chiave di penetrare nuovamente all'interno dei vari componenti mobili della chiave

Bedieningsinstructies

Instelling van het koppelmoment

- Draai de sleutel met de juiste schaal naar u toe en ontgrendel het handvat door de geribbelde borgschroeven tegen de klok in te draaien
- Draai het handvat totdat markering '0' op één lijn is met de dichtstbijzijnde waarde onder de benodigde koppel dat op de as is gemarkeerd
- Om de exacte waarde in te stellen, draait u het handvat langzaam met de klok mee en let u op de markeringen. De instelling van de koppel wordt berekend door de getallen op de as en het handvat bij elkaar op te tellen. (Als de as-waarde 112 Nm bedraagt en het handvat wordt gedraaid totdat de '6' op één lijn is met de middellijn, is de instelling van de koppel 118 Nm.
- Vergrendel de momentinstelling door de geribbelde borgschroef met de klok mee te draaien totdat het handvat vinger vast zit

Het vastdraaien van een fixing

- Plaats een juiste bus of accessoire op de vierkante aandrijving en zet deze vast. Draai de bevestiging langzaam vast totdat u een klik voelt/hoort. Stop met vastdraaien en laat los. De sleutel wordt automatisch opnieuw ingesteld voor het volgende gebruik

⚠ **WAARSCHUWING:** De adapter mag niet een maximum koppel van 202Nm overschrijden

Opberging

- Wanneer de sleutel niet in gebruik is, draait u het handvat in de laagste momentstand. Draai het handvat niet onder de laagste stand
- Dit gereedschap is een precisiemeetinstrument. Onzorgvuldige behandeling kan leiden tot beschadiging, waardoor de nauwkeurigheid wordt beïnvloed
- Als de sleutel lange tijd niet is gebruikt, gebruikt u deze enkele malen op een lage momentstand. Hierdoor worden alle bewegende delen gesmeerd
- Berg de sleutel op een droge plaats op om corrosie te voorkomen

Instrukcja obsługi narzędzia

Ustawienie momentu obrotowego

- Należy trzymać klucz dynamometryczny, tak, aby widoczne były podziałki, następnie zwolnić uchwyt przekraczając karbowaną nakrętkę zabezpieczającą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
- Przekręć karbowane pokrętko do czasu, aż kreska oznaczająca „0” będzie najbliższej wartości poniżej wymaganego momentu obrotowego, który jest oznaczony na wale
- Aby ustawić dokładną wartość należy powoli obrócić uchwyt w prawo, jednocześnie obserwując skalę na uchwycie. Ustawienie momentu obrotowego jest obliczane przez dodanie liczb umieszczonych na wale i na uchwycie (np. w przypadku, gdy wartość na wale wynosi 112Nm, a uchwyt jest obracany, aż '6' jest zrównane z linią środkową, wartość momentu obrotowego na osi wynosi 118Nm).
- Ostatnim etapem jest zablokowanie pokrętki poprzez przekręcenie nakrętki zabezpieczającej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek

Dokręcanie elementów mocujących

- Po zainstalowaniu odpowiedniej nasadki bądź gniazda na kwadratowy naped należy dokręcić element mocujący powoli do momentu usłyszenia/poczucia kliknięcia, po czym należy zaprzestać dokręcanie i uwolnić klucz, który automatycznie się wyzeruje do następnego użycia.
- ⚠ **UWAGA:** Adapter nie może przekraczać maksymalnego momentu obrotowego 202 Nm.

Przechowywanie narzędzia

- W przypadku, gdy klucz dynamometryczny nie będzie używany przez dłuższy okres czasu, należy nastawić najmniejszą możliwą wartość momentu obrotowego, aby odciążyć mechanizm sprężynowy klucza
- Niniejsze narzędzie jest precyzyjnym przyrządem pomiarowym. Nieostrożne obchodzenie się z narzędziem może spowodować uszkodzenie bądź mieć wpływ na jego dokładność
- W przypadku, gdy klucz dynamometryczny nie był używany przez dłuższy okres czasu, należy nastawić wartość momentu obrotowego w dolnym zakresie i użyć kilka razy, aby zapewnić równomierne rozprowadzenie smaru w wewnętrzny mechanizm klucza dynamometrycznego
- Klucz należy przechowywać w suchym miejscu, aby uniknąć korozji

Mantenimiento

- Esta llave dinamométrica se ha calibrado en la fábrica.
- Este es un instrumento de medición de precisión, por lo que necesitará realizar regularmente un servicio de mantenimiento y calibración. El mantenimiento de esta herramienta es responsabilidad del usuario y no forma parte de la garantía.
- Limpie la llave con un cepillo suave o un paño. No deje que se moje ni utilice ningún tipo de producto de limpieza.

Contacto

Servicio técnico de reparación - Tel: (+44) 1935 382 222

Web: www.silverlinetools.com

Dirección (RU):

Toolstream Ltd.
Boundary Way
Lufton Trading Estate
Yeovil, Somerset
BA22 8HZ, Reino Unido.

Dirección (UE):

Toolstream B.V.
Hogeweg 39
5301 LJ Zaltbommel
Países Bajos.

- Conservare la chiave in luogo asciutto, per evitare la corrosione

Manutenzione

- Questa chiave torisometrica è stata pre-calibrata in fabbrica
- La chiave costituisce uno strumento per l'effettuazione di misurazioni di precisione; pertanto, si raccomanda di sottoporre la chiave a interventi di calibrazione e manutenzione periodici, per garantire un'accuratezza di misurazione costante nel tempo. Gli interventi di manutenzione e calibrazione della chiave sono a totale carico del cliente
- Pulire la chiave con una spazzola/panno asciutto. Impedire che la chiave venga a contatto con l'acqua o con qualunque altro tipo di fluido detergente

Contatti

Per consigli tecnici e per eventuali riparazioni, si prega di contattare il nostro servizio di assistenza telefonico al numero (+44) 1935 382 222

Pagina web: www.silverlinetools.com

Indirizzo (RU):

Toolstream Ltd.
Boundary Way
Lufton Trading Estate
Yeovil, Somerset
BA22 8HZ, Regno Unito

Indirizzo (UE):

Toolstream B.V.
Hogeweg 39
5301 LJ Zaltbommel
Paesi Bassi

Onderhoud

- Deze momentsleutel is in de fabriek gekalibreerd
- Dit is een precisiemeetinstrument en moet regelmatig worden gekalibreerd en onderhouden voor nauwkeurige metingen. De gebruiker is verantwoordelijk voor onderhoud en kalibratie. De nauwkeurigheid valt niet onder de garantie
- Reinig de sleutel na gebruik met een zachte borstel of doek. Voorkom dat de sleutel nat wordt en gebruik geen reinigingsvloeistoffen

Contact

Voor technische ondersteuning of voor reparatieadvies, gelieve contact op te nemen met de hulplijn op (+44) 1935 382 222

Web: www.silverlinetools.com

VK-Adres:

Toolstream Ltd.
Boundary Way
Lufton Trading Estate
Yeovil, Somerset
BA22 8HZ, Verenigd Koninkrijk

EU-Adres:

Toolstream B.V.
Hogeweg 39
5301 LJ Zaltbommel
Nederland

Czyszczenie i konserwacja

- Niniejszy klucz dynamometryczny został skalirowany przed opuszczeniem fabryki
- Jako, że jest to precyzyjne narzędzie pomiarowe kalibracja i konserwacja muszą być wykonywane regularnie w celu zapewnienia dokładności ustawień. Serwis techniczny i kalibracja tego narzędzia jest obowiązkiem każdego użytkownika, a dokładność nie jest częścią gwarancji tego produktu
- Czyścić za pomocą miękkiej szcztotki /szmatki. Nie wolno dopuścić do zamoczenia klucza bądź zastosowania jakiegokolwiek rodzaju płynu czyszczącego

Kontakt

W celu uzyskania porady technicznej lub naprawy, skontaktuj się z infolinią pod numerem (+44) 1935 382 222

Strona online: www.silverlinetools.com

Adres (GBR):

Toolstream Ltd.
Boundary Way
Lufton Trading Estate
Yeovil, Somerset
BA22 8HZ, Wielka Brytania

Adres (UE):

Toolstream B.V.
Hogeweg 39
5301 LJ Zaltbommel
Holandia