

FAST CONNECTOR FOR LIGHT STRIP

VOLTAGE

AC/DC 24V-240V

POWER

110W

CURRENT


0.5A

PROTECTION

IP65

CABLE

13.4mm x 5.4mm




EN The quick connector is specifically designed for connecting outdoor light strips, especially for parallel light-strip installations. It reduces wiring, simplifies installation and provides reliable waterproof protection. Voltage range: AC/DC 24V-240V; power: 110W; current: 0.5A; waterproof rating: IP65.

DE Der Schnellverbinder wurde speziell für den Anschluss von Lichtbändern im Außenbereich entwickelt, insbesondere für Parallelinstallationen. Er reduziert den Verdrahtungsaufwand, vereinfacht die Montage und bietet zuverlässigen Wasserschutz. Spannungsbereich: AC/DC 24V-240V; Leistung: 110W; Strom: 0,5A; Schutzart: IP65.

NL De snelconnector is speciaal ontworpen voor het aansluiten van lichtstrips voor buitengebruik, vooral bij parallelle installaties. Hij vermindert de bedrading, vereenvoudigt de montage en biedt betrouwbare waterdichte bescherming. Spanningsbereik: AC/DC 24V-240V; vermogen: 110W; stroom: 0,5A; waterdichtheidsklasse: IP65.

FR Le connecteur rapide est spécialement conçu pour raccorder des rubans lumineux extérieurs, notamment dans les installations en parallèle. Il réduit le câblage, simplifie la montage et assure une protection étanche fiable. Plage de tension : AC/DC 24V-240V ; puissance : 110W ; courant : 0,5A ; indice de protection : IP65.

1



EN Place the 13.4mm x 5.4mm cable to be connected in parallel with the light strip into the connector slot, then press it down onto the copper contact.

NL Plaats de kabel van 13,4mm x 5,4mm die parallel met de lichtstrip wordt aangesloten in de sleuf van de connector en druk hem omlaag op het koperen contact.

DE Das 13,4mm x 5,4mm große Kabel, das parallel mit dem Lichtband verbunden wird, in den Schlitz des Verbinders einsetzen und auf den Kupferkontakt drücken.

FR Placez le câble de 13,4mm x 5,4mm à raccorder en parallèle au ruban lumineux dans la fente du connecteur, puis appuyez-le sur le contact en cuivre.

2




EN Align the nut with the screw thread and turn it straight. Make sure the nut is not cross-threaded.

NL Lijn de moer recht uit met de schroefdraad en draai hem vast. Zorg dat de moer niet scheef op de draad wordt gedraaid.

DE Die Mutter gerade am Gewinde ausrichten und aufschrauben. Darauf achten, dass die Mutter nicht schräg angesetzt wird.

FR Alignez l'écrou bien droit sur le filetage et vissez-le. Veillez à ne pas engager l'écrou de travers.

3



EN After screwing on the nut, tighten it with a hex wrench.

NL Draai de moer na het opschroeven vast met een inbussleutel.

DE Nach dem Aufschrauben die Mutter mit einem Innensechskantschlüssel festziehen.

FR Après avoir vissé l'écrou, serrez-le à l'aide d'une clé hexagonale.