

# beurer

## KS 54



- [NL] Keukenweegschaal  
Gebruikershandleiding
- [P] Balança de cozinha  
Instruções de  
utilização
- [GR] Ζυγαριά κουζίνας  
Οδηγίες χρήσης
- [DK] Køkkenvægt  
Brugsanvisning

- [S] Köksvåg  
Bruksanvisning
- [N] Kjøkkenvekt  
Bruksanvisning
- [FIN] Keittiövaaka  
Käyttöohje
- [CZ] Kuchyňská váha  
Návod k použití

- [RO] Cântar de bucătărie  
Instructiuni de  
utilizare
- [SLO] Kuhinjska tehnica  
Navodila za uporabo
- [H] Konyhai mérleg  
Használati útmutató

 BEURER GmbH

Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)


Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255

[www.beurer.de](http://www.beurer.de) • Mail: [kd@beurer.de](mailto:kd@beurer.de)




# 1.

- NL** Ingebruikname  
**P** Colocação em funcionamento  
**GR** Έναρξη λειτουργίας



- DK** Idrifttagning  
**S** Idrifttagning  
**N** Bruk  
**FIN** Käyttöönotto

- CZ** Uvedení do provozu  
**RO** Punerea în funcțiune  
**SLO** Prvi vklop  
**H** Üzembevétel



- NL** Plaats de batterij of verwijder de isolatieband (2 x AAA 1,5V).  
**P** Colocar a pilha ou retirar a fita de isolamento (2 x AAA 1,5V).  
**GR** Τοποθετήστε τη μικραρία ή αφαρέστε την προστατευτική ταινία μόνωσης (2 x AAA 1,5V).  
**DK** Indsæt batteri eller fjern isoleringsstrimmel (2 x AAA 1,5V).  
**S** Lägg in batteriet eller ta bort skyddsremssorna (2 x AAA 1,5V).  
**N** Sett inn batteri eller fjern isoleringsstripene (2 x AAA 1,5V).

- FIN** Aseta paristo paikalleen ja poista eristysruoanauha (2 x AAA 1,5V).  
**CZ** Vložte baterii nebo odstraňte izolační proužek (2 x AAA 1,5V).  
**RO** Introducere baterie sau îndepărtarea benzilor de protecție pentru izolare (2 x AAA 1,5V).  
**SLO** Vstavite baterijo ali odstranite izolirni zaščitni trak (2 x AAA 1,5V).  
**H** Helyezze be az elemet, vagy távolítsa el a szigetelőcsíket (2 x AAA 1,5V).


- NL** Plaats de weegschaal op een vlakke en vaste ondergrond.  
**P** Colocar a balança sobre um piso nivelado e firme.  
**GR** Τοποθετήστε τη ζυγαρία σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.  
**DK** Stil vægten på et jævnt og fast underlag.  
**S** Ställ vågen på ett plant och fast underlag.

- N** Plasser vekten på et plant og stabilt underlag.  
**FIN** Aseta vaaka tasaiselle ja tukevalle alustalle.  
**CZ** Postavte váhu na pevný a rovný podklad.  
**RO** Așezați cânțarul pe o suprafață fixă netedă.  
**SLO** Tehnico postavite na ravno in čvrsto podlago.  
**H** Állítsa a mérleget vízszintes és szilárd felületre.



- NL** Stel de weegschaal in.  
**P** Ligar a balança.  
**GR** Θέστε τη ζυγαρία σε λειτουργία.  
**DK** Tænd for vægten.  
**S** Inkoppling av vågen.  
**N** Slå på vekten.

- FIN** Kytke vaaka päälle.  
**CZ** Zapněte váhu.  
**RO** Porniți cânțarul.  
**SLO** Vklopite tehnicco.  
**H** A mérleg bekapcsolása.




## 2.

**NL** Wegen  
**P** Pesar  
**GR** Ζύγιση  
**DK** Vejning

- NL** Stel de eenheid in.
- P** Definir a unidade de medida.
- GR** Προβάστε τη μονάδα.
- DK** Indstilling af enhed.
- S** Ställ in enheten.
- N** Stille inn enheten.

- FIN** Aseta yksikkö.
- CZ** Nastavení jednotky.
- RO** Setați unitatea de măsură.
- SLO** Nastavite enoto.
- H** Az egység beállítása.




**S** Vägning  
**N** Foreta veiing  
**FIN** Punnitus  
**CZ** Vážení

- NL** Stel de weegschaal in.
- P** Ligar a balança.
- GR** Ενεργοποιήστε τη ζυγαριά.
- DK** Tænd for vægten.
- S** Koppla in vågen.
- N** Slá på vekten.


**RO** Cântărire  
**SLO** Tehtanje  
**H** Mérés

- FIN** Käynnistää vaaka.
- CZ** Zapněte váhu.
- RO** Porniți cânțarul.
- SLO** Vklopite tehtnico.
- H** Kapcsolja be a mérleget.




**NL** Plaats de bak.  
**P** Colocar o recipiente.  
**GR** Τοποθετήστε το σκεύος.  
**DK** Sæt skålen på.  
**S** Ställ skålen på vågen.  
**N** Sett på skålen.

- FIN** Aseta astia paikalleen.
- CZ** Osadte nádobu.
- RO** Poziționați recipientul.
- SLO** Postavite posodo.
- H** Állítsa fel az edényt.




**NL** Tarreren.  
**P** Tarar.  
**GR** Προβάστε το απόβαρο.  
**DK** Tarer.  
**S** Tarera.  
**N** Tarer (nullställ).



- FIN** Taaraa.
- CZ** Provedete vyvážení.
- RO** Echilibrați cânțarul.
- SLO** Tarirajte.
- H** Tárázás.



- NL** Het te wegen materiaal plaatzen.
- P** Colocar o producto que pretende pesar.
- GR** Τοποθετήστε το ζυγιζόμενο είδος.
- DK** Læg genstanden, der skal vejes, på.
- S** Lägg på det som ska vägas.



- NL** Het wegen van andere ingrediënten – opnieuw tareren.
- P** Dosear mais ingredientes – tarar de novo.
- GR** Εύρεση απόβαρου περισσότερων συστατικών – ρυθμίστε πάλι το απόβαρο.
- DK** Vejning af yderligere ingredienser – tarer igen.
- S** Vägning av ytterligare ingredienser – tarera på nytt.
- N** Vei de neste ingrediensene som skal tilsettes – tarer (nullstill) på nytt.





- N** Legg på det som skal veies.
- FI** Lisää astiaan punnittava tuote.
- CZ** Položte vážené zboží.
- RO** Așezați produsul de căntărit.
- SLO** Postavite blago, ki ga boste tehtali.
- H** Tegye fel a mérendő anyagot.
- FI** Muiden aineiden taaraus – uudelleen taaraus.
- CZ** Přivážování dalších přísad – znova váhu vyvažte.
- RO** Pentru căntărirea altor ingrediente – echilibrați din nou căntărul.
- SLO** Tehtanje ostalih dodatkov – ponovno tarirajte.
- H** További adalékok hozzámérése – tárazzon újra.

- NL** Automatische uitschakelfunctie.
- P** Desligamento automático.
- GR** Αυτόματη λειτουργία απενεργοποίησης.
- DK** Automatisk slukkefunktion.
- S** Automatisk frånkopplings-funktion.
- N** Funksjon for automatisk avslåing.
- FI** Automaattinen katkaisutoiminto.
- CZ** Funkce automatického vypnutí.
- RO** Funcție de oprire automată.
- SLO** Samodejna funkcija izklopa.
- H** Automatikus kikapcsolási funkció.

### 3.

- [NL] Instellingen
- [P] Definições
- [GR] Προγράμματα
- [DK] Indstillinger




- [S] Inställningar
- [N] Innstillinger
- [FIN] Asetukset
- [CZ] Nastavení

- [NL] **Stel de timer in**  
Druk kort op TIMER.
- [P] **Acertar o temporizador**  
Premir TIMER por breves instantes.
- [GR] **Ρύθμιση χρονοδιακόπτη**  
Πίεστε σύντομα το TIMER.
- [DK] **Indstilling af timer**  
Tryk kort på TIMER.
- [S] **Ställ in timern**  
Tryck snabbt på TIMER.
- [N] **Stille inn timeren**  
Trykk kort på TIMER.
- [NL] **Stel de gewenste tijd in met ▲ en ▼.**  
Druk op TIMER om te bevestigen en te starten.
- [P] **Acerte a hora pretendida com ▲ e ▼.**  
Prima TIMER para confirmar e iniciar.
- [GR] **Ρυθμίστε την ώρα που θέλετε με τα ▲ και ▼.**  
Πίεστε το TIMER για να επιβεβαιώσετε και να ξεκινήσετε.
- [DK] **Indstil den ønskede tid med ▲ og ▼.**  
Tryk på TIMER for at bekræfte og starte.
- [S] **Ställ in önskad tid med ▲ och ▼.**  
Tryck på TIMER för att bekräfta och för att starta.
- [N] **Still inn tiden ved hjelp av ▲ og ▼.**  
Trykk på TIMER for å bekrefte og for å starte.

- [RO] Reglări
- [SLO] Nastavitev
- [H] Beállítások

- [FIN] **Ajastimen asettaminen**  
Paina lyhyesti TIMER-painiketta.
- [CZ] **Nastavení časováče**  
Stiskněte krátce tlačítko TIMER.
- [RO] **Setarea cronometrului**  
Apăsați scurt TIMER.
- [SLO] **Nastavitev časovnika**  
Narahlo pritisnite tipko TIMER.
- [H] **Az időzítő beállítása**  
Nyomja meg röviden a TIMER gombot.
- [NL] **Aseta haluamasi aika käyttämällä painikkeita ▲ ja ▼.**  
Vahvista ja käynnistä ajastus painamalla TIMER-painiketta.
- [P] **Nastavite požadovaný čas pomocí tlačítka ▲ a ▼.**  
Stiskněte tlačítko TIMER pro potvrzení údajů a spuštění funkce.
- [GR] **Cu ▲ și ▼ setați timpul dorit.**  
Apăsați TIMER pentru a confirma și a porni.
- [SLO] **Z ▲ in ▼ nastavite želeni čas.**  
Pritisnite tipko TIMER za potrditev in zagon.
- [H] **Az ▲ és az ▼ megnyomásával állítsa be a kívánt időt.**  
Nyomja meg a TIMER gombot a megerősítéshez és az indításhoz.

## beep beep



- NL** Na afloop klinkt er een piep.  
Druk op TIMER om het piepen uit te schakelen.
- P** Depois de decorrer, é emitido um bipe.  
Prima TIMER para desligar o bipe de aviso.
- GR** Μετά το πέρας ακούγεται ήχος μπιπ. Πιέστε το TIMER για να απενεργοποιήσετε το μπιπ.
- DK** Efter udløb bipper det.  
Tryk på TIMER for at slukke for lydsignalet.
- S** När tiden har gått hörs en pipsignal.  
Tryck på TIMER för att stänga av pipsignalen.
- N** Etter forløpet piper det. Trykk på TIMER for å slå av pipelyden.
- FI** Ajastuksen päättyttyä vaaka antaa äänimerkin.  
Sammuta äänimerkki painamalla TIMER-painiketta.
- CZ** Po uplynutí nastavené doby zazní zvukový signál.  
Stiskněte tlačítko TIMER, zvukový signál se vypne.
- RO** După expirarea timpului se generează un semnal sonor scurt.  
Apăsați TIMER pentru a dezactiva semnalul sonor scurt.
- SLO** Po zaključku postopka zagona se zasliši pisk.  
Pritisnite tipko TIMER, da izklopite piskanje.
- H** A lejárat után sípol.  
Nyomja meg a TIMER gombot a sípolás kikapcsolásához.


## 4.

- NL** Foutmeldingen
- P** Mensagens de erro
- GR** Μηνύματα σφαλμάτων
- DK** Feilmeldinger



- S** Felmeddelanden
- N** Feilmeldinger
- FI** Virheilmoitukset
- CZ** Chybová hlášení

- NL** Batterij leeg.  
Bateria descarregada.
- GR** Η μπαταρία είναι άδεια.
- DK** Batteri tomt.
- S** Batteri tomt.
- N** Batteri tomt.
- FI** Paristo tyhjä.
- CZ** Vybité baterie.
- RO** Baterie descărcată.
- SLO** Baterijski vložki so prazni.
- H** Lemerült az elem.



- NL** Maximale draagkracht overschreden (5 kg).
- P** Capacidade de carga máxima ultrapassada (5 kg).
- GR** Υπέρβαση ανώτατου όριου αντοχής (5 kg).
- DK** Maksimal bærekraft overskredet (5 kg).
- S** Maximal kapacitet överskriden (5 kg).
- N** Maksimumsvekten (5 kg) er overskredet.
- FI** Maksimipaino ylitti (5 kg).
- CZ** Překročení maximální nosnosti (5 kg).
- RO** S-a depășit capacitatea portantă maximă (5 kg).
- SLO** Prekoráčena je maksimalna nosilnost (5 kg).
- H** Túllépte a maximális teherbírást (5 kg).

## [NL] Belangrijke aanwijzingen

- De weegschaal kan worden belast tot 5 kg. Het gemeten gewicht wordt weergegeven in stappen van 1 gram.
- Stel de weegschaal niet bloot aan schokken, vocht, stof, chemicaliën, grote temperatuurschommelingen en hoge temperaturen (bv. in de nabijheid van een warmtebron, zoals een oven of verwarmingselement).
- De weegschaal mag enkel worden gerepareerd door de onderhoudsdienst of door een erkende handelaar.
- Reiniging: u kunt de weegschaal reinigen met een vochtige doek, waarop u eventueel wat afwasmiddel kunt aanbrengen. Dompel de weegschaal nooit in water. Spoel hem ook nooit af onder stromend water. Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen.
- Bewaren: plaats geen voorwerpen op de weegschaal wanneer deze niet wordt gebruikt.
- De nauwkeurigheid van de weegschaal kan door sterke elektromagnetische velden (bijv. mobiele telefoons) nadrukkelijk worden beïnvloed.
- De weegschaal is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Breng de lege batterijen naar een inzamelpunt voor lege batterijen en accu's (klein en gevaarlijk afval), of geef ze af in een elektrozaak.

Opmerking: Deze tekens vindt u op batterijen, die schadelijke stoffen bevatten:  
Pb = de batterij bevat lood, Cd = de batterij bevat cadmium, Hg = de batterij bevat kwik.

Houdt u bij het afdanken van materiaal aan de plaatselijke voorschriften. Verwijder het apparaat volgens de richtlijn 2002/96/EG met betrekking tot elektrisch en elektronisch afval - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bij vragen kunt u zich tot de voor de opslag van afval verantwoordelijke gemeentelijke instantie wenden.



## [P] Notas importantes

- A capacidade de carga da balança situa-se num máximo de 5 kg. Os resultados da medição do peso são indicados em passos de 1 g.
- A balança deve ser protegida contra choques, a humidade, o pó, produtos químicos, fortes oscilações de temperatura e fontes de calor na sua proximidade (fogões, aquecimentos).
- As reparações só podem ser realizadas pelo serviço de assistência ao cliente ou pelos comerciantes autorizados.
- Limpar: A balança pode ser limpa com um pano húmido e, em caso de necessidade, um pouco de detergente de loiça. Em caso algum, ponha a balança dentro de água e nunca a lave debaixo de água corrente. Não use detergentes agressivos.
- Guardar: Não coloque objectos em cima da balança, enquanto esta não for usada.
- A precisão da balança pode ser afectada por fortes campos electromagnéticos (por exemplo, telemóveis).
- A balança não se destina ao uso comercial.

Para dar o tratamento ecológico correcto às pilhas e aos acumuladores gastos ou totalmente descarregados, estes devem ser introduzidos nos respectivos recipientes identificados para o efeito ou entregues nos locais de recepção de resíduos especiais ou numa loja de electrodomésticos.

Indicação: Você encontra os símbolos seguintes nas pilhas contendo substâncias nocivas: Pb = a pilha contém chumbo, Cd = a pilha contém cádmio, Hg = a pilha contém mercurio.



Elimine o equipamento de acordo com o Regulamento do Conselho relativo a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos 2002/96/CE – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). No caso de perguntas, dirija-se à autoridade municipal competente em matéria de eliminação de resíduos.



## Σημαντικές υποδείξεις

- Το μέγιστο φορτίο της ζυγαριάς ανέρχεται το πολύ σε 5 kg. Κατά τη μέτρηση του βάρους τα αποτελέσματα δείχνονται σε βήματα 1 g.
- Η ζυγαριά από κρούσεις, υγρασία, σκόνη, χημικές ουσίες, ισχυρές διακυμάνσεις θερμοκρασίας και από κοντινές πηγές θερμότητας (θερμάστρες, καλοριφέρ).
- Οι επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνον από την υπηρεσία τεχνικής εξυπέρτησης πελατών του Οίκου ή από εξουσιοδοτημένα καταστήματα.
- Καθαρισμός: Μπορείτε να καθαρίζετε τη ζυγαριά με βρεγμένο πανί, στο οποίο αν χρειαστεί μπορείτε να στάξετε λίγο απορρυπαντικό πιάτων. Μη βυθίσετε ποτέ τη ζυγαριά μέσα σε νερό ούτε να την πλύνετε ποτέ κάτω από τρεχούμενο νερό. Μη χρησιμοποιείτε καυστικά καθαριστικά.
- Φύλαξη: Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στη ζυγαριά, όταν δεν την χρησιμοποιείτε.
- Ακρίβεια της ζυγαριάς μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία (π.χ. κινητά τηλέφωνα).
- Η ζυγαριά δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

Οι πλήρως εκφορτισμένες μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να αποσύρονται μέσω των ειδικά σημασμένων δοχείων συλλογής, των κέντρων συλλογής ειδικών απορριμάτων ή μέσω του καταστήματος, από το οποίο αγοράσατε τη ζυγαριά.

Υπόδειξη: Το σύμβολο αυτό υπάρχει επάνω σε μπαταρίες που περιέχουν βλαβερές ουσίες: Pb = η μπαταρία περιέχει μόλυβδο, Cd = η μπαταρία περιέχει κάδμιο, Hg = η μπαταρία περιέχει υδράργυρο.

Παρακαλείσθε να εκτελείτε την απορριμματική διαχείριση της συσκευής σύμφωνα με τη διάταξη για παλιές



ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις όσον αφορά την απορριμματική διαχείριση παρακαλείσθε να έρθετε σε επαφή με την αρμόδια δημοτική υπηρεσία.

## Vigtige anvisninger

- Personvægten må belastes med maks. 5 kg. Ved vægtmålingen vises resultaterne i trin på 1 g.
- Beskyt vægten mod stød, fugt, stov, kemikalier, stærke temperaturudsving og placér den ikke for tæt på varmekilder (ovne, radiatorer).
- Reparationer må kun udføres kundeservice eller af autoriserede forhandlere.
- Rengøring: Vægten kan rengøres med en fugtig klud, som De evt. kan komme lidt opvaskemiddel på. Vægten må ikke holdes under vand og må aldrig vaskes under rindende vand. Anvend ikke stærke rengøringsmidler.
- Opbevaring: Der må ikke stå noget på vægten, når den ikke er i brug.
- Vægten præcission kan påvirkes af kraftige elektromagnetiske felter (f.eks. fra mobiltelefoner).
- Vægten er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.

De brugte, helt afladede alm. eller genopladelige batterier skal afleveres på den kommunale genbrugsstation eller i de batteribokse, der forefindes i butikker og supermarkeder.

Bemærk: Miljøfarlige batterier er mærket på følgende måde: Pb = batteriet indeholder bly, Cd = batteriet indeholder kadmium, Hg = batteriet indeholder kviksølv.



Følg de lokale forskrifter ved bortskaf-felse af materialerne. Bortskaf apparatet i henhold til direktivet om brugt elektrisk og elektronisk udstyr 2002/96/EC – WEEE (Waste

Electrical and Electronic Equipment). Hvis du er i tvil, bedes du henvende dig til de relevante kommunale myndigheder.

## Viktiga anvisningar

- Vägens kan väga upp till maximalt 5 kg. Vid mätning av vikten anges resultaten i steg om 1 g.
- Skydda vägen mot stötar, fukt, damm, kemikalier, stora temperaturskillnader och värmekällor, som sitter för nära (ugnar, element).
- Vägen får endast repareras av kundservice eller av auktoriserade försäljare.
- Rengöring: Rengör vägen med en lätt fuktad trasa. Vid behov kan även lite diskmedel användas på trasan. Sänk aldrig ner vägen i vatten. Använd inga starka rengöringsmedel.
- Förvaring: Förvara aldrig föremål på vägen när den inte används.
- Vägens mätnoggrannhet kan påverkas av starka elektromagnetiska fält (t.ex. mobiltelefoner).
- Vägen är inte avsedd för yrkesmässig användning.

De använda, helt oladdade batterierna och ackumulatorer skall kastas i speciella uppsamlingsbehållare, lämnas till riskavfallshantering eller till elhandeln.

Observera: Miljöfarliga batterier är märkta på följande sätt: Pb = batteriet innehåller bly, Cd = batteriet innehåller kadmium, Hg = batteriet innehåller kvicksilver.



Följ de lokala föreskrifterna för avfalls hantering av de ingående materialen.

Kassera apparaten i enlighet med direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Eventuella frågor riktas till den kommunala myndighet som ansvarar för frågor rörande avfallshantering.

## Viktige henvisninger

- Vekten kan belastes med inntil 5 kg. Ved veiling blir resultatene angitt i trinn på 1 g.
- Vekten bør beskyttes mot støt, fuktighet, stov, kjemikalier, kraftige temperatursvingninger og for nært plasserte varmekilder (ovner, varmeelementer).
- Reparasjoner må kun utføres av kundeservice eller en autorisert forhandler.
- Rengjøring: Vekten kan rengjøres med en fuktig klut, ved behov med litt oppvaskmiddel. Vekten må aldri dyppes i vann. Den må heller aldri skyllses under rennende vann.
- Oppbevaring: Det må ikke plasseres gjenstander oppå vekten når den ikke er i bruk.
- Sterke elektromagnetiske felt (f.eks. mobiltelefoner) kan virke inn på målenøyaktigheten.
- Vekten er ikke beregnet for industriell bruk.

Fjern de gamle, helt utladete batteriene og akkumulatorer enten i spesielt kjennemerkete samlebeholdere, til steder for spesialavfall eller via din elektroforhandler.

Bemerk: Miljöfarliga batterier er mærket på følgende måde: Pb = batteriet indeholder bly, Cd = batteriet indeholder kadmium, Hg = batteriet indeholder kvicksolv.



Følg de lokale bestemmelserne ved deponering av materialene. Det elektriske apparatet må destrueres i henhold til direktivet for brukte elektriske og elektroniske apparater 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Dersom du har ytterligere spørsmål, henvend deg til vedkommende kommunale myndighet for deponering.



## Tärkeitä ohjeita

- Vaa'an kuormitettavuus on enintään 5 kg. Paineonmittauksen tulokset näytetään 1 gvälein.
- Suojaa vaaka iskuilta, kosteudelta, pölyltä, kemikalioilta, voimakkailta lämpötilan vaih-

teluita ja liian lähellä olevilta lämmönlähteiltä (uunit, lämmityslaitteet).

- Vain asiakaspalvelu tai valtuutettu myyjä saa korjata vaa'an.
- Puhdistus: Voit puhdistaa vaa'an kostetulla liinalla, johon voit lisätä tarvittaessa hieman huuhteluainetta. Älä koskaan upota vaakaa veteen. Älä koskaan huuhtele vaakaa juoksevan veden alla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita.
- Säilytys: Älä aseta esineitä vaa'alle, jos vaakaa ei käytetä.
- Voimakkaat sähkömagneettiset kentät (esim. matkapuhelimet) voivat haitata vaa'an tarkkuutta.
- Vaaka ei ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön.

Kuluneet paristot eivät kuulu talousjätteeseen. Hävitä paristot lainmukaisesti sähköalan liikkeen tai paikallisen ongelmajätteen keräilypisteen kautta.

Huomautus: Nämä merkit löydät vahingollisia aineita sisältävistä paristoista:  
Pb = paristo sisältää lyijyä, Cd = paristo sisältää kadmiumia, Hg = paristo sisältää elohopeaa.

Noudata materiaalien hävittämistä koskevia paikallisia määryksiä. Hävitä laite sähkö- ja elektroniikkalaiteronmuoto koskevan direktiivin 2002/96/EY – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) mukaan. Mikäli haluat lisätietoja, ota yhteyttä hävittämisestä vastaavaan kunnan viranomaiseen.

## (cz) Důležitá upozornění

- Zatížitelnost vah je max. 5 kg. Při vážení se zobrazují výsledky s přesností na 1 g.
- Měli byste vahy chránit před nárazy, vlnkostí, prachem, chemikáliemi, silnými výkvyvami teplot a neskladovat je v blízkosti tepelných zdrojů (sporák, topení).

- Opravy může vykonávat pouze zákaznický servis nebo autorizovaní prodejci.
- Čištění: Váhy můžete čistit pomocí navlhčeného hadíku, na který můžete dle potřeby nanést malé množství mycího prostředku. Nikdy neponoruji vahy do vody. Nikdy je také neoplachujte pod tekoucí vodou. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.
- Uložení: Nepokládejte na vahy žádné předměty, pokud se nepoužívají.
- Přesnost vah může být zhoršena silnými elektromagnetickými poli (např. mobilní telefony).
- Váhy nejsou určené pro komerční použití.

Vypotřebované baterie nepatří do domácího odpadu. Odevzdejte je v prodejně elektro nebo na příslušné sběrné místo. Tato povinnost je stanovena zákonem.

Upozornění: Tyto znaky najdete na bateriích obsahujících škodlivé látky:



Pb = baterie obsahuje olovo,

Cd = baterie obsahuje kadmium,

Hg = baterie obsahuje rtut.

Při likvidaci materiálů dodržujte místní předpisy. Likvidaci přístroje provádějte v souladu se směrnicí o elektrických a elektronických starých přístrojích 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V případě dotazů se obraťte na příslušný komunální úřad, kompetentní ve věci likvidace odpadů.



## (RO) Informatii importante

- Sarcina admisă a căntarului este de max. 5 kg. În cazul măsurării greutății, rezultatele sunt afișate în intervale de 1g.
- Este indicat să protejați căntarul dumneavoastră de socuri, umezeală, praf, chimicale, fluctuații puternice de temperatură și surse de căldură prea apropiate (cuptor, corpuși de încălzire).

- Reparațiile pot fi efectuate numai de către Serviciul Clienti sau de către comercianții autorizați.
- Curățarea: Cântarul poate fi curățat cu o cârpă umedă, pe care se poate aplica după caz putină soluție de curățare. Nu cufundați niciodată cântarul în apă. Nu spălați niciodată cântarul sub jet de apă.
- Păstrarea: Nu puneti nici un fel de obiect pe cântar, dacă nu îl utilizați.
- Exactitatea cântarului poate fi afectată de câmpuri magnetice puternice (de ex. telefoane mobile).
- Cântarul nu este conceput pentru utilizarea în instituții.

Bateriile utilizate nu trebuie considerate gunoi menajer. Eliminați-le la deșeuri, apelând la comerciantul dumneavoastră de electrice sau prin intermediul unui punct de colectare specializat, deoarece această obligație este prevăzută de lege.

**Indicație:** Aceste simboluri pot fi găsite pe bateriile care conțin substanțe toxice: Pb = bateria conține plumb, Cd = bateria conține cadmiu, Hg = bateria conține mercur.

Vă rugăm să eliminați aparatul în conformitate cu directiva referitoare la aparatelor electrice și electronice uzate, 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). În cazul în care aveți întrebări, adresați-vă autorităților responsabile pentru eliminarea deșeurilor.



- Popravila lahko izvajajo samo v servisu, ali pooblaščenemu servisu.
- Čiščenje: Tehnico lahko očistite z vlažno krpo, po potrebi dodajte nekaj čistilnega sredstva za posodo. Nikoli ne potapljamte tehnicne v vodo. Nikoli je ne perite pod tekočo vodo. Ne uporabljajte močnih čistil.
- Shranjevanje: Ne postavljajte predmetov na tehnicno, kadar je ne uporabljate.
- Na točnost tehnicne lahko vpliva močno magnetno polje (npr. mobilni telefon).
- Tehnicna ni predvidena za uporabo v industriji.

Izrabljene baterije ne sodijo in kuhinjske odpadke. Odstranite jih tako, da jih odnesete v elektrotrgovino ali na ustrezeno zbirališče izrabljениh baterij! Zakonsko ste obvezani, da upoštevate te predpise!

Napotek: Ta znak se nahaja na baterijah, ki vsebujejo škodljive snovi:

Pb = baterija vsebuje svinec,

Cd = baterija vsebuje kadmiј,

Hg = baterija vsebuje živo srebro.



Upoštevajte nacionalne predpise za odstranjevanje materialov. Aparat odstranite v skladu z Direktivo o električnih in elektroniskih odpadnih napravah 2002/96/ES – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Če imate vprašanja, se obrnite na komunalni organ, ki je pristojen za odstranjevanje odpadkov.



## Fontos adatok

- A mérleg terhelhetősége maximum 5 kg. Súly-mérés esetében az eredményeket 1 g-ként osztásban jelzi.
- A mérlegeket óvni kell az ütéstől, nedvességtől, portól, vegyszerektől, erős hőmérséklettingadozásoktól és a túl közelű hőforrásoktól (kályhák, fűtőtestek).
- A javítások csak a kijelölt szakszervizben, vagy az arra jogosult kereskedőknél végezhetők el.

## SLO Pomembni napotki

- Nosilnost tehnicne znaša maksimalno. 5 kg. Pri tehtanju se bo rezultat teže prikazal v 1 g-stopnjah.
- Zaščitite tehnicno pred udarci, vlažnostjo, prahom, kemikalijam, večjim temperaturnim spremembam in bližine grelnih teles (peč, radiatorji).

- Tisztítás: a mérleget egy megnedvesített kendővel tudja megtisztítani, amire szükség esetén némi mosogatószert vigyen fel. A mérleget sose merítse vízbe, és sose öblítse le folyó víz alatt! Ne használjon erős tisztítószereket.
- Figyelmeztetés: Ne helyezzen tárgyat a mérlegre, amikor azt nem használja!
- A mérleg pontosságát károsan befolyásolhatják az elektromágneses mezők (pl. a mobiltelefonok).
- A mérleget nem ipari használatra terveztek.

A használt elemek nem tartoznak a házi szemétre. Adja le azokat egy elektromos szaküzletekben, vagy a helyi hasznosanyag-gyűjtő helyen, mert ezeket az átvételre törvény kötelezi.

Jelölések: Ezeket a jeleket találja a káros anyagokat tartalmazó elemeken:

Pb = az elem ólomot tartalmaz,

Cd = Az elem kadmiumot tartalmaz,

Hg = az elem higanyt tartalmaz.



Az anyagok ártalmatlanságakor tartsa be a helyi előírásokat! A készülék ártalmatlanságáról gondoskodjon az elhasznált elektromos és elektronikus készülékek rövidítésével (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment) irányelv szerint. További felvilágosítás érdekében forduljon a hulladékkezelésért felelős helyi hatósághoz!