



Instrukcje obsługi i instrukcje bezpieczeństwa dotyczące lup

1. wprowadzenie

Lupy Kitotec to precyzyjne narzędzia optyczne, idealne do kontroli i pomiaru najmniejszych szczegółów. Urządzenia te, wyposażone w wysokiej jakości optykę powiększającą i skale, umożliwiają uzyskanie dokładnych wyników. Niewłaściwe użytkowanie może być jednak niebezpieczne, dlatego należy przestrzegać poniższych instrukcji.

2. instrukcje bezpieczeństwa

Zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania

1. Ochrona oczu:

- o Nigdy nie należy kierować szkła powiększającego bezpośrednio na źródło światła lub słońce. Może to spowodować oślnienie lub trwałe uszkodzenie wzroku.
- o Należy unikać tworzenia odbić optycznych od jasnych powierzchni za pomocą szkła powiększającego bez zachowania ostrożności.

2. Uszkodzenie optyki:

- o Nie należy dotykać obiektywu gołymi palcami. Tłuszcz lub zadrapania mogą pogorszyć działanie i rozmyć widok.
- o Szkło powiększające należy trzymać z dala od ostrych przedmiotów, które mogłyby zarysować soczewkę lub skalę.

3. Zagrożenia wynikające z nieprawidłowego przechowywania:

- o Nie należy wystawiać lupy na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Ciepło może uszkodzić optykę i spowodować oparzenia w przypadku dotknięcia modeli z metalową obudową.
- o Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ niewłaściwe obchodzenie się z nim może spowodować obrażenia.

4. Ergonomiczne użytkowanie:

- Używaj szkła powiększającego na stabilnych powierzchniach, aby zapobiec jego ześlizgnięciu się lub upadkowi.
- Aby zapobiec napięciom, nie należy pracować w nieergonomicznych pozycjach przez długi czas.

Kitotec GmbH - Carl-Zeiss-Straße 11 - D-53340 Meckenheim

Telefon: +49(0)2225 - 7095720 - E-mail: info@kitotec.biz

DE 289066722 - HRB Bonn 19953 - Numer podatkowy: 222/5710/3740

Dyrektor zarządzający: Peter Müller - www.kitotec.shop





3. działanie

1. Przygotowanie:

- o Sprawdzić, czy urządzenie jest czyste oraz czy soczewka i skala są nienaruszone.
- o Upewnij się, że światło otoczenia nie jest zbyt jasne, aby uniknąć odbić.

2. Wykorzystanie:

- o Przytrzymaj lub ustaw lupę pionowo nad mierzonym obiektem, aby uniknąć zniekształceń.
- o Delikatnie wyreguluj ostrość, aż obraz będzie wyraźny i ostry.
- o Upewnij się, że trzymasz rękę stabilnie, aby uniknąć niedokładnych wyników pomiaru.

3. Pomiar:

- o Umieść wagę dokładnie w żądanej pozycji i unikaj gwałtownych ruchów.

4. Po użyciu:

- o Ostrożnie wyczyść obiektyw ściereczką z mikrofibry i przechowuj urządzenie w dostarczonym pokrowcu ochronnym.

4. konserwacja

- **Regularna kontrola:** Regularnie sprawdzaj optykę i wagę pod kątem uszkodzeń.
- **Czyszczenie:** Należy używać wyłącznie odpowiednich środków czyszczących, aby uniknąć uszkodzenia powłoki obiektywu.
- **Naprawa:** W przypadku uszkodzenia mechaniki lub optyki należy skontaktować się z działem obsługi klienta Kitotec.

5. ważne uwagi dotyczące przechowywania

- **Unikaj uszkodzeń słonecznych:** Nigdy nie przechowuj lupy w pobliżu okien lub innych miejsc narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- **Ochrona przed wilgocią:** Urządzenie należy utrzymywać w stanie suchym, ponieważ kondensacja pary wodnej może pogorszyć jego wygląd.

Kitotec GmbH - Carl-Zeiss-Straße 11 - D-53340 Meckenheim
Telefon: +49(0)2225 - 7095720 - E-mail: info@kitotec.biz
DE 289066722 - HRB Bonn 19953 - Numer podatkowy: 222/5710/3740
Dyrektor zarządzający: Peter Müller - www.kitotec.shop

