

A2203200358 ABC Ventilblock für Mercedes Benz

Dichtungssatz

Dieses Dokument ist eine Übersetzung. Für die offizielle Fassung verweisen wir auf die englischsprachige Ausgabe.



Der Dichtungsersatzsatz besteht aus den folgenden Dichtungen:

An jedem Ventilblock für Mercedes Benz A2203200358 sind 4 Ventile verbaut.

2x Großes Ventil (Steuerventil):

Ring # 1 (kleinster, an der Unterseite verbaut) – Ring # 2 – Ring # 3 – Ring # 4 (größter, an der Oberseite verbaut).

2x Kleines Ventil (Arretierventil):

Ring # 5 (kleinster, an der Unterseite verbaut) – Ring # 6 – Ring # 7 (größter, an der Oberseite verbaut).

Bei Fragen kontaktieren Sie uns www.abcspecialist.nl info@abcspecialist.nl

Diese Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch besteht immer die Möglichkeit, dass bestimmte Informationen veraltet oder nicht mehr korrekt sind oder dass Fehler aufgetreten sind, sodass wir keine Garantie für die Richtigkeit des Inhalts übernehmen können. Aus diesen Informationen und Hinweisen können keine Rechte abgeleitet werden. ABCspecialist haftet nicht für die Folgen von Maßnahmen, die auf Grundlage dieser Informationen ergriffen werden. Nichts aus diesen Informationen darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ABCspecialist vervielfältigt oder veröffentlicht werden.